

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Plinio Somer
Contacto: Ing. Lorena
Teléfono: 301 600 5678
Ciudad: Rionegro
Contrato: Garantía
Daño fuera de Garantía: N/A

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Colección
Modelo: Velo Comprehensive
S/N: CAT04286
Ubicación: Ou 4N/Oigencios
Placa: EB1601

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

PROBLEMA:

Segundo visita de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, prueba de desempeño y Verificación según protocolo de mantenimiento preventivo adjunto, los cuales pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

CLIENTE

Nombre: Kelly Posada
Cargo: Coordinadora TS
Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8:00
H. Salida: 9:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daily Catherine Calderon
Cargo: Ing. ST
Firma: [Firma]