

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital San Antonio	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. Juan Donoso	Marca: Corefusion
Teléfono: 504	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Bogotá	S/N: CAT04290
Contrato: Garantía	Ubicación: Da Covid
Daño fuera de Garantía:	Placa: 5496

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro
Cual: Preventivo Garantía				

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relvo	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Cubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujometro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciometro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☐ Otro

PROBLEMA:
Segunda visita de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza verificación general por estado y funcionamiento, limpieza interna y externa del equipo, pruebas de desempeño según protocolo de mantenimiento, estos pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:
Equipo funciona de acuerdo a lo especificaciones establecidas por el fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: John J. Donoso	H. Llegada: 3:00 pm	Nombre: Dely Catherine Cordero
Cargo: Jgg. Biomédico	H. Salida: 4:30 pm	Cargo: Ing. ST
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]