

Tactica 25765.

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica Julio Sandoval Medina	Equipo: Ventilador de paciente
Contacto: Ing. Luis Alvarado	Marca: Carefusion
Teléfono:	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Sogamoso	S/N: CAT04295
Contrato:	Ubicación: UCI A.
Daño fuera de Garantía:	Placa: NIR

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
		☐ Manguera	☐ Manómetro
		☐ Mezclador	☐ Módulo
		☐ Motor	☐ Operativo
		☐ Pantalla	☐ Pistón
		☐ Potenciometro	☐ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☐ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☐ Otro

PROBLEMA:
Visto programa de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general, prueba y funcionamiento. Verificación de Ventilador, PEEP, FiO2, PIP, I:E, Ti, Concentración de O2. Se realizan pruebas de fugas, lúmenes, nebulizadores, alarma, batería y carga de la misma. Calibración de balón de O2. Verificación de funcionamiento nebulizador, pantalla táctil y limpieza de filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:
Equipo funciona dentro de los parámetros establecidos por el fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Luis Alvarado Barrera	H. Llegada: 11:00	Nombre: Delys Calderón
Cargo: Ing. Biomedico	H. Salida: 13:00	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma:		Firma: