

DATOS DEL CLIENTE Cliente: Hospital Marco Fidel Suarez Contacto: Ingeniero Daniel Herrera Teléfono: 314 6311547 Ciudad: Bello - Antioquia Contrato: Casco de Salud Daño fuera de Garantía:	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: Respirador Marca: Casco de Salud / Uvaise Modelo: CAT 04396 S/N: 0404396 Ubicación: Placa: Comodato No 014
---	---

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesía ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro	Cual: T= 25849
--	----------------

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: Mantenimiento Preventivo, 1ª visita por garantía
--

TRABAJOS REALIZADOS Revisión General, Pruebas de funcionamiento tiempo 444, tiempo turbina 444, Limpieza de filtro de refrigeración, calibración, calda de oxígeno Verificación de Variables de ventilación de acuerdo a protocolo Anexo. Equipo trabajando apropiadamente
--

OBSERVACIONES:

CLIENTE Nombre: Daniel Herrera Cargo: Ingeniero Biomédico Firma: Daniel Herrera	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: 4 PM H. Salida: 5 PM	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: Oscar Salcedo Cargo: Ing. Firma: Oscar Salcedo
---	--	---