

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Centro Cardiológico de Antioquia
Contacto: Ingeniería
Teléfono: 300 870 8154
Ciudad: Envigado - Antioquia
Contrato: Gerencia Area Salud
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
Marca: Corresposion / Vyaire
Modelo: UELAC
S/N: CAT04404
Ubicación:
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☒ Cortesia
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☐ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: f=25883

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo. Primera visita por periodo de garantía.

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento. Tiempo Ventilador = 45', tiempo Turbina = 45'. Calibración de la Celda de Oxígeno. Limpieza filtro de refrigeración. Verificación de Variables de Ventilación de acuerdo a protocolo anexo.

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Alejandra M^{te} Icaza L.
Cargo: Ingeniera biomédica
Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 1pm
H. Salida: 3pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salgado
Cargo:
Firma: