

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica La Magdalena
Contacto: Ivan Atuesta
Teléfono: _____
Ciudad: Barrancabermeja.
Contrato: _____
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Vyoir
Modelo: VELA COMPRESSIVE
S/N: CAT04413
Ubicación: UCI COVID
Placa: 6315

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA: Mantenimiento preventivo. Visita # 2 de Garantía.

TRABAJOS REALIZADOS

Inspección física y funcional OK. Limpieza general. Verificación OVP completa: Pantalla táctil, leds indicadores, alarmas, fugas, teclas, nebulizador, calibración de sensor O2, desempeño de batería, todos OK. Verificación de parámetros de ventilación: Volumen, presión, flujos y FIO2 relacionados en protocolo adjunto

OBSERVACIONES:

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Unidad Clínica Magdalena</u>	Nombre: <u>Edgar Gómez Cadenas</u>	Nombre: _____
Cargo: <u>Biomedico</u>	H. Llegada: _____	Cargo: <u>Soporte Técnico</u>
Firma: <u>Ivan Atuesta</u>	H. Salida: _____	Firma: _____