

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Marco Fidel Suarez
 Contacto: ingeniero Daniel Herrera
 Teléfono: 314- 6311547
 Ciudad: Bello - Antioquia
 Contrato: Garantía Nimsalud
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
 Marca: Carefusion / Vyaire
 Modelo: Vela C.
 S/N: CAT03287
 Ubicación:
 Placa: Comodora No 013

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T=25851

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo, 1ª Visita por Garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento
 Tiempo Ventilador = 281, Tiempo Turbina 228, Limpieza de
 filtro refrigeración, Calibración de celda de oxígeno
 Verificación de variables de Ventilación de acuerdo
 a Protocolo Anexo, Equipo funcionando apropiadamente

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Daniel Herrera
 Cargo: Ingeniero Biomédico
 Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 2 pm
 H. Salida: 4 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
 Cargo: Ing.
 Firma: