

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Marco Fidel Suarez
Contacto: Ingeniero Daniel Herron
Teléfono: 342 6311547
Ciudad: Bello - Antioquia
Contrato: Garantía Minisalud
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
Marca: Carefusion Vvaire
Modelo: Vela C
S/N: CAT 03379
Ubicación: Comodoro No 004
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T=25914

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloque
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo, 1ª visita por Garantía.

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento
T. Ventilador 62, Tiempo Turbina 75, Limpieza filtro de
refrigeración, Calibración celda oxígeno, Verificación
de variables de ventilación de acuerdo a protocolo anexo.
Equipo funciona apropiadamente.

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Daniel Herron
Cargo: Ing. Bsc. en Ing. Electrónica
Firma: Daniel Herron

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 7:00 am
H. Salida: 2:00 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Sakob
Cargo: Ing. Bsc. en Ing. Electrónica
Firma: Oscar Sakob