

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica Variables	Equipo: Ventilador
Contacto:	Marca: General Electric
Teléfono:	Modelo: Vela Commotion 40
Ciudad: Medellín	S/N: CAT 020025
Contrato:	Ubicación:
Daño fuera de Garantía:	Placa:

TIPO DE SERVICIO	
☐ Aislamiento	☐ Calibración
☐ Demostración	☐ Diagnóstico
☐ Capacitación	☐ Instalación
☐ Correctivo	☐ Otro
☒ Cortesía	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente
☐ Reparación Completa	☐ Relevo
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía
	☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Batería	☐ Filtro
☐ Cable	☐ Flujoómetro
☐ Celda O ₂	☐ Fuente
☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Consola	☐ Indicador
☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
☐ Cubierta	☐ Lámpara

☐ Manguera	☐ Reactivo
☐ Manómetro	☐ Sensor
☐ Mezclador	☐ Software
☐ Módulo	☐ Tarjeta
☐ Motor	☐ Touchscreen
☐ Operativo	☐ Transductor
☐ Pantalla	☐ Turbina
☐ Pistón	☐ Válvula
☐ Potenciómetro	☐ Otro

PROBLEMA: Ventilador de mantenimiento preventivo
--

TRABAJOS REALIZADOS: Se realizó mantenimiento preventivo, se empleó autotubo, se realizaron pruebas de funcionamiento, verificación de potencial y estado filtro, se realizó limpieza general y de filtro de refrigeración, se realizó ajuste de transductores y verificación final de calibración.

OBSERVACIONES: Equipo en correcto funcionamiento, se realizó limpieza de filtro de refrigeración al estar sucio en la superficie.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Erika Andrea Aguirre P.	H. Llegada: 2:49 pm	Nombre: Karen Virella Umayo
Cargo: Asesora Comercial	H. Salida: 4:35 pm	Cargo: Ing. soporte técnico
Firma: Erika A. Aguirre P.		Firma: Karen Virella