

## DATOS DEL CLIENTE

Cliente: clínica aspedale  
Contacto: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_  
Ciudad: Monterías  
Contrato: \_\_\_\_\_  
Daño fuera de Garantía: \_\_\_\_\_

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador  
Marca: canfusion  
Modelo: vela competentive  
S/N: CAT04025  
Ubicación: UG  
Placa: \_\_\_\_\_

## TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía  
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

## TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: \_\_\_\_\_

## PROBLEMA:

Unidad #2 de mantenimiento preventivo por garantía.

## TRABAJOS REALIZADOS

Verificación por estado físico funcional y limpieza general, se realizaron test en leds, membrana, alarmas, fugas con O2, prueba de desempeño de batería, y parámetros ventiladores, todos OK, equipo OK, anexo protocolado.

## OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento

## CLIENTE

Nombre: Erika Andrea Aguirre  
Cargo: Lider Logística  
Firma: Erika A Aguirre

## DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10:30 am  
H. Salida: 12 pm

## INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Karen Monroy C.  
Cargo: Ing. soporte técnico  
Firma: Karen