

Instrumentación SA

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 12117

FECHA: 4/12/20

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Sec Hospital de Cuidad</u>	Equipo: <u>Mantenimiento preventivo</u>
Contacto: _____	Marca: <u>medison</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>1010 Compensador</u>
Ciudad: <u>Venezuela</u>	S/N: <u>CM 04092</u>
Contrato: _____	Ubicación: _____
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>8011AVH143</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alastamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO					
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA			
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relé ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O ₂ ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara	☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pipón ☐ Pulserómetro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Verificación y mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realizó mantenimiento preventivo, se verificó funcionamiento de todo físico desde el potasio, se verificó presión y nivel de O₂.</u>
<u>Se firma respectivo a personal autorizado</u>

OBSERVACIONES:
<u>Equipo en correcto funcionamiento, se firmó con el técnico responsable y se le entregó el equipo</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Angela Acuña</u>	H. Llegada: <u>9:45</u>	Nombre: <u>Karen Herry C</u>
Cargo: <u>Tr. Mantenimiento</u>	H. Salida: <u>10:50</u>	Cargo: <u>Ing. Experto Técnico</u>
Firma: <u>Angela Acuña</u>		Firma: <u>Karen Herry</u>