

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica Medellín, Sdo Oscar	Equipo: Respirador
Contacto: Ingeniería / Mauricio Campuzano	Marca: Carafusion / Vyaire
Teléfono: Medellín	Modelo: Vela
Ciudad: Medellín	S/N: CATO4115
Contrato: Garantía MinSalud	Ubicación:
Daño fuera de Garantía:	Placa:

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro Cual: T= 26318

TIPO DE ELEMENTO				
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA		
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo	☐ Manguera
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro	☐ Manómetro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujómetro	☐ Mezclador
☐ Reparación Completa	☐ Relevó	☐ Celda O2	☐ Fuente	☐ Módulo
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora	☐ Motor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador	☐ Operativo
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental	☐ Pantalla
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase	☐ Pistón
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara	☐ Potenciómetro
				☐ Reactivo
				☐ Sensor
				☐ Software
				☐ Tarjeta
				☐ Touchscreen
				☐ Transductor
				☐ Turbina
				☐ Válvula
				☐ Otro

PROBLEMA:
Mantenimiento Preventivo, Primera visita por periodo de garantía

TRABAJOS REALIZADOS
Revisión General, Pruebas de funcionamiento Tiempo Vent. 903, Tiempo turbina 903 Limpieza de filtro de refrigeración, Calibración de celda de O2 Verificación de Variables de Ventilación de acuerdo a protocolo anexo. Equipo funcionando apropiadamente

OBSERVACIONES:

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Deicy Rios	H. Llegada: 2pm	Nombre: Oscar Soto
Cargo: Neftóloga	H. Salida: 4pm	Cargo: 14
Firma: Deicy Rios		Firma: [Firma]