

Tactica 28774

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica San Martín.
Contacto: Ing. Andrea Capella.
Teléfono:
Ciudad: Barranquilla.
Contrato: Garantía
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Grefusion
Modelo: Veto Comprehensive.
S/N: CAT04143
Ubicación: N/A
Placa: NIP.

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo.

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de desempeño y verificación según protocolo de mantenimiento preventivo adjunto, los cuales pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

CLIENTE

Nombre: William Silva
Cargo: Aux. Biomédico
Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 15:30
H. Salida: 17:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Catherine Calderon
Cargo: Ing. ST
Firma: