

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Centro Oncológico de Antioquia
 Contacto: Ing. / Alejandro I. Saiz
 Teléfono: 300.820.8154
 Ciudad: Envigado - Antioquia
 Contrato: Garantía Min Salud
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
 Marca: Carefusion Nuair
 Modelo: Vela C
 S/N: CMT04144
 Ubicación:
 Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T=25385

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujo metro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo. Primera visita por periodo de Garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento
 Cambio de Ventilador 274, Tiempo turbina 274
 Limpieza de filtro de refrigeración. Calibración celda oxígeno
 Verificación de variables de ventilación y acuerdo
 al protocolo anexo

OBSERVACIONES:

Equipo funcionando Adecuadamente

CLIENTE

Nombre: Alejandra M. Icaza López
 Cargo: Ingeniería biomédica
 Firma: Alejandra M. Icaza López
 23/11/2020

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 12 pm
 H. Salida: 2 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
 Cargo: Ing.
 Firma: Oscar Salcedo