

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Soc. Clínica Prevención y Salud IPS</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing</u>	Marca: <u>Corcusión</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Vela-Comprehensive</u>
Ciudad: <u>El Banco Magdalena</u>	S/N: <u>CATO3167</u>
Contrato: <u>2º Visita Mto Preventivo</u>	Ubicación: <u>U.C.I</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>0710</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara

PROBLEMA:
<u>Visita de mantenimiento preventivo N° 2</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general, Verificación de volúmenes, flujos, PIP, PEEP, Vm, ti, alarmas % fugas, concentraciones de oxígeno, frecuencia respiratoria, relación I:E, pantalla sensible al tacto, leds, pruebas a la batería, pruebas finales de desempeño al ventilador, estas pasan exitosamente.</u>

OBSERVACIONES:
<u>El ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Kenny Camacho Leiva</u>	H. Llegada: <u>7:40</u>	Nombre: <u>Fernando Ramirez</u>
Cargo: <u>Ing. Químico</u>	H. Salida: <u>8:50</u>	Cargo: <u>S.T.</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>