

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: ESSE Hospital Francisco de Asís
Contacto: Abigail Cuesta
Teléfono: 2277088
Ciudad: Torpo - Antioquia
Contrato: Garantía Min Salud
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
Marca: Compresión Nyarco
Modelo: Vela C
S/N: CATO 3168
Ubicación:
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T= 25787

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo. 1ª Visita y Garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento
Calibración T.O.X. Pirsion x verificación PEEP / alto UTE. Autoclavo
TU= 424, IT= 424, Limpieza, filtro refrigeración
Calibración celdas O2, Verificación de variables de
ventilación de acuerdo a protocolo anexo

OBSERVACIONES:

Equipo funcionando apropiadamente

CLIENTE

Nombre: Abigail Cuesta Moreno
Cargo: Ingeniero Biomédico
Firma: Abigail Cuesta M.

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8 am
H. Salida: 10 am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
Cargo: Ing
Firma: [Firma]