

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Francisco Valdeerrama
Contacto: Ingeniería / Abigail Cuarta
Teléfono: _____
Ciudad: Turbo - Antioquia
Contrato: Nueva Salud
Daño fuera de Garantía: Garantía

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Desperador
Marca: Carafoson/Viore
Modelo: Delta 2
S/N: CAT 3168
Ubicación: UCE
Placa: 16620

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo - Segunda visita por
pasado de garantía.

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento
Tiempo de Ventilador 2250, Tiempo Turbina 2250
Limpieza de filtro de refrigeración, Calibración de la
Celda de oxígeno. Modificación de variables de distribución
de acuerdo a protocolo anexo.
Equipo funcionando apropiadamente.

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Abigail Cuarta M
Cargo: Ing. Bio medico
Firma: Abigail Cuarta M

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 7pm
H. Salida: 4pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
Cargo: _____
Firma: _____