

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica la Estancia
Contacto: Marta Isabel Salazar
Teléfono: 3006483363
Ciudad: Bogotá
Contrato: MSPS
Daño fuera de Garantía: - - -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: Corefusion
Modelo: Velo Comprehensive
S/N: CAT03280
Ubicación: UCI
Placa: #40

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☒ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento Preventivo HTV: 1340
HTF: 1340

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó revisión general del estado físico y funcional del equipo, revisión y prueba Test UVT, Pruebas de fugas, led, pantalla, membranas, calibración celda O2, Pruebas de desempeño en parámetros Vm, VT, PEEP, PIP, Tr, I & Ex-FiO2, frecuencia. Se utilizó equipo de identificación TSS.

OBSERVACIONES:

Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Marta Salazar
Cargo: Ing. Biomédica
Firma: Marta Salazar

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10:30am
H. Salida: 12:30pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantar C.
Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]