

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica Santa Gracia
Contacto: Laura Pistala
Teléfono: 3146586678
Ciudad: Popayán
Contrato: MSPS
Daño fuera de Garantía: ---

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: CARE FUSION
Modelo: Vela comprehensive
S/N: CATO3283
Ubicación: UCI
Placa: ---

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relvo
☐ Sonda de Bloque
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☒ Otro

PROBLEMA:

Vista de Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realizan pruebas de verificación de conexión de cables, prueba de luces pantalla, membrana digital, teste de bombas en parámetros IM, UT, P/A, P/OP, FV, % saturación O2 OK. Se utiliza equipo de verificación TSI

OBSERVACIONES:

Se entrega el equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Laura Pistala
Cargo: Ingeniera Biomédica
Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 9:40 am
H. Salida: 11:15 am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Andrés Alcantar
Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]