

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Susana Lopez de Valerona
Contacto: Ingeniera Ingrid Castaño
Teléfono: 322 4262643
Ciudad: Popayán
Contrato: MSPS
Daño fuera de Garantía: - 0 -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Carefusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT 03287
Ubicación: UCI
Placa: - 0 -

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☒ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento preventivo HTV: 682
HTT: 682

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del red de equipo, se realiza teste de fugas, indicadores de estado, membranas, nebulizador, alermeas con extintor se realizan pruebas de desenfogue para Papeles de Ventilador, PEEP, PIP, FR, concentraciones de O2, Ti, TIE, OK.
Se entrega equipo de verificación TSI.

OBSERVACIONES:

Se entrega el equipo funcionando, acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Daniel Felipe Moya V
Cargo: Ing. Bomedio
Firma: DFMV

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10:00 a.m.

H. Salida: 12:00 p.m.

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantara C
Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: [Firma]