

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Hospital Susana Lopez</u>	Equipo: <u>Ventilador</u>
Contacto: <u>Ing. Ingrid Castaño</u>	Marca: <u>carefusion</u>
Teléfono: <u>321 726 2643</u>	Modelo: <u>VELA Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Papayan</u>	S/N: <u>CATO 3193</u>
Contrato: <u>M.S.P.S</u>	Ubicación: <u>UCI</u>
Daño fuera de Garantía: <u>- o -</u>	Placa: <u>11911</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: <u>preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Reparación Completa	☐ Relevó	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
			☐ Manguera
			☐ Manómetro
			☐ Mezclador
			☐ Módulo
			☐ Motor
			☐ Operativo
			☐ Pantalla
			☐ Pistón
			☐ Potenciometro
			☒ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☐ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Verificación estructural y funcional (OK), horas de uso = 1251, se calibra celda O2, se limpia filtro de refrigeración, test de fugas luces, alarmas, teclado, touch, batería (OK), test U6, PEEP, frecuencia, FiO2, PIP, I:E, T1, Va (OK), verificación de carro de transporte (OK), se recomienda mantener equipo conectado al AC. Equipo en óptimas condiciones para su uso.</u>

OBSERVACIONES:
<u>/</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Ginna Manzano</u>		Nombre: <u>Cristhian C. Escobar A</u>
Cargo: <u>Ing. Bionédico</u>	H. Llegada: <u>4 PM</u>	Cargo: <u>Ing. Soporte técnico</u>
Firma: <u>Ginna Manzano</u>	H. Salida: <u>5 PM</u>	Firma: <u>CS C El</u>