

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Francisco Valderama	Equipo: Respirador
Contacto: Ingeniería / Abigail Cuesta	Marca: Carefusion/Vyaire
Teléfono: _____	Modelo: Delta C
Ciudad: Turbo - Antioquia	S/N: CAT03194
Contrato: MinSalud	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: Garantía	Placa: 10021

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro	Cual: _____

PROBLEMA:
Mantenimiento Preventivo, Segunda visita por periodo de Garantía.

TRABAJOS REALIZADOS
Revisión General, Pruebas de funcionamiento.
tiempo ventilador 730 tiempo turbina 730
limpieza de filtro de refrigeración Calibración de
la Celda de Oxígeno. Medición de Variables de Ventilación de acuerdo al protocolo anexo.
Equipo funcionando Adecuadamente

OBSERVACIONES:

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Abigail Cuesta M.	H. Llegada: 1 p.m.	Nombre: Oscar Sierra
Cargo: Ing. Biomedico	H. Salida: 3 p.m.	Cargo: Ing.
Firma: Abigail Cuesta M.		Firma: 