

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Susana Lopez
 Contacto: Ing. Ingrid Castaño
 Teléfono: 321 7267643
 Ciudad: Popayan
 Contrato: MSPS
 Daño fuera de Garantía: —

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
 Marca: Corefusion
 Modelo: VELA
 S/N: CAT03203
 Ubicación: UCI
 Placa: —

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesia
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☒ Otro

PROBLEMA:

Preventivo noviembre / 20

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación estructural y funcional (OK), horas de uso = 691, se ajusta.
 XCDR exp flow, verificación Ut, frecuencia PEEP PIP, FIO2 (OK), test de fugas,
 luces, alarmas, Membranas (OK) se calibra celda O2, se limpia filtro de refrigeración
 t-til (OK), batería (OK). Equipo en óptimas condiciones para su uso acorde a
 especificaciones de fabricante.

OBSERVACIONES:

Se recomienda mantener equipo conectado al AC

CLIENTE

Nombre: Daniel Felipe Mora V
 Cargo: Ing. Instrumentación
 Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8 AM
 H. Salida: 10 AM

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Cristhian Camilo Escobar A
 Cargo: Ing. Soporte Técnico
 Firma: [Firma]