

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: UCIMED S.A.	Equipo: Ventilador de Puente
Contacto: Carlos Duran	Marca: Carefusion
Teléfono: 3105977742	Modelo: VELA
Ciudad: Pereira	S/N: CAT03019
Contrato:	Ubicación: UCL
Daño fuera de Garantía:	Placa:

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
			☐ Manguera
			☐ Manómetro
			☐ Mezclador
			☐ Módulo
			☐ Motor
			☐ Operativo
			☐ Pantalla
			☐ Pistón
			☐ Potenciometro
			☐ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☐ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☐ Otro

PROBLEMA:
Visita # 1 de Garantía. Mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza visita a la institución pero el Depto de Ingeniería informa que no es posible realizar el mantenimiento preventivo programado ya que el equipo se encuentra ocupado con paciente crítico

OBSERVACIONES:

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: CARLOS A DURAN	H. Llegada: 2:30 pm	Nombre: Edgar Muñoz
Cargo: NITRO BIOMEDICO	H. Salida: 3:00 pm	Cargo: Soporte Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]