

DATOS DEL CLIENTE Cliente: ESE Hosp. Francisco Va/derrioma Contacto: Ing Abigail Cuarta Teléfono: 827 20 88 Ciudad: Turbo Antioquia Contrato: Gerencia Municipal Daño fuera de Garantía:	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: Respirador Marca: Carefusion / Uvaire Modelo: Vela C S/N: CATO 3022 Ubicación: Placa:
---	--

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesía ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico
 ☐ Neumático
 ☐ Producto
 ☐ Software
 ☐ Otro
 Cual: T=25784

TIPO DE ELEMENTO	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
LÍNEA COMUNICACIONES ☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: Mantenimiento Preventivo. 1º Vista xGarantía

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento
 TV= 85, TT= 85, Limpieza de filtro refrigeración
 Calibración Celda O2
 Verificación de variables de Ventilación de acuerdo
 a protocolo anexo

OBSERVACIONES: Equipo funciona apropiadamente

CLIENTE Nombre: Abigail Cargo: Ing. Biomédico Firma: Abigail Cuarta M.	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: 1 pm H. Salida: 3 pm	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: Oscar Salcedo Cargo: Ingeniero Firma:
--	--	--