

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Servicios Zúñiga
Contacto: Jon Carlos Hincapié
Teléfono: _____
Ciudad: Medellín - Antioquia
Contrato: Garantía Min Salud
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
Marca: Carefusion
Modelo: Velo
S/N: CAT02969
Ubicación: UCB Arboles
Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T=25710

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo, 1ª visita x Garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento
TU-239, TT-189
Limpieza de filtro de refrigeración
Calibración de celda O2
Verificación de variables telefónicas de acuerdo
a protocolo anexo

OBSERVACIONES:

Equipo funcionando apropiadamente

CLIENTE

Nombre: Steven Higino P. Jon Carlos Hincapié
Cargo: Soporte biomédico Coordinador SQA
Firma: Steven Higino P.

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 1 pm
H. Salida: 7 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Sánchez
Cargo: Ingeniero
Firma: Oscar Sánchez