

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: ESE Hospital Francisco Velez
Contacto: Ing. Abigail Cuesta
Teléfono: 02572088
Ciudad: Turbo - Antioquia
Contrato: Cuenta Min Salud
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
Marca: Carefusion / Vyair
Modelo: Vela C
S/N: CATO.2970
Ubicación:
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T=25783

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo 1ª Visita x Garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento
TU=126 TT=126 Limpieza filtro de refrigeración
Calibración Celda O2
Verificación de Variables de Ventilación de
acuerdo a protocolo anexo

OBSERVACIONES:

Equipo funcionando apropiadamente

CLIENTE

Nombre: Abigail
Cargo: Ing. Biomedica
Firma: Abigail Cuesta M

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 3 pm
H. Salida: 5 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
Cargo: Ingeniero
Firma: [Firma]