

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica San Rafael
Contacto: Ing. Alejandro Cardenas
Teléfono: 0
Ciudad: Pierraj
Contrato: Garantía
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Corefusion
Modelo: Velo Comprehensive
S/N: 0402996
Ubicación: 04-04 CORA
Placa: NIR

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

PROBLEMA:

2da Visita de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de desempeño y verificación según protocolo de mantenimiento preventivo adjunto, los cuales pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

CLIENTE

Nombre: Dr. Belisario
Cargo: Dr. Belisario
Firma: Dr. Belisario

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8:00
H. Salida: 9:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Leidy Johanne Calderon
Cargo: Ing. ST
Firma: Leidy Johanne Calderon