

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Universitario San José
Contacto: Ing. María Fernanda Ochoa
Teléfono: 316 773 3606
Ciudad: Popayán
Contrato: MS PS
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Carefusion
Modelo: VELA
S/N: CAT03036
Ubicación: UCI INT
Placa: 02300942

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujo metro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☒ Otro

PROBLEMA:

Preventivo noviembre / 20

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación estructural y funcional (OK), horas de uso = 731. Se limpia filtro de refrigeración, se calibra celda de O2, test de fuga, alarma, teclado, luces, tactil, batería (OK), test Ut, Vm, ti, I/E, Frecuencia, PEEP, FiO2 (OK).

Equipo en óptimas condiciones para su uso acorde a especificaciones de fabricante.

OBSERVACIONES:

Se recomienda mantener equipo conectado a la red eléctrica

CLIENTE

Nombre: Felipe Orozco F.

Cargo: Administrativa

Firma: Felipe Orozco F.

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 7 PM

H. Salida: 9 PM

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Cristhian C Escobar A.

Cargo: Ing. Soporte Técnico

Firma: C. Escobar A.