1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***EDGAR DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ***
Informe de Actividades N.º	***DOS***
Periodo	*15/02/2022 a 14/03/2022*
Número del Contrato	*835*
Objeto:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÁS ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**
Plazo	*SEIS (6) MESES*
Valor	DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (12.763.800)
Valor del Periodo del Informe	*DOS MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS ($2.127.300)*
Fecha de Inicio	*15\01\2022*
Fecha de Terminación	*15/07/2022*
Proyecto	*Fortalecimiento del sector agropecuario en el municipio de Pereira.*
Supervisor	***ROCIO DEL PILAR GOMEZ GONZALEZ***
Dependencia	***SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL***

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Apoyar a las comunidades rurales a través de visitas técnicas para la identificación de problemáticas o requerimientos de saneamiento hídrico en la zona rural de Pereira	• Realice visita a la finca la floresta corregimiento de la florida finca la floresta, vereda manzano alto por solicitud de la señora Marcela Quebrado para ver la posibilidad de construir un sistema séptico • Realice visita a la finca villa ilusión en el Corregimiento la florida vereda el manzano bajo para estudiar la viabilidad de la construcción de un sistema séptico	• Diario de labores # 134158 del día 08/03/2022 • Registro fotográfico de la finca la floresta del sitio donde se puede construir • Registro fotográfico #134162del día 14/03/2022 • Registro fotográfico • De la visita finca la ilusión	Realice 2 visitas para verificar la viabilidad de la construcción de un sistema séptico. Utilice cuatro (4) formatos diarios de labores y registro fotográfico.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
2. Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos durante los años 2016 y 2017, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.	Visite los sistemas sépticos de las fincas CASA CENTRO POBLADO, LAS BRISAS, ALTO LAS BRISAS SISTEMA COLECTIVO. LA ESPERANZA, LOS SAUCES EL PORVENIR BUENA VISTA Veredas Yarumal Miralindo corregimiento de arabia. Entregue de información de sistema séptico en la sdryga. Participe en la reunión del comité de saneamiento básico en la oficina.	• *Registro fotográfico del comité de saneamiento del día 16/02/2022* • *diario de labores no. 134050 de la visita a la casa centro poblado del día 21/02/2022* • *registro fotográfico del sistema séptico e la finca casa centro poblado.* • *diario de labores no 134051. de la visita a la finca las brisas santo del día 21-02-2022* • *registro fotográfico de del sistema séptico de la finca las brisas* • *diario de labores no 134052. de la visita a la finca alto de brisas día 21-21-2022* • *registro fotográfico del sistema séptico de la finca alto de las brisas.* • *Registro fotográfico de la reunión del comité de saneamiento del dia* • *Diario de labores NO. 134055 del dia 23/02/2022* • *Registro fotográfico del pozo séptico colectivo b .la esperanza* • *Registro fotográfico de la reunión del comité saneamiento básico del dia 28/02/2022* • *Diario de labores No. 134058* • *Del dia 02/03/2022* • *Registro fotográfico del sistema séptico de la finca los sauces.* • *Registro fotográfico de la entrega de información de los sistemas sépticos* • *Diario de labores No 134155 del dia 04/03/2022* • *Registro fotográfico del sistema séptico de la finca el porvenir* • *Diario de labores No. 134157 del dia 7/03/2022* • *Registro fotográfico del sistema séptico de la finca las brisas* • *Registro fotográfico de entrega de información sistema séptico día 10/03/2022* • *Diario de labores No. 134261 del día 12/03/2022* • *Registro fotográfico del sistema séptico de la finca buenos vista,*	Todas actividades las realice en los corregimientos de Arabia y Altagracia visite siete (7) sistemas sépticos. Utilice veintidós (22) formatos: diarios de labores y registro fotográfico.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3. Asesorar a los productores pecuarios en los tramites ambientales que deben de realizar en la zona rural de Pereira	• Visite las fincas para tramites ambientales EL PORVENIR, LA ESPERANZA EL PORVENIR LOS SAUCES EL CARACOL BUENA VISTA veredas Yarumal, el Hogar, Miralindo corregimiento de arabia • Visite la finca LA MARIA en la vereda Cañaveral corregimiento de Altagracia • Se visto la finca el paraíso corregimiento de morelia, vereda el cóngolo.	• Diario de labores 134053 del dia 22/02/2022 dela finca el porvenir el establo • Diario de labores 134055 del dia 23/02/2022 de la finca la esperanza • Diario d labores No. 134056 del dia 25/02/2022 la maria • Diario de labores No. 134057 del dia 01/03/2022 finca el caracol • Diario de labores No. 134059 del dia 02/03/2022 el porvenir • Diario de labores No. 135156 del dia 07/03/2022 el paraiso • Diario de labores No, 134159 del día 09/03/2022 los sauces • Diario de labores No. 134160 del día 12/03/2022 buena vista •	Realice visitas y di información sobre tramites ambientales, visite ocho (8) productores en Altagracia y arabia. Utilice ocho (8) formato diario de labores.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4. Apoyar el cumplimiento de lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, especialmente en las dimensiones de Evaluación de Resultados y de la Información y Comunicación, aplicando la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Utilice treinta y treinta y ocho (38) formatos de MIPG.	• Alcance 1, Cuatro (4) formatos registro fotográfico, diario de labores • Alcance 2. Diez y nueve (22) formatos: diario de labores, registro fotográfico Registro fotográfico • Alcance 3. Ocho (8) formatos; diarios de labores • Alcance 6. Cinco (5) formatos registro fotográfico	Utilice los formatos que están estipulados en MIPG.
5. ingresar la información recolectada en los diferentes formatos al sistema de información socioeconómica agropecuaria y ambiental SISAA de la secretaria de Desarrollo Rural y Gestión ambiental	Ingrese diarios de labores al SISAA de visitas a pozos sépticos y asesorías en la parte ambiental	• *En total fueron doce (12) diario de labores ingresado al sisaa*	Ingrese diarios de labores que se utilizaron en la visita a sistemas sépticos y asesorías en tramites ambientales.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6.Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionada con el objeto del contrato	• Difundí pieza publicitaria de la mercaton campesina en la Plaza de Bolívar el día 4/03/2022 en Facebook. • Difundí pieza publicitaria de la mercaton campesina del día 5/03/2022 en cañaveral, paseo de la castellano y parque Benito Juárez en Facebook • Difundí pieza publicitaria de la mercaton campesina del día 6/03/2022 en jardín 1.2 y samaria 1 en Facebook • Difundí pieza publicitaria del mercaton campesino en Facebook en plaza cívica ciudad victoria-comité de cafetero-vía condina •	• Registro fotográfico del mercaton campesino el día 4/03/2022 • Registro fotográfico del mercado campesino • Registro fotográfico del mercaton campesina del día 5/03/2022 • Registro fotográfico del mercaton campesina del día 06/03/2022 • Registro fotográfico de la difusión del mercado campesino día 11/03/2022	. Difundí las actividades realizadas por la secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental en Facebook Utilice cinco (5) formatos: registros fotográficos.

EDGAR DE JESUS MARTINEZ RODRIQUEZ
CONTRATISTA

ROCIO DEL PÍLAR GOMEZ GONZALEZ
SUPERVISOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10115936
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			EDGAR DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCION:	MZ 4 CS 11 LOS INDEPENDIENTES 2500 CUBA	TELEFONO:	3295093
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			44285055 23	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/02/25		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9998852711

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES:									$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO/EXTRANJERO	RESIDENTE/NO RESIDENTE	RESIDENTE TRIBUTARIA	IVO	RET	TDE	TDE	TDE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSION						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 10115936	MARTINEZ RODRIGUEZ EDGAR DE JESUS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.000.000	10115936	$ 5.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 290.300

Planilla Pagada

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO DV: 676351

No OS: 9183840478 RECORTES

Cajero:

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 25/02/2022 14:19:38

PS Recaudador:
060000 PRINCIPAL EFECTY ::

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 10115936

Nombre: EDGAR
Apellido 1: MARTINEZ
Apellido 2: MA A
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 31313331
Codigo Planilla: 44285055523
Periodo Pago: 2022/02
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
10115936 $290.300,00

Valor recibido: $290.300,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

134158

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Yure Marcela
Apellidos: Quebrada Ramerez
Cedula: 42.165.639 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3226234755

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] Mcfl [ ] Discap [ ] Indig [ ] Mine [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victim [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 08 03 2022
Corregimiento: La Florida
Vereda: Alto el Manzano
Nombre de finca: La florida
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: Cod. SICA:
N:
W:

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria		Sostenimiento		ABS	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematización		Plan Manejo Admin. Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico		Otras. ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Ha)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (Ton/Ha)					
RENDIMIENTO (Ton/Ha)					
AGRONOMICAS LABORES: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PECUARIAS LABORES: ALIMENTACION				
MEDICINA ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visita la Casa de la Señora Yure Marcela Quebrada Ramerez en el Corregimiento de la Florida, Vereda el Alto el Manzano con el fin de Verificar el Terreno para la Construccion de un Sistema Septico y Visita solicitada a la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion ambiental con radicado # 4843 del dia 21 de Febrero 2022

Se observo que hay un Terreno de 5 metros de largo por 3 metros de ancho, el cual es medido por el Tecnico Edgar Martinez.

Se estudiara la Posibilidad de la Construccion en el Terreno Indicado, ya que esta cerca de la Vivienda.

- Vivienda de 30 metros Cuadrados, unos 2 Sanitarios
- Las aguas de los Baños y de la Cocina Va a un Pozo de Adsorcion.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Edgar Martinez A.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA 3217524613

NOMBRE Y FIRMA DE TECNICO

Desp=Desplazado Mcfl=Mujer cabeza de hogar
Indig=Indigena Mine=Minero
Afrod=Afrodescendiente Victim=Victima violencia
Discap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 08-03-2022 **CORREG Y/O COMUNA: LA FLORIDA**

VEREDA Y/O BARRIO PLAN EL MANZANO **FINCA Y/O LUGAR: LA FLORESTA**

ACTIVIDAD Apoyar a las comunidades rurales a través de visitas técnicas para la identificación de problemáticas o requerimientos de saneamiento hídrico en la zona rural de Pereira



FINCA LA FLORESTA LOTE PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA SEPTICO

FIRMA:_____

154162

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Rubiela
Apellidos: Arango
Cedula: 42095876 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3205802471

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victima [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 14 03 2022
Corregimiento: La Florida
Vereda: El Manzano bajo
Nombre de finca: Vista Hermosa
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: Cod. SICA:
N: 4 75 70B2
W: 25 61 51 22

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria	[ ]	Sostenimiento	[ ]	ABS	[ ]
Comercialización	[ ]	Establecimiento	[ ]	Estatus Sanitario	[ ]
Cosecha	[ ]	Costos de producción	[ ]	BPA	[ ]
Planificación	[ ]	Sistematización	[ ]	Plan Manejo Admin. Otras, ¿Cuáles?	[ ]

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño	[ ]	Reforestación	[ ]	Verificación	[ ]
Manejo de residuos solidos	[ ]	Revisión	[ ]	Manejo de Aguas	[ ]
Manejo de suelos	[ ]	Saneamiento Básico	[ ]	Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento	[ ]	Seguimiento	[ ]		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (Ton/Ha)					
RENDIMIENTO (Ton/Ha)					
LABORES AGRONOMICAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
LABORES AGRONOMICAS: ALIMENTACION				
MIGRACION ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
MEMORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito la finca Vista Hermosa de Propiedad de la Señora Rubiela Arango Corregimiento de la Florida, Vereda el Manzano bajo con el fin de verificar la Veracidad de la Construccion del Sistema Septico solicitado por escrito con radicado N° 594

En la Vivienda Viven 7 Personas por la cual cuenta con 6 metros² por lo Tc de 200 metros² aproximadamente para la Construccion del Sistema Septico

Con la Información recolectada en esta Visita, se le informa a la Señora Rubiela Arango que queda ingresada en la Base de Datos de Solicitudes de Sistemas para Futuras contrataciones, Previo cumplimiento de los requisitos, ya que en este año se entregaron los Sistemas Septicos Correspondientes al 2021-2022

La Visita fue atendida por la Señora Maria Gloria Mejia y la Abeja del contratista Jhon Edison Vargas de la SDARyGA

PROXIMA VISITA: DIA MES AÑO

María Gloria Mejía
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
CC 54058097

Edgar Martinez A
3217524613
NOMBRE Y FIRMA DE

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrantes
Victima=Victima violencia
Disap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 14-03-2022 **CORREG Y/O COMUNA: LA FLORIDA**

VEREDA Y/O BARRIO MANZANO BAJO **FINCA Y/O LUGAR: VILLA ILUSION**

ACTIVIDAD Apoyar a las comunidades rurales a través de visitas técnicas para la identificación de problemáticas o requerimientos de saneamiento hídrico en la zona rural de Pereira



FINCA LA FLORESTA LOTE PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA SEPTICO

FIRMA:_____

13405 3

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Jesus Antonio
Apellidos: Higuera
Cedula: 15940007 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3147256183

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indig [ ] Mujer [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victim [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 22 08 2018
Corregimiento: Arabia
Vereda: Zaragoza 1
Nombre de finca: El Jardinero y El Establo
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 4135 Cod. SICA:
N:
W:

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría		Sostenimiento		ABS	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematización		Plan Manejo Admin. Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico		Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SOSTENIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (HAS)				
# ANIMALES				
PLAN SANITARIO: ALIMENTACION				
MANEJO ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
MANEJO DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito la finca el Jardinero o el establo propiedad de Jesus Antonio Higueros - Corregimiento de Arabia Vereda Zaragoza 1

Se observo que esta desorganizada hace mucho tiempo, no habia nadie.

Se deja Registro fotografico de la visita

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Edgar Martinez

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3147524613

NOMBRE Y FIRMA DE

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
Vict/Vio=Victima violencia
Discap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO


CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 22-02-202 **CORREG Y/O COMUNA: ARABIA**

VEREDA Y/O BARRIO YARUMAL **FINCA Y/O LUGAR EL PORVENR**

ACTIVIDAD: Asesorar a los productores pecuarios en los tramites ambientales que deben de realizar en la zona rural de Pereira

	
FINCA EL PORVENIR	**FINCA EL PORVENIR**



FIRMA:_____

13 y/o Sol

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Jorge Mario
Apellidos: Agudelo
Cedula: 10133433 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3163532442

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Tecnico, Universitario, Ninguno, No Informa

GRUPO POBLACIONAL: Desp., MGH, Discap, Indig, Migr, Otro, Afrod, Victima

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 28 02 2022
Corregimiento: Arabia
Vereda: Tarotal
Nombre de finca: Esperanza
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 3584 Cod. SICA:
N:
W:

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria, Comercialización, Cosecha, Planificación, Sostenimiento, Establecimiento, Costos de producción, Sistematización, ABS, Estatus Sanitario, BPA, Plan Manejo Admin., Otras, ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño, Manejo de residuos solidos, Manejo de suelos, Mantenimiento, Reforestación, Revisión, Saneamiento básico, Seguimiento, Verificación, Manejo de Aguas, Otras, ¿Cuáles?

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/Ha)					
RENDIMIENTO (Ton/Ha)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE BENEFICIO					
OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
LABORES PECUARIAS: ALIMENTACION				
SUPLEMENTACION ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visita la finca la Esperanza de Propiedad del Señor Jorge Mario Agudelo, Corregimiento de Arabia Vereda Tarotal.

Me Presente como Asesor ante la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion Ambiental en Tramites ambientales.

Tienen 1 Cuadral que Reforesta toda la finca y no le hacen mantenimiento.
Tienen Un Nacimiento de Agua bien Cuidado y Protegido.

hay Una dificultad con el Sistema septico Colectivo del Barrio esperanza. por que el desague del Agua esta saliendo negra.

le explique lo del Acuerdo 029 el Cual por tener Zonas de Proteccion se le exige el Tramite predial Iguales Simples Requisitos:
- Copia de la Cedula del Propietario
- Certificado de Tradicion de la finca
- Solicitud por escrito Adjuntando el Acuerdo

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

x William Rios
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Martinez A.
NOMBRE Y FIRMA DE [illegible]

Desp=Desplazado, Indig=Indigena, Afrod=Afrodescendiente, MGH=Mujer Cabeza de hogar, Migr=Migrante, Vict=Victima violencia, Discap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

1340 56

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Silvio
Apellidos: Osorio
Cedula: ____ Edad: ____
Tel Fijo: ____ Celular: 3218156405

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victim [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: DIA 08 AÑO 2022
Corregimiento: Altagracia
Vereda: Cañaveral
Nombre de finca: La Maxea
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 2871 Cod. SICA:
N: ° ' "
W: ° ' "

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria	[ ]	Sostenimiento	[ ]	ABS	[ ]
Comercialización	[ ]	Establecimiento	[ ]	Estatus Sanitario	[ ]
Cosecha	[ ]	Costos de producción	[ ]	BPA	[ ]
Planificación	[ ]	Sistematización	[ ]	Plan Manejo Admin.	[ ]
				Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño	[ ]	Reforestación	[ ]	Verificación	[ ]
Manejo de residuos solidos	[ ]	Revisión	[ ]	Manejo de Aguas	[ ]
Manejo de suelos	[ ]	Saneamiento básico	[ ]	Otras, ¿Cuáles?	[ ]
Mantenimiento	[ ]	Sepultamiento	[ ]		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (Ton/Ha)					
RENDIMIENTO Ton/Ha(m)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (Has)				
# ANIMALES				
LABORES AGRICOLAS: ALIMENTACION				
MEDICINA ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
IMPACTO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

- Se visito la finca la maxea que esta en arriendo al señor Silvio osorio en el corregimiento de Altagracia Vereda Cañaveral

Me Presente como Asesor Ante la Gerente y la secretaria de Desarrollo rural de Pereira antioquia

Y guardia.

le explique que del Acuerdo 029 por el cual se rebaja el Impuesta predial por tener zonas de protección y cuales son los documentos y

- Copia de la cedula del Propietario del predio
- Certificado de Tradicion
- Solicitud por escrito que se acoja al Acuerdo 029.

PRÓXIMA VISITA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

Jhon Alexander Valdez
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DE

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
Victim=Victima violencia
Discap=Discapacitado

134156

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Martha Cecilia
Apellidos: Suarez Alvarez
Cedula: 38240146 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3143992441

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victim [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 07 | 3 | 2022
Corregimiento: Arabia
Vereda: Tarcal
Nombre de finca: El Cargal
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 2754 Cod. SICA:
N:
W:

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría		Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematización		Plan Manejo Admin. Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento básico		Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/Ha)					
RENDIMIENTO (kg/Ha)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SOSTENIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (Has)				
# ANIMALES				
LABORES PECUARIAS: ALIMENTACION				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Visita la finca El Cargal de Propiedad de la Señora Martha Cecilia Alvarez con Cedula 38240146 en el Corregimiento de Arabia, Vereda Tarcal.

Me Presente como Asesor ante la Cardes y la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion Ambiental de Tramites ambientales.

Hay un Cuadral bien Cuidado.

Se explique sobre el Acuerdo 029 de Cobertura del impuesto Predial por tener zonas de Proteccion y cuales son los Documentos:
- Copia de la Cedula del Propietario
- Certificado de Tradicion
- Solicitud de que se Acojen al acuerdo

PRÓXIMA VISITA: DIA | MES | AÑO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Edgar Martinez R.
NOMBRE Y FIRMA DE

3147521613

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
Victim=Victima violencia
Discap=Discapacitado

134057

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Edgar Iv
Apellidos: Bonilla
Cedula: 10042255 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3113015455

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victim [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 7 | 08 | 2022
Corregimiento: Arabia
Vereda: El Hogar
Nombre de finca: Porvenir
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 1983 Cod. SICA:
N:
W:

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría	[ ]	Sostenimiento	[ ]	ABS	[ ]
Comercialización	[ ]	Establecimiento	[ ]	Estatus Sanitario	[ ]
Cosecha	[ ]	Costos de producción	[ ]	BPA	[ ]
Planificación	[ ]	Sistematización	[ ]	Plan Manejo Admin. Otras, ¿Cuáles?	[ ]

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño	[ ]	Reforestación	[ ]	Verificación	[ ]
Manejo de residuos solidos	[ ]	Revisión	[ ]	Manejo de Aguas	[ ]
Manejo de suelos	[ ]	Saneamiento básico	[ ]	Otras, ¿Cuáles?	[ ]
Mantenimiento	[ ]	Sepultamiento	[ ]		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (TON/Has)					
RENDIMIENTO (TON/Has)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (HAS)				
# ANIMALES				
LABORES PECUARIAS: ALIMENTACION				
MEDICAMENTOS ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
FACTOR Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visita la finca el Porvenir de Propiedad del Señor Edgar Bonilla en el corregimiento de Arabia, Vereda El hogar

Me Presento como Asesor ante la Carder y la Secretaria de desarrollo Rural de Temas ambientales

1 guadual alrededor y otro a la entrada y le hace mantenimiento eventualmente

1 nacimiento de Agua que esta Protegido con arboles de la region.

le explique sobre el Acuerdo 029 el cual se hay Zonas de Proteccion se le pregunta el Impuesto Predial y le dije cuales eran los documentos:
- Fotocopia de la cedula
- Certificado de Tradicion de la Finca
- Solicitud y escrito que se alegan al acuerdo 029

PROXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

A

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Edgar Bonilla

NOMBRE Y FIRMA DE [illegible]

3217522613

Desp=Desplazado Migr=Migrante
Ind=Indigena Victim=Victima violencia
Afrod=Afrodescendiente Discap=Discapacitado
MCH=Mujer cabeza de hogar

1341 54

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Juan Carlos
Apellidos: Llanos Zuluaga
Cedula: 79154907 Edad:
Tel Fijo: Celular:

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victimas [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 09 03 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: El Congalo
Nombre de finca: El Carulso
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: Cod. SICA:
N:
W:

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria		Sostenimiento		ABS	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematización		Plan Manejo Admin. Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento básico		Otras. ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (mts)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (KG/A)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRICOLAS: ESTACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO MALEZAS					
LABOREA DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
LABORES PECUARIAS: ALIMENTACION				
MEDICINA ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
FACTOR Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito la finca el Carulso de propiedad del Señor Gustavo Arbeláez. el Administrador el propietario es Juan Carlos Llanos en el corregimiento de Morelia Vereda El Congalo.

Me Presento como Asesor ante la Casa y la Secretaria de Asuntos ambientales.

y quedo atenta la finca.

Es una finca de Terreno.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA 1060555 3217524613

NOMBRE Y FIRMA DE [illegible] Edgar Martinez

Desp=Desplazado Migr=Migrante
Indig=Indigena Victima=Victima violencia
Afrod=Afrodescendiente Discap=Discapacitado
MCH=Mujer cabeza de hogar

134054

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión:.01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Julian
Apellidos: Alzate
Cedula: 9868270 Edad:
Tel Fijo: Celular: 310 371 24 80

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victim [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 02 03 2022
Corregimiento: Arabia
Vereda: Mirasol
Nombre de finca: Los Sauces
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 35 Cod. SICA:
N:
W:

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria	[ ]	Sostenimiento	[ ]	ABS	[ ]
Comercialización	[ ]	Establecimiento	[ ]	Estatus Sanitario	[ ]
Cosecha	[ ]	Costos de producción	[ ]	BPA	[ ]
Planificación	[ ]	Sistematizacion	[ ]	Plan Manejo Admin. Otras, ¿Cuáles?	[ ]

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño	[ ]	Reforestación	[ ]	Verificación	[ ]
Manejo de residuos solidos	[ ]	Revisión	[ ]	Manejo de Aguas	[ ]
Manejo de suelos	[ ]	Saneamiento Básico	[ ]	Otras. ¿Cuáles?	[ ]
Mantenimiento	[ ]	Sepultamiento	[ ]		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/has)					
RENDIMIENTO (Ton/has)					
LABORES AGRONOMICAS: IMPLANTACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
LABORES PECUARIAS: ALIMENTACION				
MEJORAMIENTO ANIMAL				
BIENESTAR ANIMAL				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
FACTOR Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito la finca los Sauces, arrendada al Señor Jaime Alzate Corregimiento de Arabia, Vereda Mirasol

Me Presento como Asesor ante la Cardex y la Secretaria de Desarrollo Rural de Gestion Ambientales

Y Graduales que se le hace mantenimiento

Se le explica Sobre el Acuerdo 029 que es por tener zona de Proteccion se le hace una rebaja pero Tiene que Implementar Predial y Cuales Son los requisitos

- Foto copia de la cedula
- Certificado de tradicion
- Solicitud por escrito que se acoja al Acuerdo.

Me atendio el Señor Julian Andres Osorio administrador

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Julian Andrés Osorio Bladón
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
3475246 13

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VISITA

Desp=Desplazado
Indig=Indígena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
Victim=Victima violencia
Discap=Discapacitado

134160

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Cero Antonio
Apellidos: Rodriguez
Cedula: 10 119699 Edad:
Tel Fijo: Celular: 310 8159977

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indíg [ ] Mujer [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victim [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 12 | 09 | 2022
Corregimiento: Arabia
Vereda: Jazmin 1
Nombre de finca: Buena vista
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 761 Cod. SICA:
N:
W:

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria		Sostenimiento		Abs	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematización		Plan Manejo Admin.	
				Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Semaforeo Básico		Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

NOMBRE DE CULTIVO	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (Kg/Un)					
RENDIMIENTO (Ton/Un)					
LABORES AGRONOMICAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO SOSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE MANTENIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

NOMBRE DE PECUARIO	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
AREA (Has)				
# ANIMALES				
LABORES PECUARIAS: ALIMENTACION				
MEDICAMENTOS ANIMAL				
MONITOREO RIESGO				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
FACTOR Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visita la finca Buena vista de propiedad del Señor Cero Antonio Rodriguez Corregimiento de Arabia Vereda Jazmin

Me presente como Asesor ante la Cardex y la Secretaria de Tramites ambientales

hay 2 Cuadales que le Hacen mantenimiento

hay 1 Nacimiento de Agua bien Protegido.

le explique Sobre el Acuerdo 029 de la Rebaja del Impuesto Predial Que tener Zonas de Proteccion y le doy cuales son los Documentos.

- Fotocopia de la cedula del Propietario
- Certificado de Tradicion de la finca
- Solicitud por escrito que se acogen al Acuerdo 029.

PROXIMA VISITA: DIA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

NOMBRE Y FIRMA DE

Desp=Desplazado
Indíg=Indígena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
Viu/Vic=Viuda/Victima violencia
Discap=Discapacitado

134050

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Luz Mery
Apellidos: Garcia Duque
Cedula: 42119015 Edad: 3177020990
Tel Fijo: Celular: 321

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria		Secundaria	
Tecnico		Universitario	
Ninguno		No Informa	

GRUPO POBLACIONAL

Desp		MCH		Discap	
Indig		Migr		Otro	
Afrod		VictVio			

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 21 DIA | 02 | 2022
Corregimiento: Arabia
Vereda: Jazmin 1
Nombre de finca: Casa Centro Poblado
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: Cod. SICA:

N	4	42 '	54 '	177 "
W	75	40 '	17 '	985 "

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría		Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematizacion		Plan Manejo Admin.	
				Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico	X	Otras. ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Ha)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PECUARIAS: ALIMENTACIÓN				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito la Casa Centro Poblado de Propiedad de la señora luz Mery Garcia corregimiento de Arabia Vereda Jazmin 1 con el fin de verificar el estado del Sistema Septico.

Se observo que esta colmatado porque hace 1 año que no se le hace mantenimiento, se le realizo mantenimiento en enero de 2021.

Es un sistema Septico de Placa de Concreto de 3mts X 2mts, constade Trampa de grasas, Pozo y Cultivo Construido en el año 2019.

Se le explica como hay que hacerle mantenimiento que los lados y la grasa se le hecha agua hasta de 30 a 50 cms y se Tapa y al sistema se le deja un Poco de agua para echarle Bacter.

Se le explica que la Trampa de grasas cada 2 meses se le hace mantenimiento, y al Pozo cada 6 meses se le hace mantenimiento.

PRÓXIMA VISITA: DIA | MES | AÑO

luz Mery Garcia Duque
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
3217524617

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DE

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
VictVio=Victima violencia
Discap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

REGISTRO FOTOGRAFICO


CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 21-02-202 **CORREG Y/O COMUNA: ARABIA**

VEREDA Y/O BARRIO YARUMAL **FINCA Y/O LUGAR: CASA CENTRO POBLADO**

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos durante los años 2016 y 2017, con respecto a la ubicación georeferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.

	
SISTEMA SEPTICO FINCA CASA CENTRO POBLADO	**SISTEMA SEPTICO FINCA CASA CENTRO POBLADO**



FIRMA:_____

1340 52

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Rosalba
Apellidos: Rosso Castillo
Cedula: 66700864 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3106921166

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [x] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victim [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 21 | 03 | 2022
Corregimiento: Arabia
Vereda: Tarumal
Nombre de finca: Alto de las Brisas
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: Cod. SICA:
N 4 43 0 3468
W 75 47 8 903

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría		Sostenimiento		ABS	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematización		Plan Manejo Admin. Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento básico	X	Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/Un)					
RENDIMIENTO (Ton/Un)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE REQUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PLAN DE LABORES: ALIMENTACION				
SANIDAD ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
MANEJO DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito la finca Alto de las Brisas de propiedad de la Señora Rosalba Rosso en el corregimiento de Arabia Vereda Tarumal, verificar el sistema septico.

Se observo que desde el momento de su construccion a no se realizado mantenimiento.

Se sugiere hacerle mantenimiento inmediato

Se le da explicacion como se le hace mantenimiento a Sacar los lodos y las grasas esterque lo en un hueco de 50cm y que cada 2 meses se le hace mantenimiento a la trampa de grasas y cada 6 meses se le hace mantenimiento al Pozo Septico.

al hacer mantenimiento dejar un Poco de Agua para echarle Bacterios.

Es un Pozo construido en el año 2019 Consta de trampa de grasas, Pozo y sellito de placa de Concreto de 2mts x 2mts.

PRÓXIMA VISITA: DIA | MES | AÑO

Rosalba Rosso
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
3147524613

Edgar Martinez R
NOMBRE Y FIRMA DE TECNICO

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
Victim=Victima violencia
Discap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

REGISTRO FOTOGRAFICO


CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 21-02-202 **CORREG Y/O COMUNA: ARABIA**

VEREDA Y/O BARRIO YARUMAL **FINCA Y/O LUGAR: ALTO LAS BRISAS**

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos durante los años 2016 y 2017, con respecto a la ubicación georeferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.

	
SISTEMA SEPTICO FINCA ALTO LAS BRISAS	**SISTEMA SEPTICO FINCA ALTO LAS BRISAS**



FIRMA:_____

134051

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Ernesto
Apellidos: gallego
Cedula: 10033621 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3165878474

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [x] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indig [ ] Mig [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victim [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 24 02 2022
Corregimiento: Arabia
Vereda: Jardines
Nombre de finca: las Brisas
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 5875 Cod. SICA:
N 4 43 2 31626
W 75 40 46 83

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria		Sostenimiento		ABS	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematización		Plan Manejo Admin. Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico	x	Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (mts)					
# PLANTAS					
PRODUCCION ESTABLECIDA (kg/mes)					
RENDIMIENTO (kg/ha)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
LABORES PECUARIAS: ALIMENTACION				
HIGIENE TAN ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito la finca las Brisas propiedad del señor Ernesto gallego correspondiente del sistema septico.

Se observo que esta colmatado porque hace 8 meses que no se le realiza mantenimiento, el ultimo se le realizo en Julio 2021

El propietario me conto que el mismo le realiza mantenimiento

Se le explico cada cuanto se le hace mantenimiento a la trampa de grasas cada 2 meses y al pozo cada 6 meses

El pozo se construyo en el año de 2019 consta de placa de concreto consta de trampa de grasas pozo septico y tanque de 3000 litros

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Ernesto Gallego
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
10.033.621 3217524613

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DE TECNICO

Desp=Desplazado Mig=Migrante
Indig=Indigena Vict/Vic=Victima violencia
Afrod=Afrodescendiente Discap=Discapacitado
MCH=Mujer cabeza de hogar

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 21-02-202 **CORREG Y/O COMUNA: ARABIA**

VEREDA Y/O BARRIO YARUMAL **FINCA Y/O LUGAR: LAS BRISAS**

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos durante los años 2016 y 2017, con respecto a la ubicación georeferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.

	
SISTEMA SEPTICO FINCA LAS BRISAS	**SISTEMA SEPTICO FINCA LAS BRISAS**

FIRMA:_____

134053

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Herlad
Apellidos: Hurtado
Cedula: 14430307 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3214001623

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Vic/Vio [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 22 / 03 / 2021
Corregimiento: Arabia
Vereda: Jardines
Nombre de finca: Villa Graciela
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 5873 Cod. SICA:
N: ° ' "
W: ° ' "

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria		Sostenimiento		ABS	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematización		Plan Manejo Admin. Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico	X	Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (Ton/Ha)					
RENDIMIENTO (Ton/Ha)					
LABORES AGRONOMICAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SOSTENIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
LABORES AGRONOMICAS: ALIMENTACION				
SUPLEMENTACION ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
DERECHO AMBIENTAL				
FACTOR Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito la finca Villa Graciela de Propiedad del Señor Herlad Hurtado, corregimiento de Arabia Vereda Jardines, con el fin de Verificar el Sistema Septico.

Se observo que esta en Buen estado es de Placa de Concreto de 3mts x 2mts. Consta de Trampa de Grasas, Pozo septico Construido en el año 2019

Ultimo mantenimiento se realizo marzo de 2021.

Se explica como se hace el mantenimiento cada 2 meses a la Trampa de grasas y cada 6 meses al Pozo Septico

Se Sugiere hacerle mantenimiento pendiente Gracias

PRÓXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

Hermann Garcia
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
3217524613

Edgar Martinez A
NOMBRE Y FIRMA DE TECNICO

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
Vic/Vio=Victima violencia
Discap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO


CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 22-02-202 **CORREG Y/O COMUNA: ARABIA**

VEREDA Y/O BARRIO YARUMAL **FINCA Y/O LUGAR: VILLA GABRIELA**

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos durante los años 2016 y 2017, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.

	
SISTEMA SEPTICO FINCA VILLA GRABRIELA	**SISTEMA SEPTICO FINCA VILLA GABRIELA**



FIRMA:_____

134059

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Jaime
Apellidos: Arcila Jc
Cedula: 9868220 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3107174456

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria ☐ Secundaria ☐ Tecnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL: Desp ☐ MCH ☐ Discap ☐ Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐ Afrod ☐ Victima ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 07 / 03 / 2022
Corregimiento: Arabia y
Vereda: Morelindo
Nombre de finca: La Sauce
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 35 Cod. SIGA:
N: ° ' "
W: ° ' "

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría	☐	Sostenimiento	☐	ABS	☐
Comercialización	☐	Establecimiento	☐	Estatus Sanitario	☐
Cosecha	☐	Costos de producción	☐	BPA	☐
Planificación	☐	Sistematización	☐	Plan Manejo Admin. Otras. ¿Cuáles?	☐

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño	☐	Reforestación	☐	Verificación	☐
Manejo de residuos solidos	☐	Revisión	☐	Manejo de Aguas	☐
Manejo de suelos	☐	Saneamiento Básico	☐	Otras. ¿Cuáles?	☐
Mantenimiento	☐	Seguimiento	☐		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (mts)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (TON/Un)					
RENDIMIENTO (Ton/Un)					
LABORES AGRICOLAS: ESTABLECIMIENTO CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PLAN GENERAL: ALIMENTACION				
SUMINISTRO ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PACTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Visita la finca los Sauces, arrendada por el Señor Jaime Arcila Jc Agel, corregimiento de Arabia, Vereda Morelindo. Queda Verificado el Estado del Sistema Septico.

Se observa que hace mucho tiempo no se le hace Mantenimiento, es un Sistema Septico de Plastico de 3000 Litros, instalado en el año 2013

- le explicamos como se le hace Mantenimiento debe Sacar los lodos y la grasa extraerlos en un hueco de 50cm
- Se saca el Agua y se deja un poco.
- Se le hecha Basuelos

me atendio el Señor Julian Andres Osorio admenes trados.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Julian Andrés Osorio Blandón
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
3147524613

Edgar Martinez A
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

Desp=Desplazado Indig=Indigena Afrod=Afrodescendiente MCH=Mujer cabeza de hogar Migr=Migrante Victima=Victima violencia Discap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 02-03-2022 **CORREG Y/O COMUNA: ARABIA**

VEREDA Y/O BARRIO MIKRALINDO **FINCA Y/O LUGAR: LOS SAUCES**


ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos durante los años 2016 y 2017, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



SISTEMA SEPTICO LOS SAUCES



SISTEMA SEPTICO FINCA LOS SAUCES



FIRMA:_____

134155

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Jesika
Apellidos: Restrepo
Cedula: 1088252416 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3178648047

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indig [ ] Mujer [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victima [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 04 03 2022
Corregimiento: Arabia
Vereda: Tarumal
Nombre de finca: el Porvenir
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: Cod. SICA:
N:
W:

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria		Sostenimiento		ABS	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematización		Plan Manejo Admin. Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico		Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (mts)					
# PLANTAS					
PRODUCCION ESTABLECIMIENTO (Ton/m)					
RENDIMIENTO (Ton/m)					
LABORES AGRONOMICAS	INSTALACION CULTIVO				
	MANEJO FITOSANITARIO				
	MANEJO NUTRICIONAL				
	MANEJO CULTURAL				
	MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA				
	MANEJO DE ARVENSES				
	LABORES DE SEGUIMIENTO				
	OTRAS LABORES ¿CUALES?				

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
LABORES AGRONOMICAS	ALIMENTACION			
	SUPLEMENTACION ANIMAL			
	BIOSEGURIDAD			
	IMPL. DE BUENAS PRACTICAS			
	MANEJO			
	MEDIO AMBIENTE			
	PASTOS Y FORRAJES			
	PLAN DE VACUNACION			
	PLAN SANITARIO			
	REPRODUCCION			
	ASISTENCIA TECNICA			
	OTRAS LABORES ¿CUALES?			

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito la finca el Porvenir casa de la Señora Jesika Restrepo con el fin de verificar el Sistema Septico

Se observo que esta colmatado, ya que Hace 8 meses no se le realiza mantenimiento

Tambien se evidencio que la manguera de desagoe Esta rota en varias partes que sale a la carretera debido al malestar de los vecinos que la dañaron y el agua esta saliendo por donde esta rota, no presenta olores

El Predio ya fue visitado por la corregidora Isabel Cristina la cual saluda que la propietaria y la vivienda es otro, el dueño de la propiedad dice que no sabe donde queda la manguera ya que son mas de 100 metros de recorrido

El Predio tiene una antiguedad de 10 años, el Sistema Septico fue construido 2019, cuenta de Trampa de grasas, Pozo y Filtro de 3000 litros

El Profesional esta Solicitando una Visita Tecnica para Ver como se puede solucionar el problema y se evidencia que varias casas Vierten el Agua a la carretera

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Jessica Rios
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
3217524607

Edgar Martin
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Desp=Desplazado Indig=Indigena Afrod=Afrodescendiente MCH=Mujer Cabeza de hogar Migr=Migrante Victima=Victima violencia Discap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 04-03-2022 **CORREG Y/O COMUNA: ARABIA**

VEREDA Y/O BARRIO YARUMAL **FINCA Y/O LUGAR: EL PORVENIR**


ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos durante los años 2016 y 2017, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



SISTEMA SEPTICO EL PORVENIR



SISTEMA SEPTICO FINCA EL PORVENIR



FIRMA:_____

13457

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Sonia
Apellidos: Carmona
Cedula: 42059752 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3113912205

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [x] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MGH [ ] Discap [ ] Indíg [ ] Migr [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victim [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 04 / 07 / 2022
Corregimiento: Arabia
Vereda: Tasajal
Nombre de finca: Las Brisas
Ficha Catastral:
Cod. SIGAA: 5875 Cod. SICA:
N: ° ' "
W: ° ' "

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría	[ ]	Sostenimiento	[ ]	ABS	[ ]
Comercialización	[ ]	Establecimiento	[ ]	Estatus Sanitario	[ ]
Cosecha	[ ]	Costos de producción	[ ]	BPA	[ ]
Planificación	[ ]	Sistematización	[ ]	Plan Manejo Admin. Otras, ¿Cuáles?	[ ]

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño	[ ]	Reforestación	[ ]	Verificación	[ ]
Manejo de residuos solidos	[ ]	Revisión	[ ]	Manejo de Aguas	[x]
Manejo de suelos	[ ]	Saneamiento básico	[ ]	Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento	[ ]	Seguimiento	[ ]		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (Ton/Un)					
RENDIMIENTO (Ton/Un)					
LABORES AGRONOMICAS: ESTACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE REQUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
LABORES AGRONOMICAS: ALIMENTACION				
SUPLEMENTACION ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
FACTOR Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito la finca las Brisas de propiedad de la Señora Sonia Carmona en la Vereda Tasajal, Corregimiento de Arabia, para verificar el estado del Sistema septico.

Se observa que esta Colmatada ya que hace mas de un año que no se le hace mantenimiento.

Este Sistema septico de Plastico de 3000 Litros, Consta de Tranpa de grasas, Pozo y Filtro. Construido en el 2014.

Se explico como se le hace el mantenimiento Cada 2 meses a la Tranpa de grasas y Cada 6 meses al Pozo Septico.

Se Sugiere hacerle mantenimiento de Inmediato.

Debe echarle Pusitos cuando se le haga Mantenimiento.

PRÓXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

x Sonia Carmona
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

Desp=Desplazado
Indíg=Indígena
Afrod=Afrodescendiente
MGH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
Victim=Victima violencia
Discap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO


CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 07-03-2021 **CORREG Y/O COMUNA: ARABIA**

VEREDA Y/O BARRIO yarumal **FINCA Y/O LUGAR: LAS BRISAS**

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos durante los años 2016 y 2017, con respecto a la ubicación georeferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.

	
SISTEMA SEPTICO FINCA LA PRIMAVERA	**SISTEMA SEPTICO FINCA LA primavera**



FIRMA:_____

134161

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Cero Antonio
Apellidos: Rodriguez
Cedula: 10 118 699 Edad:
Tel Fijo: Celular: 310 825 9977

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MGH [ ] Discap [ ] Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victima [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 12 | 05 | 2022
Corregimiento: Arabia
Vereda: Taro - 1
Nombre de finca: Buenavista
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 761 Cod. SICA:
N:
W:

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría [ ] Comercialización [ ] Cosecha [ ] Planificación [ ]
Sostenimiento [ ] Establecimiento [ ] Costos de producción [ ] Sistematización [ ]
ABS [ ] Estatus Sanitario [ ] BPA [ ] Plan Manejo Admin. [ ] Otras, ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño [ ] Manejo de residuos solidos [ ] Manejo de suelos [ ] Mantenimiento [ ]
Reforestación [ ] Revisión [ ] Saneamiento básico [ ] Seguimiento [ ]
Verificación [ ] Manejo de Aguas [ ] Otras, ¿Cuáles? [ ]

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (Ton/Has)					
RENDIMIENTO (Ton/Has)					
ASPECTOS AGRONOMICOS: INSTALACION CULTIVO					
ASPECTOS AGRONOMICOS: MANEJO FITOSANITARIO					
ASPECTOS AGRONOMICOS: MANEJO NUTRICIONAL					
ASPECTOS AGRONOMICOS: MANEJO CULTURAL					
ASPECTOS AGRONOMICOS: MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
ASPECTOS AGRONOMICOS: MANEJO DE AROBIGES					
ASPECTOS AGRONOMICOS: LABORES DE MANTENIMIENTO					
ASPECTOS AGRONOMICOS: OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (Has)				
# ANIMALES				
ASPECTOS TECNICOS: ALIMENTACION				
ASPECTOS TECNICOS: SUPLEMENTAR ANIMAL				
ASPECTOS TECNICOS: MICROBIOLOGICO				
ASPECTOS TECNICOS: IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
ASPECTOS TECNICOS: SANEAMIENTO				
ASPECTOS TECNICOS: IMPACTO AMBIENTAL				
ASPECTOS TECNICOS: PASTOREO Y FORRAJERA				
ASPECTOS TECNICOS: PLAN DE VACUNACION				
ASPECTOS TECNICOS: PLAN SANITARIO				
ASPECTOS TECNICOS: REPRODUCCION				
ASPECTOS TECNICOS: ASISTENCIA TECNICA				
ASPECTOS TECNICOS: OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Visita la finca Buena Vista de Propiedad del señor Cero Antonio Rodriguez Corregimiento de Arabia Vereda Taro uno (1) por el fin de Diagnostico. Estado del sistema Septico

Se observo que esta enmalezado con sistema septico Construido en el 2016, consta de trampa de grasas, foso y filtro hace 6 meses se le hizo mantenimiento de Placa de Concreto.

PRÓXIMA VISITA: DÍA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524612

x Edgar Martinez R.

NOMBRE Y FIRMA DE [illegible]

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MGH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
Victima=Victima violencia
Discap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 12-03-2022 **CORREG Y/O COMUNA: ARABIA**

VEREDA Y/O BARRIO YARUMAL **FINCA Y/O LUGAR: BUENA VISTA**

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos durante los años 2016 y 2017, con respecto a la ubicación georeferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



SISTEMA SEPTICO FINCA BUENA VISTA



SISTEMA SEPTICO FINCA LAS BRISAS

FIRMA:_____

134055

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Nelson Fernando
Apellidos: Mejia
Cedula: 18515147 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3113674701

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria ☐ Secundaria ☐ Tecnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL: Desp ☐ MCH ☐ Discap ☐ Indig ☐ Mujer ☐ Otro ☐ Afrod ☐ Victim ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 23 / 02 / 2022
Corregimiento: Arabia
Vereda: Jurumal
Nombre de finca: La Esperanza
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 92022 Cod. SICA:
N: ° ' "
W: ° ' "

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría	☐	Sostenimiento	☐	ABS	☐
Comercialización	☐	Establecimiento	☐	Estatus Sanitario	☐
Cosecha	☐	Costos de producción	☐	BPA	☐
Planificación	☐	Sistematización	☐	Plan Manejo Admin. Otras, ¿Cuáles?	☐

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño	☐	Reforestación	☐	Verificación	☐
Manejo de residuos solidos	☐	Revisión	☐	Manejo de Aguas	☐
Manejo de suelos	☐	Saneamiento Básico	☐	Otras, ¿Cuáles?	☐
Mantenimiento	☐	Seguimiento	☐		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (Ton/Kg)					
RENDIMIENTO (Ton/Ha)					
LABORES CULTURALES: ESTABLECIMIENTO CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PROGRAMAS SANITARIOS: ALIMENTACION				
MEJ. GENETICA ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito El Sistema Colectivo de la Vereda Jurumal Corregimiento Arabia y Verificar Si Este Esta Ubicado en La Esperanza.

Se observo que esta enmalezado que Hace un año no ve mantenimiento en su totalidad

Se le Hace mantenimiento Preventivo cada 6 dias

Se Sugiere Hacle mantenimiento

Hace mas de 15 Años de su construyo

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

a Luz Stella Osorio
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Delegada JAC 3217524613

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DE TECNICO

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
Victim=Victima violencia
Discap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**


FECHA 07-03-2021 **CORREG Y/O COMUNA: ARABIA**

VEREDA Y/O BARRIO yarumal **FINCA Y/O LUGAR: PETAR B.LA ESPERANZA**

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos durante los años 2016 y 2017, con respecto a la ubicación georeferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.



PETAR B.LA ESPERANZA



PETAR .B. LA ESPERANZA

FIRMA:_____

ALCALDIA DE PEREIRA

CERTIFICADO DE INGRESO DE INFORMACIÓN AL SISAA

Versión: 02 Fecha de Vigencia: Sept. 24 de 2018

SISTEMA DE INFORMACIÓN
REGISTRO DE VISITAS

El (la) señor (a): **EDGAR DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ**, con documento de identidad No. **10115936** ha realizado las siguientes actividades de actualización del sistema de información de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental para el año 2022.

PERIODO	BPA	AES	ASISTENCIA TÉCNICA GENERAL	TOTAL INGRESADOS
15/02/2022 - 14/03/2022	0	0	12	12

OTRAS ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Listado de asistencia a capacitaciones:	0	Personas registradas:	
Entregas de insumos registrados:	0	Usuarios no regulares:	0
Monitoreos Trips aprobados:	0	Listas BPA aprobadas:	0
Monitoreos Trips ingresados:	0	Listas BPA ingresadas:	0
Monitoreos Sigatoka registrados:	0	Plan inocuidad ingresadas:	0
Actualización y fotointerpretación:	0	Plan inocuidad aprobadas:	0
Usuarios ganadería ceba:	0	Reg. Productividad:	0
Usuarios ganadería leche:	0	Solicitudes atendidas / pendientes:	0 / 0
Reg. Ventas asociaciones:	0	S.T.A.R:	0
		Monitoreos broca:	0



23/03/2022
Verificado sistema de información

Sistema Integrado de Gestión

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 11-03-2022 **CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS**

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS **FINCA Y/O LUGAR: CASA**

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionada con el objeto del contrato



DIFUSION DEL MERCATON CAMPESINO
PLAZA CIVICA
COMITÉ DE CAFETERO
CONDINA




firma_____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 28-02-2022 **CORREG Y/O COMUNA: CENTRO**

VEREDA Y/O BARRIO CENTRO **FINCA Y/O LUGAR: OFICINA DE LA SDRYGA**

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos durante los años 2016 y 2017, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.

	
REUNION DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO BASICO	**REUNION DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO BASICO**

firma_____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 16-02-2022 **CORREG Y/O COMUNA: CENTRO**

VEREDA Y/O BARRIO CENTRO **FINCA Y/O LUGAR: OFICINA DE LA SDRYGA**

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos durante los años 2016 y 2017, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.

	
REUNION DEL COMITÉ DE AGUA Y SANEAMIENTO	**REUNION DEL COMITÉ DE AGUA Y SANEAMIENTO**



firma_____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 24-02-2022 **CORREG Y/O COMUNA: CENTRO**

VEREDA Y/O BARRIO CENTRO **FINCA Y/O LUGAR: OFICINA DE LA SDRYGA**

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos durante los años 2016 y 2017, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.

	
REUNION DE ENTREGA DE INFORMACION DE SISTEMAS SEPTICO	**REUNION ENTREGA DE INFORMACION DE SISTEMA SEPTICO**



firma_____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 10-03-2022 **CORREG Y/O COMUNA: CENTRO**

VEREDA Y/O BARRIO CENTRO **FINCA Y/O LUGAR: OFICINA DE LA SDRYGA**

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos durante los años 2016 y 2017, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.

	
REUNION DE ENTREGA DE INFORMACION DE SISTEMAS SEPTICO	**REUNION ENTREGA DE INFORMACION DE SISTEMA SEPTICO**





firma_____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 10-03-2022 **CORREG Y/O COMUNA: CENTRO**

VEREDA Y/O BARRIO CENTRO **FINCA Y/O LUGAR: OFICINA DE LA SDRYGA**

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos durante los años 2016 y 2017, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.

	
REUNION DE ENTREGA DE INFORMACION DE SISTEMAS SEPTICO	**REUNION ENTREGA DE INFORMACION DE SISTEMA SEPTICO**



firma_____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 12-03-2022 **CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS**

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS **FINCA Y/O LUGAR: CASA**

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionada con el objeto del contrato



DIFUSION DEL MERCATON CAMPESINO
PARQUE DE LA REBECA
PARQUE LAS ARDILAS
O

firma_____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 11-03-2022 **CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS**

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS **FINCA Y/O LUGAR: CASA**

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionada con el objeto del contrato



DIFUSION DEL MERCATON CAMPESINO
PLAZA CIVICA
COMITÉ DE CAFETERO
CONDINA




firma_____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 06-03-2022 **CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS**

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS **FINCA Y/O LUGAR: CASA**

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionada con el objeto del contrato



DIFUSION DEL MERCATON jardin 1-2 y samaria 1


firma_____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 835 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 05-03-2022 **CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS**

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS **FINCA Y/O LUGAR: CASA**

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionada con el objeto del contrato



DIFUSION DEL MERCATON cañavera-paseo de la casteñana-parque benito suarez

firma_____