ALCALDIA DE PEREIRA

# DIARIO DE LABORES No. 132072

## SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Rusbelo
Apellidos: Alfonso- Amaya
Cedula: 24156623 Edad: 55
Tel Fijo: Celular:

**ULTIMO GRADO APROBADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primaria | | Secundaria | |
| Tecnico | | Universitario | |
| Ninguno | | No Informa | |

**GRUPO POBLACIONAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desp | | MCH | | Discap | |
| Indig | | Migr | | Otro | |
| Afrod | | VictVio | | | |

### INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 09 / 02 / 2022
Corregimiento: La Florida
Vereda: El Porvenir
Nombre de finca: Acueducto Represa Chorro Hondo
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 90042 Cod. SICA:
N: 4° 46' 59.3"
W: 75° 38' 52.5"

### ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Asesoría | | Sostenimiento | | AES | |
| Comercialización | | Establecimiento | | Estatus Sanitario | |
| Cosecha | | Costos de producción | | BPA | |
| Planificación | | Sistematizacion | | Plan Manejo Admin. | |
| | | | | Otras. ¿Cuáles? | |

### APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diseño | | Reforestación | | Verificación | |
| Manejo de residuos solidos | | Revisión | | Manejo de Aguas | |
| Manejo de suelos | | Saneamiento Básico | | Otras. ¿Cuáles? | |
| Mantenimiento | | Seguimiento | | | |

### ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

| | | CULTIVO 1 | CULTIVO 2 | CULTIVO 3 | CULTIVO 4 | CULTIVO 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE CULTIVO | | | | | | |
| VARIEDAD | | | | | | |
| AREA (has) | | | | | | |
| # PLANTAS | | | | | | |
| PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha) | | | | | | |
| RENDIMIENTO (Ton/ha) | | | | | | |
| LABORES AGRICOLAS | INSTALACION CULTIVO | | | | | |
| | MANEJO FITOSANITARIO | | | | | |
| | MANEJO NUTRICIONAL | | | | | |
| | MANEJO CULTURAL | | | | | |
| | MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA | | | | | |
| | MANEJO DE ARVENSES | | | | | |
| | LABORES DE SEGUIMIENTO | | | | | |
| | OTRAS LABORES ¿CUÁLES? | | | | | |

### ACTIVIDAD PECUARIA

| | | PECUARIO 1 | PECUARIO 2 | PECUARIO 3 | PECUARIO 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE PECUARIO | | | | | |
| AREA (mts2) | | | | | |
| # ANIMALES | | | | | |
| LABORES PECUARIAS | ALIMENTACIÓN | | | | |
| | BIENESTAR ANIMAL | | | | |
| | BIOSEGURIDAD | | | | |
| | IMPL. DE BUENAS PRÁCTICAS | | | | |
| | MANEJO | | | | |
| | MEDIO AMBIENTE | | | | |
| | PASTOS Y FORRAJES | | | | |
| | PLAN DE VACUNACIÓN | | | | |
| | PLAN SANITARIO | | | | |
| | REPRODUCCIÓN | | | | |
| | ASESORÍA TÉCNICA | | | | |
| | OTRAS LABORES ¿CUÁLES? | | | | |

### SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realizó visita a la Asociación de Usuarios Represa Chorro Hondo en (BPS) Buenas Prácticas Sanitarios en compañía del fontanero Jorge Murcia con CC: 10115017 y Junto con el Tesorero Jaime Herrera CC: 1[illegible]32. de Pereira.

- El Acueducto está clorando 6 Kilos cada 4 días y tiene 310 Suscriptores.

Se Recomienda:

- Colocar los Avisos dentro de las Instalaciones del Acueducto (Infraestructura (Tanque de Almacenamiento, Tanque desarenador, Caseta de cloración. Y Nombre del Acueducto. Los avisos existen pero estan Exteriorados.
- Realizar Mantenimiento a la Infraestructura del Acueducto.
- Llevar los resultados que fueron suministrados por el contratista de la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental.

PRÓXIMA VISITA: DIA 11 MES 1 AÑO 5

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO 3137574162

Desp=Desplazado
Indig=Indígena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
VictVio=Victima violencia
Discap=Discapacitado