ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES No. 132073

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Carlos
Apellidos: Orduñet
Cedula: 6339735 Edad:
Tel Fijo: Celular:

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria ☐ Secundaria ☐
Tecnico ☐ Universitario ☐
Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL

Desp ☐ MCH ☐ Discap ☐
Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐
Afrod ☐ VictVio ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 11 | 09 | 2022
Corregimiento: Caimalito
Vereda: La Carbonera
Nombre de finca: Acueducto RS
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 90052 Cod. SICA:
N: 4 ° 59 ' 11.01 "
W: 75 ° 30 ' 46.15 "

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria	☐	Sostenimiento	☐	AES	☐
Comercialización	☐	Establecimiento	☐	Estatus Sanitario	☐
Cosecha	☐	Costos de producción	☐	BPA	☐
Planificación	☐	Sistematizacion	☐	Plan Manejo Admin.	☐
				Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño	☐	Reforestación	☐	Verificación	☐
Manejo de residuos solidos	☐	Revisión	☐	Manejo de Aguas	☐
Manejo de suelos	☐	Saneamiento Básico	☐	Otras. ¿Cuáles?	☐
Mantenimiento	☐	Seguimiento	☐	(SVS)	

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGROBIOLOGICAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PLACEBO ALIMENTACIÓN				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
BPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realizó visita técnico Ambiental de Buenas Prácticas Sanitarios al Acueducto RS en la vereda la Carbonera baja del Corregimiento de Caimalito. El Acueducto Cuenta Con 68 Suscripturas.

De Recomienda:

- Con la visita suministrada por los Ing. Civil y hidraulico Contratista de la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion Ambiental. realizar el censamiento donde se encuentra la Infraestructura del Acueducto ya que la administración fes Oturgo el suministro de materiales
- Realizar señalización dentro de la Infraestructura del Acueducto (Avisos)
- El Acueducto le debe suministrar al fontanero un Chaleco que lo identifique como miembro del Acueducto. puede ser uno Camiseta con el nombre del Acueducto o un chaleco, y darle los implementos de Seguridad en el trabajo botas revalmentosas guantes Botas caneta con filtro estos implementos se los deben suministrar cuando el Acueducto empiece el proceso de Desinfección del agua ya que por el momento el Acueducto suministra agua cruda a la población.
- Se entrega los formatos correspondientes para ser diligenciados por el fontanero

PRÓXIMA VISITA: DIA / MES / AÑO /

Danery Pulgarin Bonilla — Tecnico

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
VictVio=Victima violencia
Discap=Discapacitado

SIG
Sistema Integrado de Gestión