	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION MANTENIMIENTO AERONAUTICO	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

1. **UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** **COMANDO AEREO DE COMBATE No.4, GRUTE-43**

2. **FECHA INFORME:** 06 de Abril de 2022

3. **CONTRATO No:** 007-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022

4. **FECHA FIRMA DEL CONTRATO**: 03 de Febrero de 2022

5. **CONTRATISTA:** SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADOS SAS

6. **OBJETO DEL CONTRATO:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PLATAFORMAS ARMAMENTO.

7. **VALOR DEL CONTRATO:** $105.077.000,00

8. **PLAZO DE ENTREGA:** Desde el 03 de febrero de 2022 hasta el 30 de julio de 2022.

9. **FORMA DE PAGO:** Se efectuará un solo pago una vez recibido el servicio a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4, y sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional.

   Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

10. **CONTRATO MODIFICATORIO No. : (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)**

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

11. **PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

12. **AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

DESCRIPCION DEL SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
-	-	-	-	-
TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS				

13. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE
SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PLATAFORMAS ARMAMENTO DE HELICÓPTEROS MEDIANOS HUEY II	P/N STM 400-1 Serie Número HUEY-011	$ 35.343.000,00	Registro Histórico
SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PLATAFORMAS ARMAMENTO DE HELICÓPTEROS MEDIANOS B-212	P/N STM400-2 Serie Número BELL-212 004	$ 34.391.000,00	Registro Histórico

Nota: En la casilla de ubicación del documento soporte se debe reportar el sitio específico y el folio donde se encuentre archivada la información.

14. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN. (Listar actividades específicas realizadas y anexar el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, si a ello hay lugar).

- El día 02 de Marzo de 2022 se recibe por parte de la empresa SISTEMAS TÉCNICOS MECANIZADOS S.A.S. mediante remisión No. 8887 del 02-03-2022 el material correspondiente a 01 PLATAFORMAS DE ARMAMENTO DE HELICÓPTEROS MEDIANOS HUEY II Serie Número HUEY 011 y 01 PLATAFOMRA B-212 II Serie Número BELL-212 004 compuestas por el material relacionado a continuación:

PLATAFORMA HUEY II								
1	MONTANTE MULTIPROPOSITO HELICOPTERO HUEY II	C/U	STM400-HUEY	HUEY 011	REPARABLE	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00
2	Sillas del artillero cantidad	C/U	N/A					
3	Brazos m134d	C/U	STM023					
4	Rieles fijos	C/U	STM008					
1	Guia móvil	C/U	STM007					
1	Guia fija	C/U	STM006					
2	Brazos multiproposito	C/U	STM001	STM 1001 - STM 1003				
PLATAFORMA BELL 212								
1	MONTANTE MULTIPROPOSITO HELICOPTERO BELL212	C/U	N/A	BELL-212 004	REPARABLE	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00
2	Sillas del artillero cantidad	C/U	N/A					
4	Rieles fijos	C/U	STM008					
2	Brazos multiproposito	C/U	STM001	STM 1005 - STM 1010				

- Se finaliza inspección de recibo y pruebas de los sistemas entregados mediante remisión No. 8887 del 02-03-2022 sin novedad, por parte del Inspector de Armamento Aéreo TP RAMOS ESPITIA HOLMAN.
- Así mismo se recibe reportes técnicos y resultados pruebas NDI anexos al presente informe.

15. DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y aspectos adicionales a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).

- Pendiente segunda entrega 01 sistema Plataforma HUEY II instalada en el FAC 4529, una vez ingrese a mantenimiento correctivo y preventivo.

16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

17. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

18. EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, ADENDAS, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:


_____
_____

19. SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO_X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA

FIRMA: 

C.C. No. 1.022340.355 de Bogotá D.C

DEPENDENCIA: GRUTE - ESARM