PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión. 01

134110

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Brahiam Alexander
Apellidos: Quintero
Cedula: 1093561542 Edad: 22
Tel Fijo: Celular: 3136921031

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria [ ] Secundaria [ ]
Tecnico [X] Universitario [ ]
Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL

Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ]
Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ]
Afrod [ ] Victvio [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: DIA 6 | 03 | 2022
Corregimiento: Caimalito
Vereda: Caimalito Centro
Nombre de finca: Acueducto Caimalito 1
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 90007 Cod. SICA:
N: 4 ° 59 ' 31.4 "
W: 75 ° 52 ' 16.53 "

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría [ ] Sostenimiento [ ] AES [ ]
Comercialización [ ] Establecimiento [ ] Estatus Sanitario [ ]
Cosecha [ ] Costos de producción [ ] BPA [ ]
Planificación [ ] Sistematización [ ] Plan Manejo Admin. [ ]
Otras. ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño [ ] Reforestación [ ] Verificación [ ]
Manejo de residuos solidos [ ] Revisión [ ] Manejo de Aguas [ ]
Manejo de suelos [ ] Saneamiento Básico [ ] Otras. ¿Cuáles? BPS [ ]
Mantenimiento [ ] Seguimiento [ ]

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# P_ANTIVOS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
ACTIVIDADES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PECUARIAS: ALIMENTACIÓN				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realizó visita técnica, de Buenas Prácticas Sanitarios articulado con la Secretaria de Salud pública y Seguridad Social a la Asociación de Usuarios de la empresa Comunitaria del Acueducto y Alcantarillado de Caimalito EPS, En compañía del fontanero el señor James Galeano cc: 1088637560 y el Tesorero Brahiam Alexander Quintero cc: 1093561542. El acueducto cuenta con 370 suscriptores y estan adicionando de cloro 5,7 K. cada 3 días

Se Recomienda:

→ Realizar Seguimiento al proceso de desinfección, ya que el acueducto aparece con calificación en el IRCA en Riesgo bajo y por estar expuesto el acueducto (la infraestructura) vía Carretera, el acueducto a sufrido de algunos robos de su infraestructura en este caso se robaron la puerta de la caseta de cloración y el techo del sistema de filtración directa. quedando expuesta el proceso de desinfección a una posible contaminación de la misma por vándalos, y poniendo en riesgo la salud de todo la comunidad de Caimalito Centro.

→ llevar o diligenciar los registros la cual fueron suministradas por el contratista de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental.

→ Utilizar el fontanero los implementos de protección en el trabajo.

→ La Junta Administradora del Acueducto debe tomar medidas frente a los hechos

PRÓXIMA VISITA: DIA / MES / AÑO

Brahiam A C Quintero
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
1093561542.

Yaneri Yuliales Zapata
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO
3137574162

Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
Victvio=Victima violencia
Discap=Discapacitado