PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

134124

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: José Abelardo
Apellidos: Arboleda Velasquez
Cedula: 94395735 Edad: 43
Tel Fijo: Celular: 3124620262

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria [ ] Secundaria [ ]
Tecnico [ ] Universitario [ ]
Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL

Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ]
Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ]
Afrod [ ] VictVio [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: DIA 03 2022
Corregimiento: Caimalito
Vereda: Caimalito II
Nombre de finca: Asociacion de Usuarios Acueducto Caimalito II
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 90008 Cod. SICA:
N: 4 ° 52 ' 31.53 "
W: 75 ° 52 ' 19.13 "

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría [ ] Sostenimiento [ ] AES [ ]
Comercialización [ ] Establecimiento [ ] Estatus Sanitario [ ]
Cosecha [ ] Costos de producción [ ] BPA [ ]
Planificación [ ] Sistematizacion [ ] Plan Manejo Admin. [ ]
Otras. ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño [ ] Reforestación [ ] Verificación [ ]
Manejo de residuos solidos [ ] Revisión [ ] Manejo de Aguas [ ]
Manejo de suelos [ ] Saneamiento Básico [ ] Otras. ¿Cuáles? BPS
Mantenimiento [ ] Seguimiento [ ]

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
LABORES AGRICOLAS: MANEJO FITOSANITARIO					
LABORES AGRICOLAS: MANEJO NUTRICIONAL					
LABORES AGRICOLAS: MANEJO CULTURAL					
LABORES AGRICOLAS: MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
LABORES AGRICOLAS: MANEJO DE ARVENSES					
LABORES AGRICOLAS: LABORES DE SEGUIMIENTO					
LABORES AGRICOLAS: OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PECUARIOS: ALIMENTACIÓN				
PECUARIOS: BIENESTAR ANIMAL				
PECUARIOS: BIOSEGURIDAD				
PECUARIOS: IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
PECUARIOS: MANEJO				
PECUARIOS: MEDIO AMBIENTE				
PECUARIOS: PASTOS Y FORRAJES				
PECUARIOS: PLAN DE VACUNACIÓN				
PECUARIOS: PLAN SANITARIO				
PECUARIOS: REPRODUCCIÓN				
PECUARIOS: ASESORÍA TECNICA				
PECUARIOS: OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realizó Visita técnica Ambiental en Buenas Practicas Sanitarias (BPS) a la Asociación de Usuarios Acueducto Caimalito II, articulado con la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social en compañía del fontanero: José Abelardo Arboleda, CC: 94395735. el acueducto cuenta con 202 Suscriptores y está adicionando 4K cada 3 días declora.

Se Recomienda:

⇒ Señalización de los instalaciones del Acueducto (AVISOS)

⇒ Realizar Seguimiento al proceso de desinfección ya que en la metodología del IRCA aparecen en riesgo alto.

⇒ El fontanero debe utilizar los elementos de protección en el trabajo y tener una identificación que garantice que el hace parte del acueducto puede ser un chaleco, o un carnet o una camiseta con el nombre del Acueducto.

⇒ En la caseta de cloración donde se prepara la mezcla de desinfección no puede a ver ningun elemento que ponga en riesgo de contaminación la mezcla. debe colocar una polisombra en la puerta y en la ventana para evitar el ingreso de animales y debe realizar el mejoramiento de la tapa del tanque de almacenamiento.

⇒ Plazo para realizar los mejoras (1) mes) si no será reportado a Secretaría Salud.

PRÓXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

Abelardo Arboleda
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
94395735

NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

Indig=Indígena Migr=Migrante
Afrod=Afrodescendiente VictVio=Victima violencia
MCH=Mujer cabeza de hogar Discap=Discapacitado

3131574462