Barranquilla, abril de 2022

Doctor
RAFAEL LAFONT DE SALES
Secretario de Obras Públicas
Alcaldía Distrital de Barranquilla

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Actividades según contrato: N.º **CD-12-2022-2693**, correspondiente al periodo del 19 de marzo al 18 de abril de 2022.

Apoyo durante el proceso de diagnóstico social en el entorno de las vías que se encuentran en etapa de ejecución por intermedio del Programa Barrios a la Obra, en las siguientes direcciones:

Carrera 22 sur entre calles 72 y 82, barrio Sevilla Real
Calle 77 entre carreras 22 sur y 21 sur, barrio Sevilla Real
Calle 76 entre carreras 22 sur y 21 sur, barrio Sevilla Real
Carrera 16 entre calles 14 y 17ª, La Playa
Carrera 15 entre calles 14 y 17ª, La Playa
Carrera 22 entre calles 6 y 11, barrio La Luz
Calle 108ª hasta el final, barrio Las Flores
Calle 94 entre carreras 1e y 2 sur, Santa María
Carrera 12b entre calle 12 y diagonal 5, barrio La Chinita.
Calle 108 entre carreras 37 y 38, barrio Las Estrellas.
Calle 54d entre carrera 4 y 4ª, Las Américas.
Carrera 12a entre 85b y 83, Ciudad Modesto
Carrera 12a entre 85b y 87, Ciudad Modesto
Carrera 12ª entre calles 87 y 98, Ciudad Modesto
Diagonal 97 entre carreras 12ª y 13, Ciudad Modesto
Calle 99b entre 12a y 12b, Ciudad Modesto
Calle 84 entre 28ª y 35 c2, barrio el Edén
Carrera 35c3 entre calles 82 y 83e, barrio el Edén
Carrera 9l entre calles 57 y 61, barrio El Bosque
Carrera 29 entre calle 83b y 83c, barrio Villa del Rosario
Calle 49b entre carrera 3e y carrera 4, barrio Carrizal
Carrera 4ª entre calle 50ª y 51b, barrio Carrizal

Apoyo social durante el recorrido de las inspecciones realizadas por la empresa EDUBAR y la Interventoría, a las viviendas de beneficiarios correspondiente al Barrio El Por Fin, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico social y se verifican los avances de las obras de remodelación. Estas viviendas, están siendo intervenidas por el Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable.

Apoyo social durante el recorrido de las inspecciones realizadas por la empresa EDUBAR y la Interventoría, las viviendas de beneficiarios correspondiente al Barrio El Bosque, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico social y se verifican los avances de las obras de remodelación. Estas viviendas, están siendo intervenidas por el Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable.

Apoyo social durante el recorrido de las inspecciones realizadas por la empresa EDUBAR y la Interventoría, las viviendas de beneficiarios correspondiente al Barrio Carrizal, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico social y se verifican los avances de las obras de remodelación. Estas viviendas, están siendo intervenidas por el Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable

Atentamente,



KELLINEET POLO DEVIA
C.C No. 1.045.735.260
Contratista