INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL

Teniendo en cuenta las acciones primarias orientadas a la defensa, recuperación, manejo y control del espacio público, durante el mes de abril del año 2022, En la localidad Suroriente se realizaron las siguientes actividades.

Se realizan las acciones primarias orientadas a la defensa, recuperación, manejo y control del espacio público, en la diagonal 54b # 4a-104 barrio la sierrita localidad suroccidente al señor Miguel Arévalo Elioneth se observa construcción de una ampliación de local comercial en loza de concreto y columna con una medidas de 90 metros cuadrados sin licencia de construcción y uso del suelo en el local funciona billar los pernicias el local tiene un área de 174 metro cuadrado se realiza acta técnica de vista # O.G.U 1289 y se coloca sello de suspensión de construcción se anexa registro fotográfico de la visita realizada.







Se realizan las acciones primarias orientadas a la defensa, recuperación, manejo y control del espacio público, Calle 70c # 21b-31 barrio San Felipe localidad suroccidente al señor Omar Barcasnegra Miranda con cc 8.601.164 se observa construcción de viga, columna y mampostería tiene un área de 88 metros cuadrados se encuentra adosada en ambos lados en los laterales no presenta permiso de construcción se realiza acta técnica de vista 1290 se anexa registro fotográfico de la visita realizada







Se realizan las acciones primarias orientadas a la defensa, recuperación, manejo y control del espacio público, en la localidad suroccidente lote California manzana 2 a la altura bajando el puente de la cordialidad vía Barranquilla Galapa al momento de la visita nos atendió el señor Lizardo Dautt con cc 8.789.868 se verifica sello de suspensión de construcción el cual fue levantando del sitio, al ingresar al predio se encuentra tres (3) construcciones con actividad constructiva vigente (1) con un área de 12x11=132 metros cuadrados con levanté en un 10%, (2) vivienda de un área de 10x6=60 metros cuadrados en etapa de mampostería con levanté de 80% y la (3) vivienda en etapa en mampostería de 11.80x12=141.6 metros cuadrados se encuentra en etapa de levanté del 30% para un área total de 333.6 metros cuadrados, acta de visita técnica # 1823 con el acompañamiento de la inspección 29 y policía nacional se anexa registro fotográfico de la visita realizada.









Se realizan las acciones primarias orientadas a la defensa, recuperación, manejo y control del espacio público, en la Carrera 13 con Calle 54 Localidad Metropolitana, donde se encontró taller de mecánica con una ocupación indebida del espacio público en sendero peatonal, se realiza la pedagogía y se ordena el retiro inmediato de los elementos hallados en el sitio. Se recuperan 3M2.







Se realizan las acciones primarias orientadas a la defensa, recuperación, manejo y control del espacio público, en la localidad metropolitana barrio ciudadela 20 de Julio en la calle 46c con 6c sur al momento de atender el requerimiento no se encontró ninguna actividad de taller sin embargo si se encontraron los vehículos ocupando el espacio público, indagando con los vecinos y personal que vive en el sector manifiestan que es un joven que llega ocasionalmente a realizar el cambio de los repuestos de los vehículos encontrados ya que es sobrino de un vecino del sector.



CONSOLIDADO	TOTAL
COMPARENDOS	06
BARRIOS IMPACTADOS	SAN FELIPE, LA CEIBA, VILLA SAN PEDRO, CIUDADELA 20 DE JULIO
OPERATIVOS O SITIOS INTERVENIDOS	04 INTERVENCIONES
LOCALIDADES	SUROCCIDENTE Y METROPOLITANA
METROS CUADRADOS RECUPERADOS	365 METROS CUADRADOS

DAGOBERTO OROZCO FRIA
Contratista