CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - (ACTA #1 - PRIMERA RUTINA) - (CDAV LA FLORA)

FICHA TÉCNICA	FECHA EJECUCIÓN	EDIFICIO	UBICACIÓN - ÁREA	TIPO DE EQUIPO
01	1-abr.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (SALA DE ESPERA - EQ.#1)	PISO-TECHO
02	1-abr.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (SALA DE ESPERA - EQ.#2)	PISO-TECHO
03	1-abr.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (SALA DE ESPERA - EQ.#3)	PISO-TECHO
04	1-abr.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (SALA DE ESPERA - EQ.#4)	PISO-TECHO
05	2-abr.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (LICENCIAS - Área General - Eq.#1)	PISO-TECHO
06	2-abr.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (LICENCIAS - Área General - Eq.#2)	PISO-TECHO
07	4-abr.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (LICENCIAS - Dirección Desarrollo Humano - Eq.#1)	MINI-SPLIT
08	4-abr.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (LICENCIAS - Dirección Desarrollo Humano - Eq.#2)	MINI-SPLIT
09	5-abr.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (LICENCIAS - Control Interno)	MINI-SPLIT
10	5-abr.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (LICENCIAS - Coordinador Escuela)	MINI-SPLIT
11	2-abr.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (LICENCIAS - Oficina Líder)	MINI-SPLIT
12	2-abr.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (LICENCIAS - Director Control Interno)	MINI-SPLIT
13	5-abr.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (Auditorio)	CENTRAL
14	2-abr.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (UPS - Oficinas)	MINI-SPLIT
15	N.A	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (Banco)	
16	5-abr.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO - (Dirección Administrativa y Financiera)	CENTRAL
17	N.A	PATIO	UPS - Patio	
18	7-abr.-22	N.A	AIRE PORTÁTIL - REFUERZO	PORTÁTIL
19	29-mar.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO - (Cuarto Servidores - Eq.#1)	PISO-TECHO
20	29-mar.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO - (Cuarto Servidores - Eq.#2)	MINI-SPLIT
21	30-mar.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO - (Sistemas)	PISO-TECHO
22	30-mar.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO - (Contratación)	PISO-TECHO
23	31-mar.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO - (Dirección Jurídica)	MINI-SPLIT
24	31-mar.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO - (Planeación)	MINI-SPLIT
25	1-abr.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO - (Asistente Gerencia)	MINI-SPLIT
26	1-abr.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO - (Oficina Gerencia)	PISO-TECHO
27	7-abr.-22	EDIFICIO REVISIONES TÉCNICAS	ALMACÉN	MINI-SPLIT
28	7-abr.-22	EDIFICIO REVISIONES TÉCNICAS	COMERCIAL - EQ.#1	MINI-SPLIT
29	7-abr.-22	EDIFICIO REVISIONES TÉCNICAS	COMERCIAL - EQ.#2	MINI-SPLIT
30	7-abr.-22	EDIFICIO REVISIONES TÉCNICAS	JEFE REVISIONES	MINI-SPLIT
31	7-abr.-22	EDIFICIO REVISIONES TÉCNICAS	SECRETARIA REVISIONES	MINI-SPLIT
32	7-abr.-22	EDIFICIO REVISIONES TÉCNICAS	MANTENIMIENTO	MINI-SPLIT
33	7-abr.-22	EDIFICIO REVISIONES TÉCNICAS	SALIDA VEHÍCULOS	MINI-SPLIT
34	7-abr.-22	EDIFICIO REVISIONES TÉCNICAS	SALA DE ESPERA	CENTRAL - PAQUETE
35	8-abr.-22	CENTRO DE NEGOCIOS LA 70	ARCHIVO	PISO-TECHO

Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S
Contrato No.CDAV-C-100-2022

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI."

REGISTROS FOTOGRÁFICOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
(ACTA #1 - PRIMERA RUTINA)
Lugar: Sede CDAV La Flora

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
01	Administrativo	PRIMER PISO (Sala de Espera - Eq.#1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
02	Administrativo	PRIMER PISO (Sala de Espera - Eq.#2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
03	Administrativo	PRIMER PISO (Sala de Espera - Eq.#3)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR


No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
04	Administrativo	PRIMER PISO (Sala de Espera - Eq.#4)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	






PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
05	Aministrativo	PRIMER PISO LICENCIAS (Área General - Eq.#1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
LENNOX
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
06	Aministrativo	PRIMER PISO LICENCIAS (Área General - Eq.#2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	



PISO-TECHO
LENNOX
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
07	Aministrativo	PRIMER PISO LICENCIAS (Dirección Desarrollo Humano - Eq.#1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
MIRAGE
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
08	Aministrativo	PRIMER PISO LICENCIAS (Dirección Desarrollo Humano - Eq.#2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	





MINI-SPLIT
MIRAGE
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
09	Aministrativo	PRIMER PISO LICENCIAS (Control Interno)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
SAMSUNG
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
10	Aministrativo	PRIMER PISO LICENCIAS (Coordinación Escuela)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
SAMSUNG
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
11	Aministrativo	PRIMER PISO LICENCIAS (Oficina Líder)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
SAMSUNG
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
12	Aministrativo	PRIMER PISO LICENCIAS (Dirección Control Interno)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	






MINI-SPLIT
SAMSUNG
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
13	Aministrativo	PRIMER PISO (Auditorio)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









AIRE CENTRAL
DAIKIN
5 TONELADAS

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
14	Aministrativo	PRIMER PISO (UPS Oficinas)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
SAMSUNG
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
15	Aministrativo	PRIMER PISO (Banco)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
16	Aministrativo	PRIMER PISO (Dirección Administrativa y Financiera)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









AIRE CENTRAL
DAIKIN
5 TONELADAS

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
17	PATIO	UPS Patio	Se realiza Mantenimiento Preventivo	

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
18	N.A	PORTÁTIL - Refuerzo	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








TIPO "PORTÁTIL"
CONFORTFRESH
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
19	Administrativo	SEGUNDO PISO (Servidores - Eq.#1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
20	Administrativo	SEGUNDO PISO (Servidores - Eq.#2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
MIRAGE
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
21	Administrativo	SEGUNDO PISO (Sistemas)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
22	Administrativo	SEGUNDO PISO (Contratación)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
23	Administrativo	SEGUNDO PISO (Dirección Jurídica)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
MIRAGE
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
24	Administrativo	SEGUNDO PISO (Planeación)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
25	Administrativo	SEGUNDO PISO (Asistente Gerencia)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
MIRAGE
18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
26	Administrativo	SEGUNDO PISO (Oficina Gerencia)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
27	Revisiones Técnicas	Almacén	Se realiza Mantenimiento Preventivo	






MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
28	Revisiones Técnicas	Comercial - Eq.#1	Se realiza Mantenimiento Preventivo	






MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
29	Revisiones Técnicas	Comercial - Eq.#2	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
30	Revisiones Técnicas	Jefe Revisiones	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







MINI-SPLIT
CONFORTFRESH
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
31	Revisiones Técnicas	Secretaria Revisiones	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
32	Revisiones Técnicas	Mantenimiento	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
L.G
12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
33	Revisiones Técnicas	Salida Vehículos	Se realiza Mantenimiento Preventivo	






MINI-SPLIT
CARRIER
9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
34	Revisiones Técnicas	Sala de Espera	Se realiza Mantenimiento Preventivo	







EQUIPO CENTRAL - PAQUETE
YORK
10 TONELADAS

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
35	Centro de Negocios La 70	Archivo Central	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








PISO-TECHO
L.G
36.000 BTU/HR

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-36

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 20-04-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Secretaría movilidad - salomia.

TIPO DE EQUIPO: Mini split MARCA STARLIGHT.

MODELO U.M MSG-12CH SERIAL U.M. ——

MODELO U.C HSG-12CH. SERIAL U.C. ——

CAPACIDAD 12.000 BTU.

AREA Sistemas - edif. del despacho

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1,3
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	3,3
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [✓] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy 0x07.0
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-38

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 20-04-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria Movilidad - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: Mini split — MARCA: SAMSUNG.

MODELO U.M: AS09RSBAN — SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: AS09RBAN — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 9.000 BTU.

AREA: Archivo Despacho.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [x] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.9
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.6
VOLTAJE	220.	AMPERAJE COMPRESOR	2.6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

Nota: Blower. se encuentra rota. - esta para cambio.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [x] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabrin Guacca.
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SU-39

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 19-04/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Secretaria movilidad Salomia.

TIPO DE EQUIPO: mini split. MARCA STAR LIGHT

MODELO U.M MSR-24CR SERIAL U.M. —

MODELO U.C MSR-24CR. SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 24.000 BTU.

AREA Recepción de despacho. - edif. del despacho

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	
VOLTAJE	220V	AMPERAJE COMPRESOR	
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-40

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 19-04-/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Secretaria movilidad Salomia.

TIPO DE EQUIPO: Mini split **MARCA** STAR LIGHT

MODELO U.M MSG-12CH **SERIAL U.M.** —

MODELO U.C MSG-12CH **SERIAL U.C.** —

CAPACIDAD 12.000 BTU.

AREA Profesionales de Apoyo #1 - ed. Despacho

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1,4
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1.1
VOLTAJE	220V	AMPERAJE COMPRESOR	3,5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] **NO** [✓] **(Especificar los trabajos a realizar)**

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** ____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. 511

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI" - CONTRATO No. CDAV-C-166-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 20-04/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaría de movilidad - Salomia

TIPO DE EQUIPO: mini split

MARCA: STARLIGHT

MODELO U.M: MSR-09 CR

SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: MSR-09 CR

SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 9.000 BTU

AREA: Profesionales de apoyo #2

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1.0
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.6
VOLTAJE	220V	AMPERAJE COMPRESOR	2.1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] **NO** [✓] **(Especificar los trabajos a realizar)**

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** ____

Fabian Rivera.
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Otero
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-42

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 19-04-/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Secretaría movilidad Salomia.

TIPO DE EQUIPO: Mini split MARCA STARLIGHT

MODELO U.M MSG-12CM SERIAL U.M. ———

MODELO U.C MSG-12CM. SERIAL U.C. ———

CAPACIDAD 12.000 BTU

AREA (1P-Lider Financiero)- ed. del despacho

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1,2
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,9
VOLTAJE	220V	AMPERAJE COMPRESOR	2,7
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS		REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

Nota: Se le debe hacer Ajuste de Carga R.22.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [✓] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Garcia
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SH-43

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 19-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria de movilidad- Salomia.

TIPO DE EQUIPO: Mini split — MARCA: STARLIGHT

MODELO U.M: MSA 24 CD — SERIAL U.M.: 1206 M.

MODELO U.C: MSA-24CD. — SERIAL U.C.: — —

CAPACIDAD: 24.000 BTU.

AREA: Financiero. Apoyo #1.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [x] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,3
PRESIÓN DE DESCARGA		AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,4
VOLTAJE	215	AMPERAJE COMPRESOR	9,7
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO			

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Jamilson S.

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-44

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 19-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Secretaria de movilidad - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: Mini Split MARCA STAR LIGHT

MODELO U.M MSA 09 CA SERIAL U.M. 1504

MODELO U.C MSA 09 CA SERIAL U.C. ———

CAPACIDAD 9.000 BTU.

AREA Financiero Apoyo #2

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [x] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,2
PRESIÓN DE DESCARGA		AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,3
VOLTAJE	213.	AMPERAJE COMPRESOR	3,5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] **NO** [x] **(Especificar los trabajos a realizar)**

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** _____

Jamison S.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-45

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 20-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Secretaria movilidad - salomia.

TIPO DE EQUIPO: mini Split. MARCA MIRAGE.

MODELO U.M EMF09IG SERIAL U.M. 20399.

MODELO U.C EMF09IE SERIAL U.C. ——

CAPACIDAD 9.000BTU

AREA Jefe cuidad apoyo - edif. del despacho.

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [x] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	110.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,2
VOLTAJE	213V	AMPERAJE COMPRESOR	3,7
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [x] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

William R

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. 41-48

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA, Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No. CDAV-F-188-2021.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 20-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Secretaria movilidad - Ladomia.

TIPO DE EQUIPO: Mini split MARCA Blufine

MODELO U.M HSW-12/OA2 SERIAL U.M: 20001

MODELO U.C HSN-12/OA2. SERIAL U.C: 12.0 M3

CAPACIDAD 12.000 BTU

AREA Despacho Secretario.

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	110	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	-	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,3
VOLTAJE	213V	AMPERAJE COMPRESOR	3,1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	-		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSION DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

William R

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-49

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 20-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaría de movilidad - Salomia

TIPO DE EQUIPO: Mini split

MARCA: LG.

MODELO U.M: SJ 242 CD

SERIAL U.M.: — —

MODELO U.C: SJ 242 CD.

SERIAL U.C.: — —

CAPACIDAD: 24.000 BTU

AREA: Secretaría de despacho.

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [L] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,2
PRESIÓN DE DESCARGA		AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,4
VOLTAJE	215	AMPERAJE COMPRESOR	9,1.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	— —		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA: _____ HORA DE SALIDA: _____ FRA No. _____

William R.

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-50

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 20-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria de movilidad - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: Mini split — MARCA: LG.

MODELO U.M: ST 242 CD — SERIAL U.M.: ———

MODELO U.C: ST 242 CD. — SERIAL U.C.: ———

CAPACIDAD: 24.000 BTU

AREA: Sala de Juntas de despacho.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	62	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,2
PRESIÓN DE DESCARGA		AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,3
VOLTAJE	214	AMPERAJE COMPRESOR	9.5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	-		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

William R.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-51

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 20-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Secretaria movilidad - Salomia.

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA Montana.

MODELO U.M TAC-09CSBY2 SERIAL U.M. — — —

MODELO U.C TAC-09CSBY2 SERIAL U.C. — — —

CAPACIDAD 9.000 BTU.

AREA cuarto descanso conductores.

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,2
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,4
VOLTAJE	208V	AMPERAJE COMPRESOR	3,0
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	=
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	=
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	=
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS		REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [✓] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Oviedo
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-57

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 20-04-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaria movilidad - Sabmia.

TIPO DE EQUIPO: Mini split. MARCA: LG.

MODELO U.M: SJ182CD SERIAL U.M.: — —

MODELO U.C: SJ 182 CD SERIAL U.C.: — —

CAPACIDAD: 18.000 BTU.

AREA: participacion ciudadana. — edif. educ. y cultura

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,4
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,5
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	4,7
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo

Nota: Blower partido donde valva el eje..

queda Fuera de servicio.

TRABAJOS PENDIENTE SI [✓] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

Cambiar Blower

HORA DE LLEGADA: _____ HORA DE SALIDA: _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-81

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 13-04-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Subsecretaria de movilidad - Centro.

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: Panasonic

MODELO U.M: N.T SERIAL U.M.: N.T

MODELO U.C: CU-YC12MKW SERIAL U.C.: N.T

CAPACIDAD: 12000 BTU

AREA: Subsecretaria, seguridad vial

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [x] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E	0,2 - 0,2
PRESIÓN DE DESCARGA	N.T	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,3 - 0,4
VOLTAJE	213	AMPERAJE COMPRESOR	4,1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	N/A		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	OK	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	OK
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	OK	VERIFICAR VOLTAJE	OK
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	OK	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	OK
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	OK	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	OK
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	OK	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	OK
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	OK	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	OK

DIAGNÓSTICO

SE realiza mtto preventivo equipo queda operando normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [x] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

William Bastera
FIRMA DEL TÉCNICO

M Alejandra Fernandez M
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-82

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 13-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Subsecretaría de movilidad - centro.

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: mirage.

MODELO U.M: EMF181N SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: EMF181N SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD:

AREA: Secretaría.

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [x] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—.		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.
Quedando en funcionamiento.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [x] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA: HORA DE SALIDA: FRA No.:

Fabián Cuevas.
FIRMA DEL TÉCNICO

M. Elizabeth Ramos M.
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-83

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 13-04-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Subsecretaria de movilidad - centro

TIPO DE EQUIPO: mini split **MARCA** LG

MODELO U.M VM242C7 **SERIAL U.M.** 42K2P0

MODELO U.C _____ **SERIAL U.C.** _____

CAPACIDAD 24000 BTU

AREA SANEJANTES

TIPO DE SERVICIO **PREVENTIVO** [X] **CORRECTIVO** [ ] **REVISIÓN** [ ] **MONTAJE** [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	115	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,2 - 0,3
PRESIÓN DE DESCARGA	N/A	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,3 - 0,3
VOLTAJE	215	AMPERAJE COMPRESOR	6,5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	N/A		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	OK	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	OK
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	OK	VERIFICAR VOLTAJE	OK
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	OK	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	OK
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	OK	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	OK
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	OK	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	OK
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	OK	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	OK

DIAGNÓSTICO

Se realiza mtto preventivo equipo queda operando normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] **NO** [ ] **(Especificar los trabajos a realizar)**

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** ____

William Monterrosa G. — **FIRMA DEL TÉCNICO**

Isabella Lemos M — **FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE**

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-84

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 13-04-22

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Subsecretaria de movilidad - central		
TIPO DE EQUIPO:	Piso Techo	MARCA	LG
MODELO U.M	AVNQ36GM1HO	SERIAL U.M.	ANWTLCB
MODELO U.C	AVNQ36GM1HO	SERIAL U.C.	014291
CAPACIDAD	3TR		
AREA	Area AL-ingenieros		

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.2
PRESIÓN DE DESCARGA	380	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1.1
VOLTAJE	245	AMPERAJE COMPRESOR	7.9
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	X
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	

DIAGNÓSTICO

Se Realiza mtto preventivo al equipo al equipo queda operando en su estado Normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [✓] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

William R. Galvan Jamerson G.
FIRMA DEL TÉCNICO

Yolanda Isabel Lamus M.
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. 311-22

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODAS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI" - CONTRATO No. CDAV C-166-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 12-01-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Subsecretaria de Movilidad - Centro.

TIPO DE EQUIPO: Piso Techo MARCA LG

MODELO U.M AVNQ36gM1HO SERIAL U.M. N/A

MODELO U.C AVNQ36g M1HO SERIAL U.C. N/A

CAPACIDAD 3TR

AREA Sala de equipos - sistemas

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.3
PRESIÓN DE DESCARGA	290	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1.1
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	7.3
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realiza mto preventivo al equipo el equipo quedo operando en su estado Normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [✓] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

William R.
Fabian G.
Jamerson G.
FIRMA DEL TÉCNICO

Juan David Rengifo C.
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164160228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-06

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 12-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Subsecretaría movilidad — centro

TIPO DE EQUIPO: mini split **MARCA** LG.

MODELO U.M SP182CH **SERIAL U.M.** — —

MODELO U.C SP182CM **SERIAL U.C.** — —

CAPACIDAD —

AREA Sala de control tunel #1 - equipo #1

TIPO DE SERVICIO **PREVENTIVO** [X] **CORRECTIVO** [ ] **REVISIÓN** [ ] **MONTAJE** [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.
Queda funcionando en buenas condiciones.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] **NO** [✓] **(Especificar los trabajos a realizar)**

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** ____

Fabian Ramos
FIRMA DEL TÉCNICO

Juan David Rengifo C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-87

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 13-04-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Subsecretaria de movilidad - centro

TIPO DE EQUIPO: piso techo MARCA LG

MODELO U.M AVHQ366M1HO SERIAL U.M. H.T

MODELO U.C AVHQ366M1HO SERIAL U.C. H.T

CAPACIDAD 36000 BTU

AREA SALA DE CONTROL TUNEL # 2

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [x] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,3 - 0,2
PRESIÓN DE DESCARGA	N/A	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,4 - 0,4
VOLTAJE	213	AMPERAJE COMPRESOR	5,9
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	N/A		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realiza mtto preventivo Equipo queda operando normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [x] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

William Bentera
FIRMA DEL TÉCNICO

Juan David Rengifo C
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-88

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 12-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Subsecretaria de movilidad - centro

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA LG

MODELO U.M SW342CP SERIAL U.M. 47353013

MODELO U.C SW342CP SERIAL U.C. N/A

CAPACIDAD 3TR

AREA sala de control Tunel equipo #3

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.7
PRESIÓN DE DESCARGA	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.59
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	3.9
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	X
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	X
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo mtto preventivo al equipo al equipo queda operando normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [✓] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian G.
William R.

FIRMA DEL TÉCNICO

Juan David Rengifo C.

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-89

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 12-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN subsecretaria de movilidad — centro

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA SAMSUNG.

MODELO U.M AS09RSBAN SERIAL U.M. — —

MODELO U.C AS09RSBAN. SERIAL U.C. — —

CAPACIDAD 9.000 BTU.

AREA Oficina asesor. (asesoria)

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	
VOLTAJE	213 V.	AMPERAJE COMPRESOR	
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realiza mtto preventivo al equipo al equipo queda operando en optimo estado normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [✓] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA — HORA DE SALIDA — FRA No.

william R.
fabian C.
Jamilson S.
FIRMA DEL TÉCNICO

M. Elizabeth Fuentes M.
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SH-90

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 13-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Subsecretaria de movilidad - Centro.

TIPO DE EQUIPO: _____ MARCA CONFORTFRESH

MODELO U.M KFR5020GW SERIAL U.M. —

MODELO U.C K SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 18.000 BTU

AREA Laboratorios.

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	
VOLTAJE	220.	AMPERAJE COMPRESOR	
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Rosero

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-91

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 13-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Subsecretaria movilidad - centro

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: LG.

MODELO U.M: SJ122CD — SERIAL U.M.: —o—

MODELO U.C: SJ122CD. — SERIAL U.C.: —o—

CAPACIDAD: 12.000 BTU.

AREA: Tecnicos semaforos.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	
VOLTAJE	220.	AMPERAJE COMPRESOR	
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.
quedando funcionando en buenas condiciones.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [✓] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Cuenca.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. SM-93

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 12-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Subsecretaria de Movilidad — centro

TIPO DE EQUIPO: Piso Techo — MARCA: Star Light

MODELO U.M: MCE-36CAN-CH — SERIAL U.M.: 000088

MODELO U.C: MCE-36CAN-CH — SERIAL U.C.: 20220613

CAPACIDAD: 3TR

AREA: Movilidad sostenible - (BODEGA DEMARCACIÓN).

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	126	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.2
PRESIÓN DE DESCARGA	390	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1.0
VOLTAJE	206	AMPERAJE COMPRESOR	5.3
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	X
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	X
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realiza mtto preventivo del equipo al cual queda operando en condiciones Normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian G.
William R.
Jamilson S.
FIRMA DEL TÉCNICO

W. Abubell Fumos G.
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-01

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 01-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV edificio Administrativo

TIPO DE EQUIPO: piso techo — MARCA: LG

MODELO U.M: TUNC602LLA3 — SERIAL U.M.: 415201

MODELO U.C: TUMC602LLA3 — SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 5 TR

AREA: sala de espera # 1

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	—
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	—
VOLTAJE	—	AMPERAJE COMPRESOR	—
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	—

DIAGNÓSTICO

Se Realizo mtto preventivo el equipo estaba fuera de servicio

Nota: Se encuentra equipo fuera de servicio se pasa dicha revisión y se encuentra el compresor quemado.

TRABAJOS PENDIENTE SI [✓] **NO** [ ] **(Especificar los trabajos a realizar)**

cambio de compresor y sistema electrico

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

William R.
Jamilson S.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-02

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 01-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN CDAV Edificio Administrativo

TIPO DE EQUIPO: piso Techo MARCA LG

MODELO U.M TVNC602LLA7 SERIAL U.M. 302TARVC0038

MODELO U.C TVNE602LLA3 SERIAL U.C. 321X0066

CAPACIDAD 5TR

AREA Sala de espera #2

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60 Psi	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1.1
PRESIÓN DE DESCARGA	125 Psi	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	2.2
VOLTAJE	215 V	AMPERAJE COMPRESOR	14.7
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	X
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	X
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realiza Mtto preventivo al equipo el equipo queda en su funcionamiento normal

Nota: realizar le cambio de rodamiento a la unidad manejadora

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

—

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

William R.
Jorge S.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-03

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 01-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV adicional Administrativo

TIPO DE EQUIPO: piso techo — MARCA: LG

MODELO U.M: TVNC602LLA3 — SERIAL U.M.: 302TALBV00493

MODELO U.C: TVNC602LLA3 — SERIAL U.C.: 220821A

CAPACIDAD: 5TR

AREA: Sala de espera PT 3

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [x] — CORRECTIVO [ ] — REVISIÓN [ ] — MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	62	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1.6
PRESIÓN DE DESCARGA	170	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	2.82
VOLTAJE	213	AMPERAJE COMPRESOR	15
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	X
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	X
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

se Realiza Mtto preventiva al equipo ch equipo queda evaluado en su estado normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [x] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

williama R.
Jamilson S.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-04

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 01-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN CDAV Edificio Administrativo

TIPO DE EQUIPO: piso techo MARCA LG

MODELO U.M TVWN602LLA3 SERIAL U.M. 302TAT6U0025

MODELO U.C TVWC602LLA3 SERIAL U.C.

CAPACIDAD 5TR

AREA sala de espera #4

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1.1
PRESIÓN DE DESCARGA	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	2.2
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	15
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	X
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	X
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mtto preventivo al equipo el equipo queda operando normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [✓] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

william R.
Jamilson. S.
FIRMA DEL TÉCNICO

Carlos A Rojas S
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-05

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 22-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Escuela Equipo #1

TIPO DE EQUIPO: piso techo MARCA LENNOX

MODELO U.M 1x9UCM036100P20-3 SERIAL U.M. 160039

MODELO U.C — SERIAL U.C.

CAPACIDAD 36.000 Btu/h

AREA licencia Area general #1

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.3-0.3
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	NVA		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realiza Mtto preventivo al equipo

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [✓] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Jamilson Solis
FIRMA DEL TÉCNICO

Isabel Ramos
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-06

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-4-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Equipo #2 CDAV edificio Administrativo

TIPO DE EQUIPO: piso techo **MARCA** LENNOX

MODELO U.M LXGUCMD036100P20-3 **SERIAL U.M.** 160115

MODELO U.C LXGUCMD036100P20-3 **SERIAL U.C.** ←

CAPACIDAD 3TR

AREA Licencia Area general #2

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.3-0.2
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	—
VOLTAJE	214	AMPERAJE COMPRESOR	—
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	→		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realiza mtto preventivo al equipo.

TRABAJOS PENDIENTE SI [✓] **NO** [ ] **(Especificar los trabajos a realizar)**

Reparacion de tarjeta

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** _____

Jamilson Solis
FIRMA DEL TÉCNICO

Carlos A Ros
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-07

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 04/04/2022.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV Edificio Administrativo.

TIPO DE EQUIPO: mini split. MARCA: MIRAGE

MODELO U.M: CMF097N. SERIAL U.M.: —

MODELO U.C: CMF097N. SERIAL U.C.: —

CAPACIDAD: 9.000. BTU.

AREA: Desarrollo humano #1

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,53
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1,2
VOLTAJE	220.	AMPERAJE COMPRESOR	4,7
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS		REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Funcionando en perfectas condiciones.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** _____

Fabián Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Arleth R. Barrera
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-08

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 04/04/2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV. Edificio Administrativo.

TIPO DE EQUIPO: mini split. MARCA: LG. MIRAGE

MODELO U.M: 12.2 cp. SERIAL U.M.:

MODELO U.C: 12.2 cp. SERIAL U.C.:

CAPACIDAD: 12.000 BTU.

AREA: Desarrollo humano #2

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.6
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1.9
VOLTAJE	220.	AMPERAJE COMPRESOR	5.2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Funcionando en perfectas condiciones. #2.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA: HORA DE SALIDA: FRA No.

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Yolanda C. Barrera
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-09

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 05-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN CDAV Edificio Administrativo

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA SAMSUNG

MODELO U.M ASV09PSBAN SERIAL U.M. —

MODELO U.C ASV09PSBAN SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 9000 Btu/h

AREA control interno

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.49
PRESIÓN DE DESCARGA	385	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1.3
VOLTAJE	215	AMPERAJE COMPRESOR	4.6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	X
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	X
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mtto preventivo al equipo al equipo queda operando en su estado normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [✓] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

william R.
Jamilson S.

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-10

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-04-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Coordinación escuela.

TIPO DE EQUIPO: Mini Split MARCA SAMSUNG

MODELO U.M ASV 12PSBAN SERIAL U.M.

MODELO U.C ASV 12PSBAN SERIAL U.C.

CAPACIDAD 12000 BTU.

AREA Escuela y licencias de conducción

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Funcionando en perfectas condiciones.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA HORA DE SALIDA FRA No.

Fabian Zapata.

FIRMA DEL TÉCNICO

Abel Ulanos

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-11

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-04/2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: lider de escuela y licencias

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA SAMSUNG.

MODELO U.M AS V09PSBAN SERIAL U.M.

MODELO U.C SERIAL U.C.

CAPACIDAD 9.000 BTU

AREA Escuela y licencia de Conducir

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,46
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1,1
VOLTAJE	220V	AMPERAJE COMPRESOR	4,5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	✓		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Funcionando en perfectas condiciones.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA HORA DE SALIDA FRA No.

Fabian Quevedo
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-13

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 05-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV Edificio Administrativo

TIPO DE EQUIPO: control — MARCA: DAIKIN

MODELO U.M: ARXEG18D14AA — SERIAL U.M.: 16112418693

MODELO U.C: DX13SA0603AC — SERIAL U.C.: 16120422292

CAPACIDAD: 5 TR

AREA: Auditorio

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1.1
PRESIÓN DE DESCARGA	380	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1.3
VOLTAJE	219	AMPERAJE COMPRESOR	14
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	x
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	x
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo mtto preventivo al equipo el equipo queda funcionando en estado normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [✓] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

William R.
Jamilson S.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-14

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02/04/2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN CDAV Edificio Administrativo

TIPO DE EQUIPO: Mini Split MARCA SAMSUNG

MODELO U.M ASV09PSBAN SERIAL U.M. —

MODELO U.C ASV09PSBAN SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 9.000 b-u

AREA UPS Oficinas.

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.44
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1.5
VOLTAJE	220V	AMPERAJE COMPRESOR	4,3
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se le realizo mantenimiento, se le debe hacer Ajuste de Carga. refrigerante 410-A.

TRABAJOS PENDIENTE SI [✓] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

Ajustar carga de refrigerante 410-A

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Rivera
FIRMA DEL TÉCNICO

DARIO RIASCOS Gamboa
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-16

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 05-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN CDAV Edificio Administrativo

TIPO DE EQUIPO: central MARCA DAIKIN

MODELO U.M ARUFG1014AA SERIAL U.M. 161124415 15

MODELO U.C DX135A0G03AC SERIAL U.C. 161204224 1

CAPACIDAD 5 TR

AREA Dirección Administrativa y Financiera

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [x] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1.1
PRESIÓN DE DESCARGA	390	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1.3
VOLTAJE	214	AMPERAJE COMPRESOR	13
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	X
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	X
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realiza mtto preventivo al equipo el equipo queda funcionando en su estado normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [x] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

William R.
Jamilson S.
FIRMA DEL TÉCNICO

DAF
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-18

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 07-04-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDV Edificio Recreativo.

TIPO DE EQUIPO: portatil

MARCA: CONFORTTECH

MODELO U.M: RPB 121

SERIAL U.M.:

MODELO U.C: RPB 121

SERIAL U.C.:

CAPACIDAD: 12000 BTU.

AREA: Almacen

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	-	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	-
PRESIÓN DE DESCARGA	-	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	-
VOLTAJE	127	AMPERAJE COMPRESOR	10.3
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	-		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	-

DIAGNÓSTICO

Se realiza mantenimiento preventivo; queda. Funcionando en optimas condiciones.

Nota: se requiere. BREAKER ya que el voltaje es muy elevado.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA: _____ HORA DE SALIDA: _____ FRA No. _____

Fabian Rivera.
FIRMA DEL TÉCNICO

Carlos Andres Sarria
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-19

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 29-03-2022

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Direccion De tecnologia y sistemas.		
TIPO DE EQUIPO:	piso techo	MARCA	LG.
MODELO U.M	FNC602	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	—	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	60.000 BTU.		
AREA	Sala de servidores - eq. #2		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1.2
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	2.4
VOLTAJE	220V	AMPERAJE COMPRESOR	15.1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	—
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	—	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Funcionado en perfectas condiciones.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)·

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-20

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 30/03/2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Dirección de tecnología y sistemas.

TIPO DE EQUIPO: Mini split. MARCA Mirage

MODELO U.M 12CQ SERIAL U.M.

MODELO U.C 12CQ SERIAL U.C.

CAPACIDAD 12.000 BTU

AREA Sala de servidores - eq # 1

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1.8
VOLTAJE	220V	AMPERAJE COMPRESOR	4.7
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS		REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Funcionando en perfectas condiciones.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabián Cacorsa
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-21

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA _____

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Dirección de tecnología y sistemas.

TIPO DE EQUIPO: piso techo. MARCA LG.

MODELO U.M TVNC361LL SERIAL U.M. —

MODELO U.C TVNC862LL SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 60.000 BTU

AREA tecnología. (sistemas)

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	
VOLTAJE	220V	AMPERAJE COMPRESOR	
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	—
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS		REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Funcionando en perfectas condiciones.

Nota: Revisar rodamientos motor ventilador.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

Antes del mantenimiento se encontraba con un ruido interno, continua con el ruido-Revisar

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabián Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Marcelo
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-22

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 31/03/2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Contratación

TIPO DE EQUIPO: piso techo MARCA LG

MODELO U.M AVUQ36GM7HO SERIAL U.M.

MODELO U.C SERIAL U.C.

CAPACIDAD 34.160 BTU

AREA Contratación piso 2

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1.0
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1,4
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	9,2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Funcionando en perfectas condiciones.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [✓] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA HORA DE SALIDA FRA No.

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Carlos Mario Barrera S. PO. 6-4 31/03/2022
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-23

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 31/03/2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Gerencia.

TIPO DE EQUIPO: Mini split MARCA: mirage

MODELO U.M: EMEF181N SERIAL U.M.:

MODELO U.C: EMPF181N SERIAL U.C.:

CAPACIDAD: 18.000 BTU.

AREA: Dirección Jurídica Piso 2

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1.3
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	2.1
VOLTAJE	220V	AMPERAJE COMPRESOR	7.6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Funcionando en perfectas condiciones.

Nota: Blower cuidad manejadora roto.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA: HORA DE SALIDA: FRA No.:

Fabian Guevara.

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

CONSTRACOL S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-24

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-190-2023.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 31/03/2023

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Gerencia.

TIPO DE EQUIPO: Mini Split MARCA LG.

MODELO U.M VM242C7 SERIAL U.M.

MODELO U.C VM242C7 SERIAL U.C.

CAPACIDAD 24.000 BTV

AREA Profesional de Gerencia. (Planeación)

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1,2
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	2,9
VOLTAJE	220V	AMPERAJE COMPRESOR	8,4
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS		REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	

DIAGNÓSTICO

Funcionando en perfectas condiciones.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabián Rivera.

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-25

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 01-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN CDAV Edificio Administrativo

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA mirage

MODELO U.M CMF18IN SERIAL U.M. 45645

MODELO U.C CMF18IN SERIAL U.C. 130902L21

CAPACIDAD 1½ TR

AREA Asistente de gerencia 2° piso

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	126	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.F.	1.1
PRESIÓN DE DESCARGA	385	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	2.4
VOLTAJE	214	AMPERAJE COMPRESOR	16
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo mtto preventivo al equipo al equipo queda operando en su estado normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [✓] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

William A.
Jamilson S.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-26

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRÁTO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 01-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN CDAV edificio Administrativa

TIPO DE EQUIPO: piso techo MARCA LG

MODELO U.M TVUC602LLA3 SERIAL U.M. —

MODELO U.C TVUC602LLA3 SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 5TR

AREA oficina de gerencia segundo piso

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [x] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	63	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1,1
PRESIÓN DE DESCARGA	130	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	2.3
VOLTAJE	213	AMPERAJE COMPRESOR	16
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	X
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	X
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realiza mtto preventivo al equipo el equipo queda funcionando en su estado normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [x] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

william R.
Jamilson S.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-27

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 06-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Edificio Revisiones

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA LG

MODELO U.M VM122C7 SERIAL U.M. 77PK9006

MODELO U.C VM122C7 SERIAL U.C. 707TALDD0152

CAPACIDAD LTR

AREA Almacen

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	123	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1.1
PRESIÓN DE DESCARGA	390	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	2.1
VOLTAJE	216	AMPERAJE COMPRESOR	3.2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realiza Mtto preventivo al equipo el equipo queda operando en su función normal

Nota: el equipo presenta un falla se Apaga la unidad UM y queda encendia la U.C se Requiere revisar tarjeta

TRABAJOS PENDIENTE SI [✓] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

Revisión de tarjeta electronica

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

william R.
Jamilson S.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-28

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 07-04-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN CDAV Edificio. Recepciones.

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA LG

MODELO U.M VM122C7 SERIAL U.M. —

MODELO U.C VM122C7 SERIAL U.C. —

CAPACIDAD —

AREA Recepcion #1 (comercial - oficina #1).

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.2
PRESIÓN DE DESCARGA	290	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1.1
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	3.2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	—
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realiza mantenimiento preventivo. quedando Funcionando en perfectas condiciones

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA — HORA DE SALIDA — FRA No. —

Jalmilson Solis.

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD 241

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No. CDAV E 199 2022

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 07-04-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV edificio recintos

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: LG

MODELO U.M: LM122C7 — SERIAL U.M.:

MODELO U.C: LM122C7 — SERIAL U.C.:

CAPACIDAD:

AREA: Recinto #2. (Comercial - eq. #2)

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [x] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.71
PRESIÓN DE DESCARGA	379	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1.1
VOLTAJE	220	AMPERAJE COMPRESOR	3.6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realiza mantenimiento preventivo.
Queda funcionando en perfectas condiciones.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA: _____ HORA DE SALIDA: _____ FRA No.

Jamilson Solis.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-30

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 06-01-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Edificio Revisiones

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA CONFORTFRESH

MODELO U.M KFR-5020GW SERIAL U.M. —

MODELO U.C KFR-5020GW SERIAL U.C. —

CAPACIDAD 1/2

AREA comercial dirección (Jefe revisiones)

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	69	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	1.1
PRESIÓN DE DESCARGA	130	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	2.2
VOLTAJE	214	AMPERAJE COMPRESOR	4.1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo Mtto preventivo al equipo al equipo quedo operando en su estado normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] **NO** [ ] **(Especificar los trabajos a realizar)**

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** ____

William R.
Jamilson S.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-31

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 07-04-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN CADA Edificio Revisiones-

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA LG

MODELO U.M SD12.2CP SERIAL U.M. — —

MODELO U.C S12.2CP SERIAL U.C. — —

CAPACIDAD 12.000 BTU

AREA SECRETARIA REVISIONES

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.5
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1.7
VOLTAJE	220V	AMPERAJE COMPRESOR	4.8
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	—
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	—

DIAGNÓSTICO

Se realiza mantenimiento. Quedando Funcionando en Perfectas condiciones.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [✓] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Jamilson Solis.

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-32

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 07-04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Edificio Revisiones

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA LG

MODELO U.M VM122C7 SERIAL U.M. 707TATG0B4181

MODELO U.C VM122C7 SERIAL U.C. USNQ122J2P0

CAPACIDAD LTR 12.000

AREA Mantenimiento de Revisión

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ].

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.1
PRESIÓN DE DESCARGA	380	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1.1
VOLTAJE	215	AMPERAJE COMPRESOR	3.7
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realiza mtto preventivo al equipo el equipo queda funcionando en estado Normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] **NO** [✓] **(Especificar los trabajos a realizar)**

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** _____

William R. Jamilson J.

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. 10-33

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No. CDAV E- 188-2021

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 07-01-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Edificio Revisiones

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: carrier

MODELO U.M: 42LE0029308 — SERIAL U.M.: 6222V02796

MODELO U.C: 42LE0029308 — SERIAL U.C.: 00880

CAPACIDAD: 9000 Btu

AREA: Despacho Revisión vehicular (salida vehículos)

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	60	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E	0.2
PRESIÓN DE DESCARGA	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C	1.1
VOLTAJE	217	AMPERAJE COMPRESOR	4.1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION .	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	X
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	X
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se Realizo mtto preventivo al equipo queda operando en su estado Normal

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [ ] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

William R. Jaramillo S.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-34

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 06-04-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN CDAV Edificio Recisiones.

TIPO DE EQUIPO: paquete MARCA YORK

MODELO U.M ZF120E18N2DZ SERIAL U.M. NTF003331B.

MODELO U.C ZF120E18N2DZ SERIAL U.C. — —

CAPACIDAD 120.000 BTU

AREA sala de espera.

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO [x] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	2,3
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	3,0
VOLTAJE	220V	AMPERAJE COMPRESOR	29,1
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo, Queda funcionando en optimas condiciones. Se limpiaron los difusores de suministro.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] NO [x] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabian Rosero.
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. 09-35

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA _____

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Centro de negocios la 70 CDAV L 13

TIPO DE EQUIPO: Piso techo — MARCA: LG.

MODELO U.M: AVNQ36GKLA2 — SERIAL U.M.: _____

MODELO U.C: AUUQ36GH2. — SERIAL U.C.: _____

CAPACIDAD: _____

AREA: Archivo central.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	
VOLTAJE	220V	AMPERAJE COMPRESOR	
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo. quedando en perfectos condiciones.

TRABAJOS PENDIENTE SI [ ] **NO** [ ] **(Especificar los trabajos a realizar)**

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** ____

Fabian Pareja.

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CD-12

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 0 -04-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN CDAV Edificio Administrativo

TIPO DE EQUIPO: mini split **MARCA** SAMSUNG DUAL

MODELO U.M AS09PSBAX **SERIAL U.M.** —

MODELO U.C — **SERIAL U.C.** —

CAPACIDAD 9.000 Btu/h

AREA Dirección Control Interno

TIPO DE SERVICIO **PREVENTIVO** ☑ **CORRECTIVO** ☐ **REVISIÓN** ☐ **MONTAJE** ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,53
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	1,7
VOLTAJE	219c.	AMPERAJE COMPRESOR	4,2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS		REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Operando en su estado normal.

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ **NO** ☒ **(Especificar los trabajos a realizar)**

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** _____

William R Jamilson S.

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Scanned by TapScanner