Fecha del informe:	Día: 03	Mes: 05	Año: 2022
Número de informe	3		

1. Identificación	**Tipo de contrato:**	Prestación de servicios	X	Otro			¿Cuál?				**No. 204**
	Contratista:	LUIS ALFREDO GARCIA VANEGAS							**Fecha de suscripción del contrato:**		28/01/22
									Fecha de acta de inicio		28/01/22
	Tipo de identificación: *	CC X	CE	PA	NIT	**Número:**	4.423.640				
	Objeto del contrato:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERARIO DE LA RETROEXCAVADORA EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDÍO.									
	Tipo de Modificación	Adición		Prórroga			Otro		¿Cuál?		
	Número y Fecha de suscripción del modificatorio:		DD/MM/AA								

*CC: Cédula de ciudadanía/ CE: Cedula de extranjería/PA: Pasaporte/NIT: Número de identificación tributaria

2. Información Financiera.

Valor del contrato: (Letras y números)	Diez millones ochocientos mil pesos m/Cte	**$ 6.800.000**
CDP	**CRP**	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**Valor ($)**
No 237 del 225 de enero de 2022	No 259 de 28 de enero de 2022	20206312900024 FORTALECIMIENTO EQUIPAMIENTOS PARA LA VIDA CIRCASIA	$3.400.000
		20206312900023 IMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD CIRCASIA	$3.400.000

Código presupuestal	**Fuente**	**Sector**	**Programa**	**producto**	**CPC**	**política**	**BPIIN**	**Valor**
2.3.2.02.02.005	**1.2.1.0.00**	40	**4002** Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	4002020 Espacio público adecuado	54790 Otros servicios de terminación y acabado	0	**2020631900024**	**$3.400.000**
2.3.2.02.02.005	**1.2.4.3.03**	24	**2402** Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	2402114 Malla vial incluyente y segura	65119 Otros servicios por carretera n.c.p	0	**2020631900023**	**$1.700.000**
2.3.2.02.02.008	**1.2.1.0.00**	24	**2402** Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	2402112 Malla terciaria vial	65119 Otros servicios por	0	**2020631900023**	**$1.700.000**

				incluyente y segura	carretera n.c.p			

CONTROL DE PAGOS

Informe No.	Vr/Contrato ($)	Valor Ejecutado ($)	Valor por Ejecutar ($)
1	$6.800.000	$1.700.000	$5.100.000
2		$1.700.000	$3.400.000
3		$1.700.000	$1.700.000

Valor por pagar con el presente informe: (Letras y Números) $1.700.000
un millón setecientos mil pesos m/cte

$1.700.000
un millón setecientos mil pesos m/cte

Valor por descontar: **$850.000**
producto:4002020
CPC: 54790
BPIN 0024

Valor por descontar: **$425.000**
producto: 2402114
CPC 65119
BPIN 0023

Valor por descontar: **$425.000**
producto: 2402112
CPC: 65119
BPIN 0023

Periodo del informe:	**Desde el 28 de marzo de 2022 al 27 de abril de 2022**

3. Descripción de actividades

INFORME DE ACTIVIDADES

Después de revisado el Informe de Actividades presentado por la Contratista, se puede concluir que viene cumpliendo a cabalidad con las obligaciones establecidas en el Contrato en el período indicado, toda vez que presenta los siguientes productos:

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	EVIDENCIA	FORMATO DE LA EVIDENCIA	
			DIGITAL	FÍSICO
1° Apoyar en la operación y manejo de la retroexcavadora propiedad del municipio de Circasia de acuerdo con las instrucciones dadas por el supervisor del contrato para atender las necesidades presentadas en la malla vial en general del municipio de Circasia.	1.1 el contratista brindó apoyo en el manejo de la retroexcavadora de acuerdo con las instrucciones dadas, realizando mejoramiento de la vía en la vereda la pradera.	Anexo registro fotográfico de la actividad realizada en la vereda		X
2° brindar apoyo operativo cuando sea requerido en las situaciones de riesgo que se presenten en el municipio de Circasia con el fin de atender as alertas tempranas en sectores indicados por el supervisor del	2.1 brindó apoyo operativo atendiendo las alertas tempranas con el mantenimiento de vías en la vereda villarazo, la cual se encontraba en mal estado. 2.2 brindó apoyo en el levantamiento de un derrumbe en el paso de los aguadeños	Anexo registro fotográfico de la operación de la retro como acompañamiento en atención de alertas tempranas.		X

contrato o según lo requiera la entidad.	donde este estaba obstruyendo el paso peatonal y vehicular			
3° Informar o comunicar de manera oportuna cualquier anomalía que se presente con la operación y funcionamiento y mantenimiento de la retroexcavadora.	El contratista informó de manera verbal a cerca del daño del ventilador del radiador dela retroexcavadora el cual fue cambiado en el mantenimiento programado, pero después de la operación del equipo este presentó parte de algunas hélices partidas.	Anexo Registro fotográfico		X
4° Presentar informes del estado de la retroexcavadora al supervisor para adelantar las acciones preventivas a que haya lugar.	4.1brindó apoyo realizando la inspección del retro cargador con fecha del 16 de marzo, evidenciando que la máquina se recalienta constantemente. Huecos o perforaciones en el radiador, Corte en la llanta lateral derecha 4.2 en compañía del pasante realizó actividades correspondientes a lavado, engrase y mantenimiento básico del retro cargador con fecha del 13 de marzo de 2022	Anexo registro fotográfico de la actividad realizada. Se anexa registro fotográfico de las actividades realizadas.		X X
5° brindar apoyo de carácter asistencial para preservar y conservar el adecuado funcionamiento de los equipamientos propiedad del municipio.	5.1 realizó visita a la casa de la cultura para evidenciar las necesidades a mejorar en la parte física reparando 2 toma corrientes y 3 luminarias. 5.2 realizó visita técnica la bodega de la casa de la cultura donde se encuentran instaladas las máquinas de coser, se revisa el sistema eléctrico y de iluminación en el cual se dan los parámetros a seguir de instalación de nuevas lámparas con el fin de mejorar la iluminación en el sitio. 5.3 realizó visita al coliseo municipal donde se encuentra el vagón de la biblioteca municipal o de lectura con el fin de llevar a cabo el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, procedo a instalar la acometida, contador, polo a tierra, tablero de distribución, alimentadores a 3	Acta de visita con fecha del 01 de abril de 2022 Acta de visita con fecha del 01 de abril de 2022 Acta de visita con fecha del 01 de abril de 2022		X X X

	circuitos dejando el servicio activo. 5.4 en la casa de la cultura se construyen 4 circuitos trifásicos alimentados del tablero general a caja de distribución, construidos en tubería, tomas, en el proyecto de máquinas de modistería	Acta de visita con fecha del 01 de abril de 2022		
6° Presentar informes del estado de los equipamientos propiedad del municipio para que se adelanten acciones tendientes a la conservación de los mismos, por parte de la entidad, cuando sea requerido.	Se informa que al momento de hacer las visitas se indica el estado de los equipamientos para generar las acciones que se deben adelantar para la conservación de estos.	Ver actas de visita de inspección técnica.		X

4. Verificación aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

Valor para pagar y base de liquidación	**Ingreso base de cotización 40%**	**Aporte a Salud 12,5%**	**Aporte Pensión 16%**	**Aporte Riesgos Laborales 0,522%**	**Total a pagar**
$1.700.000	$1.000.000	$125.000	$160.000	$5.220	$290.220
Periodo cotizado:	marzo		**Fecha de pago:**	DD/MM/AA 05/03/2022	
		Valor pagado: $			
Planilla mes de marzo	**No. 8618342134**	**Salud (Valor y Nombre EPS)** **NUEVA EPS** **$125.000**	**Pensión (Valor y Nombre de fondo)** **PROTECCIÓN** **$160.000**	**Riesgos Laborales (Valor y Nombre aseguradora)** **POSITIVA** **$N/A** **El municipio realiza el pago por el nivel de riesgo**	**Total Pagado:** **$285.000**

Por lo anterior, se concluye que se puede dar inicio al trámite de pago de conformidad con la cláusula de pago determinada en el Contrato.

5. Información del supervisor

Nombre del Supervisor:	**PABLO YEISON CASTAÑEDA TABARES**
Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Firma:	

6.Apoyo a la supervisión

Revisó:	**Nombre**	**Firma**
Fecha de entrega:		