INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEAPOYO A LA GESTION No.1629 DEL 27 DE ENERO DE 2022

Supervisor (a)
JOSE ANDRES CARREÑO DOMINGUEZ

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entreel 01 de abril de 2022 y el 30 de abril de 2022, en los siguientes términos:

CONTRATISTA	ALDAHIR PEÑA HERNÁNDEZ
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN	03 DE MAYO DE 2022
NÚMERO DE INFORME	04 (CUATRO)

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA (#/Obligación)
1	Realizar visitas técnicas a las diferentes IE urbanas y rurales, con fin de identificar las necesidades de mantenimiento de su infraestructura física, así como a las solicitudes que realicen los rectores de las IE	Realizar Actas de visita, Registro fotográfico e Informes técnicos	Se realizaron OCHO (8) visitas técnicas teniendo como objetivo inspeccionar e identificar las necesidades de mantenimiento de su infraestructura, las visitas realizadas fueron: • Institución Educativa Rural Vijagual Sede D • Institución Educativa Santánder Sede F • Institución Inem García Rovira Sede H • Institución Educativa Villas de San Ignacio • Institución Educativa Inem García Rovira Sede B • Institución Educativa Santander Sede D • Institución Educativa Bosconia Sede B • Institución Educativa Bosconia Sede C	8	1. **Evidencia N°1/1** Informe y registro fotográfico de la Institución Educativa Rural Vijagual Sede D 2. **Evidencia N°2/1** Informe y registro fotográfico de la Institución Educativa Santander Sede F 3. **Evidencia N°3/1** Informe y registro fotográfico de la Institución Educativa Inem Sede H 4. **Evidencia N°4/1** Acta de visita y registro fotográfico de la Institución Educativa Villas de San Ignacio 5. **Evidencia N°5/1** Acta de visita y registro fotográfico de la Institución Educativa Inem Sede B 6. **Evidencia N°6/1** Acta de visita y registro fotográfico de la Institución Educativa Santander Sede D 7. **Evidencia N°7/1** Acta de visita y registro fotográfico de la Institución Educativa Bosconia Sede B 8. **Evidencia N°8/1** Acta de visita y registro fotográfico de la Institución Educativa Bosconia Sede C
2	Elaborar informe de necesidades sobre el mantenimiento a la infraestructura de las IE para determinar la prioridad de la atención.	Elaborar informe de estado actual e incluirlas en el Banco de necesidades	Se realizó la actualización del Banco de necesidades para determinar la prioridad, se incluyeron las siguientes necesidades. • Instalación de canales con sus bajantes e instalación de friso y pintura para la IE Rural Vijagual Sede D • Impermeabilización de	4	9. **Evidencia N°1/2** Informe y registro fotográfico de la Institución Educativa Rural Vijagual Sede D 10. **Evidencia N°2/2** Informe y registro fotográfico de la Institución Educativa Santander Sede F 11. **Evidencia N°3/2** Informe y registro fotográfico de la Institución Educativa Inem Sede H

			cubiertas y bajantes, construcción de muro divisorio de la IE Santander Sede F • Reconstrucción de pisos existentes de la IE Inem Sede H		**12. Evidencia N°4/2** Banco de necesidades actualizado.
3	Realizar presupuestos de obra junto con sus especificaciones técnicas, a las solicitudes de mantenimiento y/o reparaciones locativas en la planta física de las IE urbanas y rurales.	Se realizó Estudio de mercado y actualización del presupuesto de obra	Se realizó cotización de "Manto asfáltico, para impermeabilización de cubiertas" este ítem fue actualizado en los PPTOS para los proyectos de las siguientes IE. • Bicentenario Sede A • Provenza Sede A • Politécnico Sede E • Goretti Sede B	5	**13. Evidencia N°1/3** Actualización Ppto Institución Educativa Bicentenario **14. Evidencia N°2/3** Actualización Ppto Institución Educativa Provenza **15. Evidencia N°3/3** Actualización Ppto Institución Educativa Politécnico **16. Evidencia N°4/3** Actualización Ppto Institución Educativa Santa María Goretti **17. Evidencia N°5/3** Estudio de mercado
4	Hacer seguimiento técnico a los proyectos de mantenimiento, reparaciones y/o repotenciación que se estén ejecutando en las IE urbanas y rurales.	Se realizaron Informe técnicos, Actas de visita, Acta de reunión.	Se realizó seguimiento al proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa, asistiendo a visita técnica y verificando actividades faltantes para la entrega total del proyecto de la IE Nacional de Comercio	8	**18. Evidencia N°1/4** Proyecto en ejecución Instituto Técnico Nacional de Comercio – Sede A (Acta de visita)
			Se realizó seguimiento al proyecto de repotenciación de la IE Rural Bosconia, se hizo acompañamiento para la entrega del predio al FFIE. (2) visitas técnicas por parte del equipo de bienes y servicios para verificar el avance de la obra.		**19. Evidencia N°2/4** Proyecto en ejecución Rural Bosconia Santa Rita – Sede B (Acta de entrega y visita técnica)
			Se realizó visita y seguimiento al proyecto de acuerdos de comunas en ejecución en la Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis Sede B		**20. Evidencia N°3/4** Acta de visita de obra IE Aurelio Martínez Mutis Sede B
			Se realizó dos (2) reuniones con el equipo del taller de arquitectura, para definir el alcance y presupuesto oficial del proyecto colonitas de la IE las américas el cual iniciará próximamente.		**21. Evidencia N°4/4** Acta de reunión con el Taller de Arquitectura y Acta de visita técnica al proyecto en ejecución IE Las américas
			Se realizó Acta de visita técnica y seguimiento a los proyectos ejecutados por recursos de Acuerdos Escolares 2019 "Construcción de lavamanos y muro ecológico" y FOME 2020 "Remodelación de muro de cerramiento e Instalación de ventanas" finalizados en la IE Piloto Simón Bolívar		**22. Evidencia N°5/4** Acta de visita técnica y seguimiento a los proyectos ejecutados por recursos de Acuerdos Escolares 2019 y FOME 2020 en la IE Piloto Simón Bolívar.
			Se realizó visita técnica para la revisión de las obras finalizadas referente al muro divisorio en mampostería para IE Politécnico Sede A		**23. Evidencia N°6/4** Acta de visita técnica por parte del Equipo de ByS de la SEB a la Institución Educativa

			Se realizó visita técnica para los proyectos que están en ejecución en la IE Café Madrid, en la cual se están realizando con recursos de Acuerdos Escolares "Remodelación de laboratorio y creación de espacio para Robótica" y Recursos Fome "Remodelación de Baterías Sanitarias"		**24. Evidencia N°7/4** Acta de visita técnica por parte del Equipo de Bienes y Servicios de la SEB a la Institución Educativa
			Se realizó visita técnica a la IE Inem Sede A para revisar el avance del proyecto de mantenimiento de aires acondicionados realizados con los Recursos Fome en el Inem Custodio García Rovira		**25. Evidencia 8/4** Acta de visita técnica por parte del Equipo de Bienes y Servicios de la SEB a la Institución Educativa
5	Asistir a los diferentes comités de obra de los proyectos educativos que se estén ejecutando	Actas de reunión y comité de obras	Asistencia a tres (3) comités de obra para realizar seguimiento a los proyectos en ejecución	3	**26. Evidencia N°1/5** Comité de obra 05 de abril IE Damaso Zapata **27. Evidencia N°2/5** Comité de obra 19 de abril IE Damaso Zapata **28. Evidencia N°3/5** Comité de obra 26 de abril IE Damaso Zapata
6	Dar respuesta oportuna a las solicitudes de la comunidad educativa como de la ciudadanía, que lleguen a través del módulo de PQRS de la alcaldía, SAC 2.0 y correo institucional	Respuestas SAC	Durante el periodo comprendido se atendieron a ocho (8) solicitudes que llegaron a través del Correo Electrónico y SAC	6 SAC	**29. Evidencia N°1/6** Se emitió informe de respuesta por medio del SAC 2.0 a la IE Vijagual Sede D **30. Evidencia N°2/6** Se emitió informe de respuesta por medio del SAC 2.0 a la IE Inem Sede H, **31. Evidencia N°3/6** Se emitió respuesta por medio del SAC 2.0 a la IE Villas de San Ignacio **32. Evidencia N°4/6** Se emitió respuesta por medio del SAC 2.0 a la IE Santander sede D **33. videncia N°5/6** Se emitió respuesta por medio del SAC 2.0 a la IE Inem García Rovira Sede B **34. videncia N°6/6** Se emitió respuesta por medio del SAC 2.0 a la IE Inem Custodio García Rovira Sede A
				1 verbal	**35. Evidencia** Se realizó visita a la IE Técnico Nacional de Comercio Sede A, atendiendo solicitud verbal emitida por la Rectora.
				1 correo Electrónico	**36. Evidencia** Se emitió respuesta por medio del Correo Electrónico de la IE Santander sede F

7	Las demás que sean asignadas por el supervisor en virtud del presente objeto contractual.	Actas de visita y Registro fotográfico	• Asistir a la entrega de dotación EPP a diferentes Instituciones Educativas con el Supervisor del contrato • Asistir a reunión para dar soluciones a los temas presentados con el transporte escolar de la Secretaría de Educación. • Acompañamiento al equipo de Bienes y Servicios para la inspección de mobiliario de diferentes IE. • Recorrido al corregimiento 1 para la revisión de los puntos críticos de la ruta y estado actual de la vía.	4	37. **Evidencia N°1/7** Registro fotográfico de la entrega de Dotación en la IE Normal Superior de Bucaramanga a las IE citadas 7 de abril 2022 38. **Evidencia N°2/7** Acta de reunión realizada el 27 de abril referente al transporte escolar en el despacho de la SEB 39. **Evidencia N°3/7** Acta de visita realizada en la IE Santander Sede F y la IE Normal Superior para la inspección y cuantificación del mobiliario entregado. 40. **Evidencia N°4/7** Acta de visita y recorrido realizado el día 27 de abril del 2022 a las rutas del corregimiento 1

CONTRATISTA

FIRMA

ALDAHIR PEÑA HERNÁNDEZ
CÉDULA: 1.098.221.481 GUACA/SANTANDER
MP: 151037-0531966 STD