ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES Nº 133941

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: JAIRO
Apellidos: HERRERA
Cedula: 10034432 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3127766564

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Tecnico, Universitario, Ninguno, No Informa

GRUPO POBLACIONAL: Desp, MCH, Discap, Indig, Migr, Otro, Afrod, VictVio

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 05 / 02 / 2018
Corregimiento: LA FLORIDA
Vereda: EL PORVENIR
Nombre de finca: ACUEDUCTO LA REPRESA CHARCO HONDO
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 90042 Cod. SICA:
N: 4° 46' 59.2"
W: 75° 38' 52.7"

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría		Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematización		Plan Manejo Admin.	
				Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión	X	Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico		Otras. ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (ton/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRONOMICAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PRACTICAS PECUARIAS: ALIMENTACIÓN				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRÁCTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

SE REALIZO VISITA TECNICA A LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO LA REPRESA CHARCO HONDO, CON LA FINALIDAD DE RECONOCER LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL ACUEDUCTO, ORIENTADA A RECONOCER LAS OBRAS PROPUESTAS EN LA CONSULTORIA DENOMINADA.... ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA REPRESA CHARCO HONDO.

SE REALIZÓ RECORRIDO INICIANDO POR LA BOCATOMA UBICADA EN LA QUEBRADA LA BELLA, LA CUAL CORRESPONDE AL TIPO DE FONDO CON REJILLA. LA ESTRUCTURA CARECE DE AZUD Y DE ALETAS DE ENCAUSAMIENTO QUE EVITEN EL REBOCE POR ENCIMA DE MUROS Y CAMARA DE DERIVACION EN INVIERNO

LA ADUCCIÓN CONSTA DE DOS TUBERIAS EN HG DE Ø = 4". ACTUALMENTE SE ESTAN ADELANTANDO TRABAJOS PARA SUSPENDER UNA DE ELLAS Y HABILITAR UN PUNTO DE AFORO CONSTRUIDO RECIENTEMENTE PARA CUMPLIR REQUISITOS CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL CARDER.

EL SISTEMA CUENTA CON TRES DESARENADORES Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DONDE SE REALIZA PROCESO DE DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE CALCIO CON UNA CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 84 M3.

CON BASE EN LA VISITA DE CAMPO SE CONTINUARA CON LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON LA FINALIDAD DE ADELANTAR LAS GESTIONES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN EN TERMINOS NORMATIVOS.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Jair Herrera
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

JOHANN RAMIREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Desp=Desplazado, Indig=Indígena, Afrod=Afrodescendiente, MCH=Mujer cabeza de hogar, Migr=Migrante, VictVio=Victima violencia, Discap=Discapacitado

SIG Sistema Integrado de Gestión