REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NOMBRE CONTRATISTA	**EVA NOEL CORONADO**	**CONTRATO NO.**	**CD-25-2022-0800**
ACTIVIDADES INGENIERO CIVIL	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EVIDENCIAS**	**VOBO**
1. Coordinar capacitaciones de la comunidad.			
2. Asesorar a los planteles educativos en los Planes Escolares de Gestión del Riesgo, en las comunidades intervenidas.			
3. Apoyar en la elaboración de planes comunitarios en gestión del riesgo.			
4. Apoyar en el seguimiento progresivo a comunidades vulnerables.			
5. Asesorar en la evaluación de condiciones de estabilidad y riesgo en las inspecciones realizadas en las comunidades intervenidas.			

6. Apoyar en la elaboración de planes de contingencia.			

7. Apoyar en las capacitaciones en gestión del riesgo en la comunidad.			
8. Apoyar en las entregas de suministro a los consejos locales de gestión del riesgo.			

9. Asesorar y Elaborar planes de emergencia familiar de gestión del riesgo.			
10. Prestar apoyo en la recolección de evidencias para la elaboración de los planes comunitarios de gestión de riesgo.			
11. Elaborar un informe pormenorizado de la actividad realizada.	23- 03-2022 15-03-2022 15-03-2022 15-03-2022 15-03-2022	Socialización del proyecto KNOW a los líderes comunitarios. Visita realizada al señor Fidel Caseres direccion Cll 41 # 44-55 Barrio el rosario N° de Inf 196 Quilla-22-075137 Visita realizada a la señora Bertha Rocha Paternina direccion Cll 41 # 44-23 Barrio el rosario N° de Inf 182 Quilla-22-075225 Visita realizada al señor Jorge Carpintero Valera direccion Cll 41 # 44-41 Barrio el roasrio N° de Inf 179 Quilla- 22-075177 Visita realizada al señor Julio Fontalvo direccion Cll 41 # 44-145 Barrio el rosario N° de Inf 176	

		Quilla -22-075209	
	15-03-2022	Visita relizada al señor Jorge Pulido direccion Cll 41 # 44-71 Barrrio el rosario N° de Inf 177 Quilla -22-075195	
	15-03-2022	Visita realizada a la señora ana Maria Padilla Velilla propietaria del edificio abandonadao ubicado en la direccion Cll 41 # 44-159 Barrio el rosario N° de Inf 184 Quilla-22-075234	
	15-03-2022	Visita realizada a Ganimedes & CIA. En direccion cll 41 # 44-145 Barrio el rosario N° de Inf 183 Quilla-22-075162	
	15-03-2022	Visita realizada al señor José Rueda Hernández dirección Cll 42 # 44-152 Barrio el rosario N° de Inf 237 Quilla-22-075098	
		Visita realizada al señor addinson Santana dirección Cra 7 # 27ª -34 Barrio santa Elena N° de Inf 267 Quilla-22-079581	

	22-03-2022	Visita realizada a la señora Sandra Zambrano direccion Cra 45 # 44-152 Barrio el rosario N° de Inf 238 Quilla-22-075017	
	31-03-2022	Visita realizada a la señora Carmen Torres dirección Cll 42 # 44-144 Barrio el rosario N° de Inf 236 Quilla-22-074893	
	31-03-2022	Visita realizada al señor Rodrigo Manuel Vilaro Velilla dirección Cll 42 # 44-162 barrio el rosario N° de Inf 233 Quilla-22-075060	
	31-03-2022		

12. Las demás que se relacionen con la necesidad del servicio conforme a la misión y visión de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres.			