FIRMA CONDUCTOR

ACTA DE ENTREGA Y REVISION INICIAL VEHICULO PESADO

FECHA	D	M	A	DATOS DEL VEHICULO									
CLASE	01	12	2022	MODELO	2015								
LIC. TRÁNSITO	10007603139			REG. SEMIREMOLQUE									
SOAT No.	144	[illegible]		Vigencia	27-04-2023								
T. OPERACIÓN	3456			Vigencia	26-06-2022								
REG. CARGA	345			Expedición	27-05-2022								
SEG. RESP. CIVIL				Vigencia									
REV. TEC.-MEC.	15366081S			Vigencia	04-01-2023								
CERT. 5ª RUEDA - QUINPIN				Vigencia									
CERT. PINTURA INTERIOR TANQUE				Vigencia									

DATOS DEL CONDUCTOR U OPERADOR

APELLIDOS	OSCAR ORLANDO [illegible] PRADA												
NOMBRES	OSCAR ORLANDO VEGA PIUM												
DOCUMENTO	12983952			CATEGORIA	CC						VENCE	M	A

MECANICA Y CARROCERIA	TIENE			ESTADO			SEMIREMOLQUE (CAMABAJA - CAMAALTA)	TIENE			ESTADO		
	S	N	No.	B	R	M		S	N		B	R	M
Llantas	X			X			Luces laterales						
Terminales y Dirección	X			X			Luces traseras (reflector)						
Frenos	X			X			Direccionales - parqueo						
Cámaras y válvulas relay	X						Stop						
Freno de Seguridad	X						Piso						
Soportes	X						Mampara metálica						
Chasis	X						Bolsillo polines (15)						
Amortiguadores - Suspensión	X						Acceso Tráiler (escaleras)						
Silenciador	X						Gatos de parqueo						
Latonería y pintura	X						Rampa de acceso						
Vidrios	X						TANQUE	TIENE			ESTADO		
Piso	X							S		No.	B	R	M
Silletera y Tapicería	X						Estado exterior (pintura, golpes, fracturas)						
Techo	X						Escalera, pasamanos, estribos						
Espejos retrovisores	X						Compuertas de llenado o venteo y empaques						
Pasamanos	X						Registros de separación						
Master sistema eléctrico	X						Maya antideslizante						
Placas	X						Guaya y grapa línea de vida						
Disp. Salpicadera	X						Registro desfogue canal						
Cinturones de seguridad	X						Codo entrante fija al tanque						
Radio de telecomunicaciones	X						Llave de 36"						
SISTEMA ELECTRICO	TIENE			ESTADO			Distintivos del tanque(avisos)						
	S	N	No.	B	R	M	Protector válvula de descarga						
Limpiaparabrisas	X						Polo a tierra						
Pito - Corneta	X						MOTOBOMBA	TIENE			ESTADO		
Alarma de reversa	X							S		No.	B	R	M
Luces Altas y Bajas	X						Estado del motor						
Stops	X						Estado de la bomba						
Estacionarias	X						Mangueras de 3"x 6m						
Direccionales	X						Tapones y acoples rápidos						
Reversa	X						Reducción de 4" a 3"- válvula de pie						
Luces Internas	X						Guarda de polea						
Testigos (Tablero)	X						Empaques para acoples						
EQUIPO DE PREVENCION Y SEGURIDAD	TIENE			ESTADO			GRUA	TIENE			ESTADO		
	S	N	No.	B	R	M		S	N	No.	B	R	M
Extintor	X						Secciones y Gatos Boom en buen estado						
Llanta de repuesto	X						Estado del bloque (gancho, seguro, roldanas)						
Copa de ruedas	X						Cable de carga						
Herramienta	X						Tambor principal						
Gato	X						Gatos y zapatas de estabilización lateral						
Banderolas (conos)	X						Soporte estructural 1a. sección del Boom						
Botiquín	X						Soporte de los gatos del Boom						
Linterna	X						Punta del Boom y roldadas						
Bloques	X						Caja estructural de gatos estabilizadores						
Kit Ambiental							bombas hidráulicas y mangueras						

FIRMA CONDUCTOR U OPERADOR

SISO

CENTRO AGROPECUARIO DE NARIÑO
GERENTE
PASTO