


Gobernación de Santander

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18 05 22	DEPENDENCIA A INSPECCIONAR:	CARGO:	Aromotora Bienestar
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Gina Paola Castellanos Andrade			

ESTADO GENERAL DEL EXTINTOR

ITEM	EXTINTOR No.	TIPO, CLASE	CAPACIDAD (Libras)	ANILLO DE VERIFICACION	MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANIJA DE DESCARGA Y TRANSPORTE	VALVULA	MANGUERA	BOQUILLA	CUERPO CILINDRICO	CALCOMANIA DE IDENTIFICACION E	SOPORTE	CAPSULA CO2	PH	SEÑALIZACION	UBICACION	ÁREA DE UBICACION	FECHA DE CARGA	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	1		10	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B			B	B	Recepcion	NOV	NOV	
2	2		10	B	B	B	B	B	M	B	M	B	M			B	B	Cafeteria	NOV	NOV 2021	NOV 2022	
3	3	multiproposito	10	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	NO		B	B	Preescolar	NOV	NOV	
4	4	clase BC Polvo químico	10	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B			B	B	Pasillo todo primer piso	NOV	NOV	
5	5	multi	10	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B			B	B	Pasillo 2 piso	NOV	NO	
6	6	polvo químico BC	10	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B			B	B	Pasillo 2 piso			
7	7	Polvo Químico	10	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B			B	B	Pasillo 2 piso todo primer piso	NOV	NOV	
8	8	Polvo químico	10	B	B	B	B	B	M							B	B	Pasillo 2 piso	NOV	NOV	
9	9	Polvo Químico seco BC	10	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B			B	B				
10	10							B	M						M						
11	11	Polvo químico	10	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B			B	B	Pasillo 2 piso	NOV	NOV	
12																					

CONVENCIONES

B: BUENO
M: MALO
NT: NO TIENE
NA: NO APLICA
PRUEBA HIDROSTATICA
PH: UNICAMENTE PARA EXTINTORES DE CO2

VoBo Coordinador SST