	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA INFORME: Día: 5 Mes: O6 . Año: 2022

CONTRATO N°. 021-00-A-COFAC-DIFRA-2022

CONTRATISTA: CRISTIAN CAMILO ALARCÓN HOYOS, representante legal de EQUIPMENT & SERVICES SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 7.999.999,91

FORMA DE PAGO:

Se pagará al contratista el valor total del contrato con el PAC de AGOSTO de 2022 entrega final y recibo a satisfacción del servicio, presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo de pago a los aportes parafiscales y de seguridad social, información que será verificada por el Departamento Financiero FAC y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar

FECHA FIRMA: Día 25 . Mes 03 . Año 2022 .

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EQUIPO PINTA RAYAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07 –ABRIL-2022 hasta el 30- JUNIO -2022

Porcentaje Avance en tiempo: 71%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 00,0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del

informe)Porcentaje de pagos realizados: 0,0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0,0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CRISTIAN CAMILO ALARCÓN HOYOS	Representante legal	**No Aplica**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se firma el contrato el día 25 de marzo del 2022.
Se entregan pólizas aprobada por el contratista el día 6 de abril del '2022.
Se realiza acta de inicio el día 07 de abril del 2022 y se firma por el contratista.
Se realiza la entrega de la maquina pinta rayas TITAN SPEEFLO POWRLINER 6900 XLT
El equipo a la fecha se encuentra en mantenimiento en las instalaciones de la empresa de EQUIPMENT & SERVICES SAS, lo cual se le realizo una revisión del estado de la máquina para proceder al mantenimiento de acuerdo a lo establecido en la minuta contractual.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Durante el periodo no se realizan pagos al mencionado contrato ya que se encuentra en ejecución, y tiene PAC para el mes de AGOSTO.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Está pendiente:

- Mantenimiento del equipo TITAN SPEEFLO POWRLINER 6900 XLT
- Entrega de la maquina pinta rayas
- Acta de recibo a satisfacción
- Pago del contrato

- Acta de liquidación.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: __X_____ NO: _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

REGISTRO FOTOGRAFICO.





NOMBRE SUPERVISOR:	T3. BUSTAMANT CANODIEGO ANDRES
FIRMA:	
C.C. No.	1.086.278.133
DEPENDENCIA:	DIFRA - SUSOP

El contratista incumple, por lo tanto se solicita se inicie el inicio del debido proceso por incumplimiento