INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	01/06/2022
CONSECUTIVO/NUMERO DEL INFORME	04

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Diego Alejandro Jaramillo Ciro
DEPENDENCIA	Vicerrectoría Administrativa y financiera
CARGO	Técnico Administrativo Adquisiciones y bienes

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

NUMERO DE CONTRATO	CPS 16-2022
FECHA DE CONTRATO	24 de enero 2022
CONTRATISTA	Carlos Arturo Vélez Vélez
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	98.523.166
CODIGO PROYECTO	PR-3412-2022
NOMBRE DEL PROYECTO	Plan de mantenimiento de la Infraestructura Física
VALOR	$ 29.400.000.oo
PLAZO	Diez (10) meses.
FECHA ACTA DE INICIO	25 de enero de 2022
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	24 de noviembre de 2022
ADICION	
SUSPENSIÓN	
OBJETO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el mantenimiento preventivo especializado y reparación de instrumentos musicales, equipos y dispositivos de amplificación de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango Institución Redefinida para la vigencia 2022.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con el seguimiento realizado al desarrollo del objeto contractual pactado entre las partes y específicamente a las obligaciones contractuales, se pueden establecer los siguientes elementos de verificación:

ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE ARTES DEBORA ARANGO
Rad: 4381 **Fecha:** 01/06/2022 **Hora:** 10:42:11
Asunto: INFORME Y CUENTA DE COBRO CARLOS ARTURO VÉLEZ VÉLE
Anexos: 9 FOLIOS
Remite: GERARDO ALBERTO AGUDELO VERGARA
Destino: MANUELA RAIGOSA LOPERA

1. SEGUIMIENTO FINANCIERO:

RUBRO PRESUPUESTAL		2320202008000000002201071871590510000011023211 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Servicios de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.		
FUENTE DE FINANCIACION		3211 Funcionamiento		
PROYECTO INSTITUCIONAL		Plan de mantenimiento de la Infraestructura Física		
	No CDP	**VALOR**	**No RP**	**VALOR**
	28	$ 29.400.000.oo	27	$ 29.400.000.oo
VALOR DE LA ADICION				
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS			$ 10.480.000.oo	
VALOR DEL PAGO A REALIZAR			$ 4.770.000.oo	
SALDO DISPONIBLE DESPUES DEL PRESENTE PAGO			$ 14.150.000.oo	

2. SEGUIMIENTO TECNICO:

a) El contratista, recoge los equipos y realiza diferentes intervenciones que están descritas en el siguiente cuadro:

ACTIVO No	EQUIPO INTERVENIDO	DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA
8060	PIANO ELECTRICO YAMAHA P45	REPARACION MECANISMO TECLA COMPENSADA
1001	CABINA MAKIE	REPARACION MODULO DE POTENCIA
9029	LUZ LED ROSH	REPARACION CIRCUITO DE POTENCIA
9031	LUZ LED ROSH	REPARACION CIRCUITO DE POTENCIA
SC	2 ADAPTADORES DE ENERGIA LUCES LED	REPARACION CABLEADO, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALMUADILLAS.
3032	BAJO IBANEZ 5 CUERDAS	CAMBIO CAJA BATERIA REPARACION ESTUCHE CAMBIO CLAVIJA.
5539	BAJOA ELECTRICO YAMAHA	
8075	BAJO ELECTRICO IBANEZ	REPARACION CIRCUITO ELECTRONICO Y ESTUCHE
5356	SONIDO PC	REPARACION CIRCUITO AMPLIFICADOR
8070	GUITARRA ELECTRICA IBANEZ	REPÁRACION JACK, REPARACION POTENCIOMETRO DE VOLUMEN, SELECTOR DE MICROFONOS Y CAQLIBRACION DE MICROFONOS.
4428	GUITARRA ELECTROACUSTICA IBANEZ	FABRICACION CAJA BATERIA, REPARACION ESTUCHE

8071	GUITARRA ELECTRICA IBANEZ	REPARACION JACK Y REPARACION ESTUCHE.
4444	GUITARRA ELECTRICA IBANEZ	REPARACION SOPORTE SOLAPA, REPARACION SELECTOR MICROFONOS, FABRICACION TAPA JACK Y REPARACION ESTUCHE.
8080	GUITARRA ELECTROACUSTICA ALAMBRA	REPARACION CIRCUITO JACK, REPARACION TAPA PORTAPILA.
8073	BAJO ELECTRICO IBANEZ	REPARACION CIRCUITO ELECTRONICO Y ESTUCHE
5554	BAJOA ELECTRICO YAMAHA	REPARACION CIRCUITO ELECTRONICO

EVIDENCIAS











MUSICAL CEDAR
















Se verifica que las intervenciones que se realizaron en estos instrumentos dejaron la integridad de los componentes de los mismos.

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Se realiza comunicación con el contratista para la coordinación de los terceros instrumentos y equipos que se le va a realizar mantenimiento, se realiza una inspección con el decano de música para que también el de el visto bueno. A continuación, se da una orden de salida, para que el contratista pueda realizar ese mantenimiento desde su taller, ya que en el mismo posee herramienta e insumos que son necesarios para este mantenimiento.

El contratista posterior a dichas indicaciones procede con la entrega en la fecha pactada, se hace la verificación encontrando que todos los elementos están bien reparados o gozan de un buen mantenimiento esto con el apoyo del decano Gustavo Diez. El contratista realizo el traslado de todos los materiales preservando y conservando su calidad.

Se revisa en dicho seguimiento el pago de la seguridad social que anexa el contratista al documento equivalente a los no obligados a facturar, al momento de ser revisada la seguridad social del mes de mayo que fue anexada por el contratista; el contratista cumple con el pago de la seguridad social correspondiente al mes de mayo con el número de planilla detallado a continuación:

- mayo: número de planilla 1045653527, documento equivalente a los no obligados a facturar.

4. SEGUIMIENTO JURIDICO O LEGAL:

Frente al seguimiento jurídico y legal, la supervisión verifica que se cumplen los preceptos normativos contenidos en la Constitución Política, cuando con la presente contratación se da cumplimiento a los fines del Estado, para el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto de los

contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz.

De igual forma, se evidencia el cumplimiento de los preceptos legales ordenados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentario 1082 de 2015, del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y por las obligaciones contractuales pactadas con el contratista, teniendo como complemento la normatividad aplicable a la contratación estatal.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2022-05	2022-05-31	$305.300
SALUD	2022-05	2022-05-31	$238.500
RIESGOS PROFESIONALES	2022-05	2022-05-31	$10.000
PARAFISCALES	--------	--------	--------

6. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Sin ninguna observación relevante.

DIEGO ALEJANDRO JARAMILLO CIRO
Supervisor