MPT
Asociados S.A.S.

ANEXOS

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

MPT
Asociados S.A.S.

REVISIÓN DOCUMENTAL POR VEHICULO

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA *VEHICULO 1025*

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**SPR-366**
DE	**:**	**PIEDECUESTA**
MARCA	**:**	**CHEVROLET**
MODELO	**:**	**2.008**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**BLANCO VERDE**
CLASE	**:**	**BUS**
CAPACIDAD	**:**	**46 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPIEDECUESTA S. A. SERVICIO ESPECIAL**
No. INTERNO	**:**	**1025**
SILLETERIA	**:**	**RECLINABLE**
ESPECIFICACION	**:**	**AIRE ACONDICIONADO, *CON BAÑO***

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA

VEHICULO 1025



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 1025

TARJETA DE PROPIEDAD

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019062428

PLACA: SPR366	MARCA: CHEVROLET	LÍNEA: SIN LINEA	MODELO: 2008	
CILINDRADA CC: 12.069	COLOR: BLANCO		SERVICIO: PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO: BUS	TIPO CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ: 46	
NÚMERO DE MOTOR: 6WA1400584		REG: N VIN: ******		
NÚMERO DE SERIE: 9GCLV15088B000956		REG: N NÚMERO DE CHASIS: 9GCLV15088B000956		REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): TOLOZA LUIS EDUARDO Y OTRO(S)
IDENTIFICACIÓN: C.C. 13922242

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE: ******	POTENCIA HP: 0	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 08002110676205	I/E: I	FECHA IMPORT.: 27/03/2007	PUERTAS: 1
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******			
FECHA MATRÍCULA: 27/06/2007	FECHA EXP. LIC. TTO.: 26/08/2019	FECHA VENCIMIENTO: ******	

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT07000069327



HOJA DE VIDA VEHICULO 1025

TARJETA DE OPERACIÓN

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

20/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

19/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

273765

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1025

SOAT

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2022-03-10	2022-03-15	2023-03-14

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KVA	MODELO
14731400079560	SPR366	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	12069	2008

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
46	CHEVROLET	CERRADA

LÍNEA VEHICULAR	
SUPER BRIGADIER	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
6WA1400584	9GCLV15088B000956		0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TOLOZA, LUIS EDUARDO	3203331667	CC	13922242	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN	TASA RUNT
920	$ 1030700	$ 535900	$ 1900

TOTAL A PAGAR
$ 1568500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10	

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.



HOJA DE VIDA VEHICULO 1025

TECNOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 158611348

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A		
NIT:	804017188	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-OIN-064-004
Fecha de expedición:	2022/03/12	**Fecha de vencimiento:**	2023/03/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SPR366	**CLASE:**	BUS
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2008
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	12069	**NRO. MOTOR:**	6WA1400584
NRO. CHASIS:	9GCLV150888000956	**VIN:**	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: LUIS E. TOLOZA y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE
JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1025

POLIZA CONTRACTUAL

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	0	POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: TOLOZA LUIS EDUARDO — CC: 13922242

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 55
CODIGO: 01803032 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: LV 150 MT 12000CC TD 4 — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2008 — MOTOR: 6WA1400584 — CHASIS: 9GCLV15088B000956 — VIN:
PLACAS : SPR368 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$	100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$	100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$	100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$	100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	.0	.0

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

A NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.



HOJA DE VIDA VEHICULO 1025

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

1025

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	0	POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: TOLOZA LUIS EDUARDO — CC: 13922242

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — NIT: 1200115122

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 55
CODIGO: 01603032 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: LV 150 MT 12000CC TD 4 — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2008 — MOTOR: 6WA1400584 — CHASIS: 9GCLV15088B000956 — VIN:
PLACAS : SPR366 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:

SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO, RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1039

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**XVX 036**
DE	**:**	**FLORIDABLANCA**
MARCA	**:**	**CHEVROLET**
MODELO	**:**	**2.009**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**BLANCO VERDE**
CLASE	**:**	**BUS**
CAPACIDAD	**:**	**29 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPIEDECUESTA S. A.**
		SERVICIO ESPECIAL
No. INTERNO	**:**	**1039**
SILLETERIA	**:**	**CONVENCIONA**
ESPECIFICACION	**:**	**SIN AIRE**

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1039



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 1039

TARJETA DE PROPIEDAD

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10002516109

PLACA: XVX036	MARCA: CHEVROLET	LÍNEA: NPR	MODELO: 2009
CILINDRADA CC: 4.570	COLOR: BLANCO VERDE		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: BUS	TIPO CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD KG/PSJ: 29
NÚMERO DE MOTOR: 610039	REG: N	VIN: ******	
NÚMERO DE SERIE: 9GCNPR7149B012305	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: 9GCNPR7149B012305	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES(S): PARRA RAMIREZ FLOR MARIA
IDENTIFICACIÓN: C.C. 28297956

RESTRICCIÓN MOVILIDAD:	BLINDAJE: ******	POTENCIA HP: 0	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 08002111084388	LIN: I	FECHA IMPORT.: 06/03/2008	PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******			
FECHA MATRÍCULA: 14/05/2008	FECHA EXP. LIC. TTO.: 28/09/2011	FECHA VENCIMIENTO: ******	

ORGANISMO DE TRÁNSITO: DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

LT01001978584



HOJA DE VIDA VEHICULO 1039

TARJETA DE OPERACIÓN

TRANSPORTES PIEDECUESTA SA

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

20/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

19/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

273768

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1039

SOAT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2022-03-08	2022-03-11	2023-03-10

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KVA	MODELO
14731400079320	XVX036	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	4570	2009

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
29	CHEVROLET	CERRADA

LÍNEA VEHICULAR	
NPR	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
610039	9GCNPR7149B012305		0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PARRA RAMIREZ, FLOR MARIA	3157906638	CC	28297956	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN	TASA RUNT
920	$ 927600	$ 535900	$ 1900

TOTAL A PAGAR
$ 1465400

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, esta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.



HOJA DE VIDA VEHICULO 1039

TECNICOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 154305063

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A		
NIT:	804017188	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-OIN-064-004
Fecha de expedición:	2021/08/09	**Fecha de vencimiento:**	2022/08/09

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	XVX036	**CLASE:**	BUS
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2009
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	4570	**NRO. MOTOR:**	610039
NRO. CHASIS:	9GCNPR7149B012305	**VIN:**	
LÍNEA:	NPR		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: FLOR M. PARRA R.

FIRMA DEL RESPONSABLE



HOJA DE VIDA VEHICULO 1039

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

1339

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	0	POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: FLOR MARIA PARRA RAMIREZ — CC: 28297956

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — NIT: 1200115122

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	DIAS	PERIODO COBRO DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	PERIODO COBRO HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	DIAS
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 41
CODIGO: 01603105 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR:
TIPO: NPR [3] 729 [BUSETA] MT 4600CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2009 — MOTOR: 610039 — CHASIS: 9GCNPR7149B012305 — VIN:
PLACAS : XVX036 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:

SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

ANEXO A UNA FACTURA, NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN



HOJA DE VIDA VEHICULO 1039

POLIZA CONTRACTUAL

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	0	POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902008517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: FLOR MARIA PARRA RAMIREZ — CC: 28297956

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 41
CODIGO: 01603105 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: NPR [3] 729 [BUSETA] MT 4600CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2009 — MOTOR: 610039 — CHASIS: 9GCNPR7149B012305 — VIN:
PLACAS : XVX036 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$ 100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$ 100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$ INCLUIDO	.0	.0
LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD:			

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1039

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**XVX 036**
DE	**:**	**FLORIDABLANCA**
MARCA	**:**	**CHEVROLET**
MODELO	**:**	**2.009**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**BLANCO VERDE**
CLASE	**:**	**BUS**
CAPACIDAD	**:**	**29 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPIEDECUESTA S. A.**
		SERVICIO ESPECIAL
No. INTERNO	**:**	**1039**
SILLETERIA	**:**	**CONVENCIONA**
ESPECIFICACION	**:**	**SIN AIRE**

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1039



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 1039

TARJETA DE PROPIEDAD

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10002516109

PLACA: XVX036	MARCA: CHEVROLET	LÍNEA: NPR	MODELO: 2009
CILINDRADA CC: 4.570	COLOR: BLANCO VERDE		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: BUS	TIPO CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD KG/PSJ: 29
NÚMERO DE MOTOR: 610039	REG: N	VIN: ******	
NÚMERO DE SERIE: 9GCNPR7149B012305	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: 9GCNPR7149B012305	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES(S): PARRA RAMIREZ FLOR MARIA
IDENTIFICACIÓN: C.C. 28297956

RESTRICCIÓN MOVILIDAD:	BLINDAJE: ******	POTENCIA HP: 0	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 08002111084388	LIN: I	FECHA IMPORT.: 06/03/2008	PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******			
FECHA MATRÍCULA: 14/05/2008	FECHA EXP. LIC. TTO.: 28/09/2011	FECHA VENCIMIENTO: ******	

ORGANISMO DE TRÁNSITO: DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

LT01001978584



HOJA DE VIDA VEHICULO 1039

TARJETA DE OPERACIÓN

TRANSPORTES PIEDECUESTA SA

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

20/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

19/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

273768

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1039

SOAT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2022-03-08	2022-03-11	2023-03-10

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KVA	MODELO
14731400079320	XVX036	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	4570	2009

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
29	CHEVROLET	CERRADA

LÍNEA VEHICULAR	
NPR	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
610039	9GCNPR7149B012305		0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PARRA RAMIREZ, FLOR MARIA	3157906638	CC	28297956	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN	TASA RUNT
920	$ 927600	$ 535900	$ 1900

TOTAL A PAGAR
$ 1465400

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, esta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.



HOJA DE VIDA VEHICULO 1039

TECNICOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 154305063

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A		
NIT:	804017188	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-OIN-064-004
Fecha de expedición:	2021/08/09	**Fecha de vencimiento:**	2022/08/09

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	XVX036	**CLASE:**	BUS
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2009
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	4570	**NRO. MOTOR:**	610039
NRO. CHASIS:	9GCNPR7149B012305	**VIN:**	
LÍNEA:	NPR		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: FLOR M. PARRA R.

FIRMA DEL RESPONSABLE



HOJA DE VIDA VEHICULO 1039

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

1339

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	0	POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: FLOR MARIA PARRA RAMIREZ — CC: 28297956

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — NIT: 1200115122

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	DIAS	PERIODO COBRO DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	PERIODO COBRO HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	DIAS
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 41
CODIGO: 01603105 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR:
TIPO: NPR [3] 729 [BUSETA] MT 4600CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2009 — MOTOR: 610039 — CHASIS: 9GCNPR7149B012305 — VIN:
PLACAS : XVX036 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:

SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

ANEXO A UNA FACTURA, NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN



HOJA DE VIDA VEHICULO 1039

POLIZA CONTRACTUAL

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	0	POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902008517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: FLOR MARIA PARRA RAMIREZ — CC: 28297956

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 41
CODIGO: 01603105 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: NPR [3] 729 [BUSETA] MT 4600CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2009 — MOTOR: 610039 — CHASIS: 9GCNPR7149B012305 — VIN:
PLACAS : XVX036 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$ 100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$ 100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$ INCLUIDO	.0	.0
LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD:			

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

HOJA DE VIDA VEHICULO 1048

DATOS GENERALES:

PLACA:	TTV-511
MARCA:	CHEVROLET
MODELO:	2014
CARROCERIA:	CERRADA
COLOR:	BLANCO VERDE
CLASE:	BUSETA
CAPACIDAD:	25 PASAJEROS
No. INTERNO:	1048
NÚMERO DE MOTOR:	4HK1-134606
NÚMERO DE CHASIS:	9GCNPR756EB023609
NÚMERO DE SERIE:	9GCNPR756EB023609
NÚMERO DE VIN:	9GCNPR756EB023609
KILOMETRAJE A LA FECHA:	

DATOS DEL PROPIETARIO:

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S):	ALEXANDER VALDERRAMA QUINTERO
NÚMERO C.C.:	91.490.530
TELÉFONO:	

HOJA DE VIDA VEHICULO 1048

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MOTOR:	4 EN LÍNEA, 8 VÁLVULAS, ASPIRACIÓN TURBO
CILINDRADA:	5.193 CC
POTENCIA:	148 HP
SISTEMA DE COMBUSTIBLE:	DIESEL, INYECCIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA
SISTEMA DE FRENOS:	HIDRAÚLICO, SERVOASISTIDO A VACIO
DIRECCIÓN:	HIDRAÚLICA, DE BOLAS CIRCULANTES
TRANSMISIÓN:	MANUAL, NÚMERO DE MARCHAS 5, EMBRAGUE MONODISCO SECO DE ACCIONAMIENTO HIDRAÚLICO.
SISTEMA ELÉCTRICO:	24 VOLTIOS
LLANTAS Y RINES:	RADIAL X 7.00X16

TARJETA DE PROPIEDAD

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL

HOJA DE VIDA VEHICULO 1048



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10007746510

PLACA: TTV511
MARCA: CHEVROLET
LINEA: NPR
MODELO: 2014
CILINDRADA CC: 5.193
COLOR: BLANCO VERDE
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: BUSETA
TIPO CARROCERIA: CERRADA
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 25
NÚMERO DE MOTOR: 4HK1-134606
REG: N
VIN: 9GCNPR756EB023609
NÚMERO DE SERIE: 9GCNPR756EB023609
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9GCNPR756EB023609
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): VALDERRAMA QUINTERO ALEXANDER
IDENTIFICACIÓN: C.C. 91490530



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 148
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32013001217241
IIE
FECHA IMPORT.: 23/08/2013
PUERTAS: 1
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - BANCO DAVIVIENDA S.A.
FECHA MATRÍCULA: 24/07/2014
FECHA EXP. LIC. TTO.: 24/07/2014
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA
LT01004301591

TARJETA DE OPERACIÓN

HOJA DE VIDA VEHICULO 1048

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

COOPERATIVA DE CHOFERES DE BARRANCABERMEJA LTDA

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

18/01/2022

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

14/01/2024

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

286416

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

SOAT

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL

HOJA DE VIDA VEHICULO 1048



SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

14731400052790	TTV511	INTERMUNICIPAL	PUBLICO		5193	2014

25	CHEVROLET NPR		CERRADA

4HK1134606	9GCNPR756EB023609	9GCNPR756EB023609	0.00

VALDERRAMA QUINTERO, ALEXANDER	3164719060	CC	91490530	BUCARAMANGA

AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

920	$ 930300	$ 465150	$ 1800

$ 1397250

800	SALARIOS
180	MÍNIMOS
750	LEGALES
10	DIARIOS VIGENTES

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

TÉCNO-MECÁNICA

HOJA DE VIDA VEHICULO 1048

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 154316761

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A

NIT: 804017188

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-064-004

Fecha de expedición: 2021/08/08

Fecha de vencimiento: 2022/08/08

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TTV511	**CLASE:**	BUSETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2014
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5193	**NRO. MOTOR:**	4HK1-134606
NRO. CHASIS:	9GCNPR756EB023609	**VIN:**	9GCNPR756EB023609
LÍNEA:	NPR		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: ALEXANDER VALDERRAMA Q.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co

HOJA DE VIDA VEHICULO 1048

POLIZAS

Pólizas de Responsabilidad Civil

Numero de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA024962	30/12/2021	31/12/2021	31/12/2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA024963	30/12/2021	31/12/2021	31/12/2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle



HOJA DE VIDA *VEHICULO 1105*

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**XVU - 033**
DE	**:**	**FLORIDABLANCA**
MARCA	**:**	**MERCEDES BENZ**
MODELO	**:**	**2.006**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**BLANCO VERDE**
CLASE	**:**	**BUS**
CAPACIDAD	**:**	**48 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPIEDECUESTA S. A. SERVICIO ESPECIAL**
No. INTERNO	**:**	**1105**
SILLETERIA	**:**	**RECLINABLE**
ESPECIFICACION:		**AIRE ACONDICIONADO, CON BAÑO**



HOJA DE VIDA VEHICULO 1105



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 1105

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023103638

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XVU033	MERCEDES BENZ	OH-1636/7500	2006

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
11.967	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	48

NÚMERO DE MOTOR: 476978U0830403 — REG: N — VIN: ******

NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 9BM3820856B454176 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): CALDERON QUINTERO SERGIO ALEXANDER Y
IDENTIFICACIÓN: C.C. 1102355898

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 14502020528255
I/E: I
FECHA IMPORT.: 14/12/2005
PUERTAS: 1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - TRANSPORTES PIEDECUESTA SA

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
15/08/2006	21/06/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

LT03004323323

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 1105

TARJETA DE OPERACIÓN

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

TRANSPORTES PIEDECUESTA SA

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

20/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

19/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

273778

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA



HOJA DE VIDA VEHICULO 1105

SOAT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2022-03-23	2022-03-25	2023-03-24

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KVA	MODELO
14731400080720	XVU033	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	11967	2006

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
48	MERCEDES BENZ	CERRADA
	LÍNEA VEHÍCULO: OH-1636/7500	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
476978U0830403	9BM3820856B454176		0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CALDERON QUINTERO, SERGIO ALEXANDER	3107620510	CC	1102355898	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN	TASA RUNT
920	$ 1030700	$ 535900	$ 1900

TOTAL A PAGAR
$ 1568500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10	

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.



HOJA DE VIDA VEHICULO 1105

TECNICOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 158823991

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A		
NIT:	804017188	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-OIN-064-004
Fecha de expedición:	2022/03/26	**Fecha de vencimiento:**	2023/03/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	XVU033	**CLASE:**	BUS
MARCA:	MERCEDES BENZ	**MODELO:**	2006
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	11967	**NRO. MOTOR:**	476978U0830403
NRO. CHASIS:	9BM382085688454176	**VIN:**	
LÍNEA:	OH-1636/7500		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: SERGIO A. CALDERON Q. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ



HOJA DE VIDA VEHICULO 1105

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	0	POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: CALDERON QUINTERO SERGIO ALEXANDER — CC: 1102355898

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — NIT: 1200115122

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 50
CODIGO: 06803013 — MARCA: MERCEDES BENZ — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: OH 1420 MT 6000CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2006 — MOTOR: 476978U0830403 — CHASIS: 9BM3820856B454176 — VIN:
PLACAS : XVU033 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO		DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10,0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--
LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :				

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

RA. NO EFECTUAS RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.



HOJA DE VIDA VEHICULO 1105

POLIZA CONTRACTUAL

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	0	POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: CALDERON QUINTERO SERGIO ALEXANDER — CC: 1102355898

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 50
CODIGO: 05803013 — MARCA: MERCEDES BENZ — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: OH 1420 MT 6000CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2006 — MOTOR: 476978U0830403 — CHASIS: 9BM382066B454176 — VIN:
PLACAS : XVU033 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$	100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$	100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$	100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$	100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	,0	,0

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

FACTURA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN

HOJA DE VIDA VEHICULO 1111

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**SXI 029**
DE	**:**	**BARRANCABERMEJA**
MARCA	**:**	**CHEVROLET**
MODELO	**:**	**2.011**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**BLANCO VERDE**
CLASE	**:**	**BUS**
CAPACIDAD	**:**	**31 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPIEDECUESTA S.A**
No. INTERNO	**:**	**1111**
SILLETERIA	**:**	**RECLINABLE**
ESPECIFICACIÓN	**:**	**AIRE ACONDICIONADO**

HOJA DE VIDA VEHICULO 1111

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10012494227

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SXI029	CHEVROLET	NPR	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.570	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	29

NÚMERO DE MOTOR: *861161*
REG: N
VIN: 9GCNPR716BB044842
NÚMERO DE SERIE: 9GCNPR716BB044842
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9GCNPR716BB044842
N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MORENO QUINTERO CARLOS MIGUEL Y OTRO(S)
IDENTIFICACIÓN: C.C. 5683203



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: *******
POTENCIA HP: 119
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032010001198500
I/E: I
FECHA IMPORT.: 26/11/2010
PUERTAS: 2
LIMITACION A LA PROPIEDAD: *******
FECHA MATRICULA: 16/02/2011
FECHA EXP. LIC. TTO.: 10/10/2016
FECHA VENCIMIENTO: *******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: INSP TTOYTTE BARRANCABERMEJA
LT03002135557

HOJA DE VIDA VEHICULO 1111

TARJETA DE OPERACIÓN

EMPRESA AFILIADORA:

TRANSPORTES PIEDECUESTA SA

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

20/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

19/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

273785

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

HOJA DE VIDA VEHICULO 1111

SOAT



SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

14731400065590	SXI029	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	4570	2011

29	CHEVROLET	CERRADA
	NPR	

861161	9GCNPR716BB044842	9GCNPR716BB044842	0.00

MORENO QUINTERO, CARLOS MIGUEL	3203485714	CC	5683203	FLORIDABLANCA

AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

920	$ 930300	$ 465150	$ 1900

$ 1397350

A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS	800	SALARIO
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	S
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	MÍNIMOS LEGALES
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	10	DIARIOS

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la

HOJA DE VIDA VEHICULO 1111

TECNICOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 158058301

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA DE LEBRIJA		
NIT:	901028963	**No. de Certificado de Acreditación:**	20-OIN-001-001
Fecha de expedición:	2022/02/11	**Fecha de vencimiento:**	2023/02/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SXI029	**CLASE:**	BUS
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2011
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	4570	**NRO. MOTOR:**	*861161*
NRO. CHASIS:	9GCNPR716BB044842	**VIN:**	9GCNPR716BB044842
LÍNEA:	NPR		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: PEDRO A. CARVAJAL T. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

WILSON BUENO CALDERON

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

HOJA DE VIDA VEHICULO 1111

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

1111

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	0	POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: CARLOS MIGUEL MORENO QUINTERO — CC: 5688203

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — NIT: 1200115122

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	DIAS	PERIODO COBRO DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	PERIODO COBRO HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	DIAS
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 1
CODIGO: 01603038 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: NPR [3] 729 [BUSETON] MT 4600CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2011 — MOTOR: 861161 — CHASIS: 9GCNPR716BB044842 — VIN:
PLACAS : SXI029 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

UNA FACTURA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

HOJA DE VIDA VEHICULO 1111

POLIZA CONTRACTUAL

AAAA

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	0	POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: CARLOS MIGUEL MORENO QUINTERO — CC: 5688203

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 1
CODIGO: 01603038 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: NPR [3] 729 [BUSETON] MT 4600CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2011 — MOTOR: 861161 — CHASIS: 9GCNPR716BB044842 — VIN:
PLACAS : SXI029 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$ 100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$ 100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$ INCLUIDO	0	0
LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :			

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

TE A UNA FACTURA, NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1126

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**XVO 047**
DE	**:**	**FLORIDABLANCA**
MARCA	**:**	**CHEVROLET**
MODELO	**:**	**2.005**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**BLANCO VERDE**
CLASE	**:**	**BUSETA**
CAPACIDAD	**:**	**28 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPIEDECUESTA S. A. SERVICIO ESPECIAL**
No. INTERNO	**:**	**1126**
SILLETERIA	**:**	**CONVENCIONAL**
ESPECIFICACION	**:**	**SIN AIRE**

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1126



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1126

TARJETA DE OPERACIÓN

EMPRESA AFILIADORA:

TRANSPORTES PIEDECUESTA SA

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

20/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

19/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

273793

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1126

TARJETA DE PROPIEDAD

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10003803461

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
XVO047	CHEVROLET	NPR	2005

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.000	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	28

NÚMERO DE MOTOR: 124175
REG: N
VIN: ******

NÚMERO DE SERIE: 9GCNPR7145B005333 REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9GCNPR7145B005333 REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): DIAZ CAMACHO ADRIANA MARCELA Y OTRO (S)
IDENTIFICACIÓN: C.C. 63444387

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 7229290002084
IE: I
FECHA IMPORT.: 22/02/2005
PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
22/02/2005	29/06/2012	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

LT01002441755

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1126

SOAT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2021-09-16	2021-09-17	2022-09-16

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/GVATIOS	MODELO
14731400058970	XVO047	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	5000	2005

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
28	CHEVROLET	CERRADA

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
NPR	124175	9GCNPR7145B005333		0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VILLARREAL MORENO, LUIS CARLOS	3212046330	CC	91108952	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
920	$ 930300	$ 465150	$ 1800

TOTAL A PAGAR
$ 1397250

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.



HOJA DE VIDA VEHICULO 1126

TECNICOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 155107227

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A		
NIT:	804017188	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-OIN-064-004
Fecha de expedición:	2021/09/17	**Fecha de vencimiento:**	2022/09/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	XVD047	**CLASE:**	BUSETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2005
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5000	**NRO. MOTOR:**	124175
NRO. CHASIS:	9GCNPR7145B005333	**VIN:**	
LÍNEA:	NPR		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: ADRIANA M. DIAZ C. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA — VEHICULO 1126

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	5	INCLUSION DE RIESGO	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: VILLAREAL MORENO LUIS CARLOS — CC: 91108952

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — NIT: 1200115122

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
21/SEPTIEMBRE/2021	17/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	351	17/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	351

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 202 — CODIGO AGRUPADOR:

CODIGO: 01603035 — MARCA: CHEVROLET — TIPO: NPR [3] 729 [BUSETON] MT 4600CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS

MODELO: 2005 — MOTOR: 124175 — CHASIS: 9GCNPR7145B005333 — VIN:

PLACAS : XVO047 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA

LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA

LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:

SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

ENTIDAD VALIDEZ A UNA FACTURA, NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA CONCEPTO: RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1126

POLIZA CONTRACTUAL

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	5	INCLUSION DE RIESGO	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: VILLAREAL MORENO LUIS CARLOS — CC: 91108952

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
21/SEPTIEMBRE/2021	17/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	351	17/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	351

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 202		CODIGO AGRUPADOR:	
CODIGO: 01603035	MARCA: CHEVROLET	TIPO: NPR [3] 729 [BUSETON] MT 4600CC TD 4X	CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2005	MOTOR: 124175	CHASIS: 9GCNPR7145B005333	VIN:
PLACAS : XVO047	SERVICIO: ESPECIAL	JURISDICCION :	
LEGISLACION:		TERRITORIALIDAD:	
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS :			

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$	100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$	100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$	100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$	100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:

SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

* FACTURA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA *VEHICULO 1146*

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**SXT 643**
DE	**:**	**FLORIDABLANCA**
MARCA	**:**	**CHEVROLET**
MODELO	**:**	**2.013**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**BLANCO VERDE**
CLASE	**:**	**BUS**
CAPACIDAD	**:**	**33 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPIEDECUESTA S. A.**
		SERVICIO ESPECIAL
No. INTERNO	**:**	**1146**
SILLETERIA	**:**	**RECLINABLE**
ESPECIFICACION:		**AIRE ACONDICIONDO**

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1146



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 1146

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10004790067

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SXT643	CHEVROLET	NQR	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.193	BLANCO VERDE	PUBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	33

NÚMERO DE MOTOR: 4HK1-986702
REG: N
VIN: 9GCN1R757D8010920
NÚMERO DE SERIE: 9GCN1R757D8010920
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9GCN1R757D8010920
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): DIAZ GOMEZ LUIS GUILLERMO Y OTRO (S)
IDENTIFICACIÓN: C.C. 5553415



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 148
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32012008801547
VIN
FECHA IMPORT: E 30/04/2012
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 14/01/2013
FECHA EXP. LIC. TTO: 14/01/2013
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA
LT01003567724



HOJA DE VIDA VEHICULO 1146

TARJETA DE OPERACIÓN

TRANSPORTES PIEDECUESTA SA

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

20/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

19/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

273790



HOJA DE VIDA VEHICULO 1146

SOAT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2022-05-24	2022-05-26	2023-05-25

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KVA	MODELO
14731400086190	SXT643	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	5193	2013

PASAJER	MARCA	CARROCERÍA
33	CHEVROLET	CERRADA

LÍNEA VEHICUL.	
NQR	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
4HK1986702	9GCN1R757DB010920	9GCN1R757DB010920	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DIAZ GOMEZ, LUIS GUILLERMO	3138860543	CC	5553415	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN	TASA RUNT
920	$ 1030700	$ 535900	$ 1900

TOTAL A PAGAR
$ 1568500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10	



HOJA DE VIDA VEHICULO 1146

TECNICOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 159335000

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A		
NIT:	804017188	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-OIN-064-004
Fecha de expedición:	2022/05/27	**Fecha de vencimiento:**	2023/05/27

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SXT643	**CLASE:**	BUS
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5193	**NRO. MOTOR:**	4HK1-986702
NRO. CHASIS:	9GCN1R757DB010920	**VIN:**	9GCN1R757DB010920
LÍNEA:	NQR		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: LUIS G. DIAZ G. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE
JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 1146

POLIZA CONTRACTUAL

1146

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL:

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000082	0	POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: DIAZ GOMEZ LUIS GUILLERMO — CC: 5553415

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 53
CODIGO: 01603120 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR:
TIPO: NQR [2] 700P [BUSETON] MT 5200CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2013 — MOTOR: 4-HK1-886702 — CHASIS: 9GCN1R757DB010920 — VIN:
PLACAS : SXT643 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS -

COBERTURA	VALOR ASEGURADO	%	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$ 100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$ 100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$ INCLUIDO	.0	.0
LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :			

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

ANTE LA UNA FACTURA NO EXPEDIDA POR LA RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN



HOJA DE VIDA VEHICULO 1146

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

1146

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	0	POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: DIAZ GOMEZ LUIS GUILLERMO — CC: 5553415

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — NIT: 1200115122

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 53
CODIGO: 01603120 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR:
TIPO: NQR [2] 700P [BUSETON] MT 5200CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2013 — MOTOR: 4-HK1-086702 — CHASIS: 9GCN1R757DB010920 — VIN:
PLACAS : SXT643 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

A UNA FACTURA, NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR ESTE CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA *VEHICULO 2048*

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**TTW 087**
DE	**:**	**FLORIDABLANCA**
MARCA	**:**	**CHEVROLET**
MODELO	**:**	**2.015**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**BLANCO VERDE**
CLASE	**:**	**BUS**
CAPACIDAD	**:**	**42 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPIEDECUESTA S. A. SERVICIO ESPECIAL**
No. INTERNO	**:**	**2048**
SILLETERIA	**:**	**RECLINABLE**
ESPECIFICACION	**:**	**AIRE ACONDICIONADO, CON BAÑO**

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2048



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2048



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com


VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2048

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10009726646

PLACA: TTW087
MARCA: CHEVROLET
LÍNEA: FRR
MODELO: 2015
CILINDRADA CC: 5.193
COLOR: BLANCO VERDE
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: BUS
TIPO CARROCERÍA: CERRADA
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 42
NÚMERO DE MOTOR: 4HK1-256521
REG: N
V.N: 9GCFRR904FB020581
NÚMERO DE SERIE: 9GCFRR904FB020581
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9GCFRR904FB020581
REG: N
PROPIETARIO: A. ...IDO(S) Y NOMBRE(S): MORENO QUINTERO JORGE Y OTRO(S)
IDENTIFICACIÓN: C.C. 13922525



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 210
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32014001294201
I/E: I
FECHA IMPORT.: 22/08/2014
PUERTAS: 0
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - BANCO DAVIVIENDA S.A
FECHA MATRÍCULA: 17/06/2015
FECHA EXP. LIC. TTO.: 18/06/2015
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA
LT03001435967

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 2048

TARJETA DE OPERACIÓN

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

20/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

19/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

273813

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2048

SOAT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2021-10-16	2021-10-24	2022-10-23

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VA	MODELO
14731400062290	TTW087	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	5193	2015

PASAJER OS	MARCA	LÍNEA VEHICUL	CARROCERÍA
42	CHEVROLET	FRR	CERRADA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD T/PAS
4HK1256521	9GCFRR904FB020581	9GCFRR904FB020581	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MORENO QUINTERO, JORGE	3164702886	CC	13922525	FLORIDABLANCA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN	TASA RUNT
920	$ 930300	$ 466150	$ 1800

TOTAL A PAGAR
$ 1397250

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2048

TECNOMECANICO

Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 153685047

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A		
NIT:	804017188	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-OIN-064-004
Fecha de expedición:	2021/07/07	**Fecha de vencimiento:**	2022/07/07

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TTW087	**CLASE:**	BUS
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5193	**NRO. MOTOR:**	4HK1-256521
NRO. CHASIS:	9GCFRR904FB020581	**VIN:**	9GCFRR904FB020581
LÍNEA:	FRR		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: JORGE MORENO Q. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000130060 / www.runt.com.co

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2048

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	0	POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: VALDERRAMA QUINTERO ALEXANDER — CC: 91490530

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — NIT: 1200115122

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 9
CODIGO: 01603125 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: FRR 700P FORWARD [B MT 5200CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2015 — MOTOR: 4HK1256521 — CHASIS: 9GCFRR904FB020581 — VIN:
PLACAS : TTW087 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:

SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

JRA, NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2048

POLIZA CONTRACTUAL

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	0	POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: VALDERRAMA QUINTERO ALEXANDER — CC: 91490530

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA DESDE LAS 0H0H (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA HASTA LAS 0H0H (Dia-Mes-Año)	DIAS	PERIODO COBRO DESDE LAS 0H0H (Dia-Mes-Año)	PERIODO COBRO HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	DIAS
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 9
CODIGO: 01603125 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR:
TIPO: FRR 700P FORWARD [B MT 5200CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2015 — MOTOR: 4HK1256521 — CHASIS: 9GCFRR904FB020581 — VIN:
PLACAS : TTW087 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$	100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$	100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$	100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$	100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	.0	.0

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:

SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

ISA. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.



HOJA DE VIDA VEHICULO 2055

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**TTV 495**
DE	**:**	**BUCARAMANGA**
MARCA	**:**	**CHEVROLET**
MODELO	**:**	**2.015**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**BLANCO VERDE**
CLASE	**:**	**BUS**
CAPACIDAD	**:**	**35 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPIEDECUESTA S. A. SERVICIO ESPECIAL**
No. INTERNO	**:**	**2055**
SILLETERIA	**:**	**RECLINABLE**
ESPECIFICACION	**:**	**AIRE ACONDICIONADO, CON BAÑO**

Transpiedecuesta SA
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2055



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta SA
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2055



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 2055

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020067832

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TTV495	CHEVROLET	NQR	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.193	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	35

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
4HK1-195707	N	9GCN1R758FB001629

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GCN1R758FB001629	N	9GCN1R758FB001629	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN
VILLARREAL MORENO LUIS CARLOS Y OTRO(S) — C.C. 91108952



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 153

DECLARACION DE IMPORTACION	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
32014000356714	I	10/03/2014	1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
15/07/2014	21/01/2020	******

ORGANISMO DE TRANSITO
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

LT03003153207



HOJA DE VIDA VEHICULO 2055

TARJETA DE OPERACIÓN

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	TRANSPORTES PIEDECUESTA SA	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):	20/11/2021	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):	19/11/2023
NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	273812	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA



HOJA DE VIDA VEHICULO 2055

SOAT

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC AÑO MES DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DIA
2022-03-10	2022-03-15	2023-03-14

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VA	MODELO
14731400079540	TTV495	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	5193	2015

PASAJER OS	MARCA	CARROCERÍA
35	CHEVROLET	CERRADA
LÍNEA VEHICUL	NQR	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
4HK1195707	9GCN1R758FB001629	9GCN1R758FB001629	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VILLARREAL MORENO, LUIS CARLOS	3212046330	CC	91108952	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN	TASA RUNT
920	$ 1030700	$ 535900	$ 1900

TOTAL A PAGAR
$ 1568500

AMPAROS POR	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.



HOJA DE VIDA VEHICULO 2055

TECNICOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 15431B210

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA DE LEBRIJA		
NIT:	901028963	**No. de Certificado de Acreditación:**	20-OIN-001-001
Fecha de expedición:	2021/08/08	**Fecha de vencimiento:**	2022/08/08

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TTV495	**CLASE:**	BUS
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5193	**NRO. MOTOR:**	4HK1-195707
NRO. CHASIS:	9GCN1R758FB001629	**VIN:**	9GCN1R758FB001629
LÍNEA:	NQR		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: NIDIA V. AYALA G. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

WILSON BUENO CALDERON



HOJA DE VIDA VEHICULO 2055

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

2055

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

SBS

POLIZA No. 1000115	ANEXO No 0	CERTIFICADO DE POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: VILLAREAL MORENO LUIS CARLOS — CC: 91106852

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — NIT: 1200115122

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	DIAS	PERIODO COBRO DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	PERIODO COBRO HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	DIAS
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 8
CODIGO: 01603126 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR:
TIPO: NQR [2] 700P [BUSETÓN] MT 5200CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2015 — MOTOR: 4HK1196707 — CHASIS: 9GCN1R758FB001629 — VIN:
PLACAS : TTV485 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCION PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--
LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :				

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

ESTE ES UNA FACTURA, NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR RAMO(S) CONCEPTO: RESPONSABLE I.V.A. RÉGIMEN COMÚN



HOJA DE VIDA VEHICULO 2055

POLIZA CONTRACTUAL

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	0	POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: VILLAREAL MORENO LUIS CARLOS — CC: 91108962

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 8
CODIGO: 01803128 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR:
TIPO: NQR [2] 700P [BUSETON] MT 5200CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2015 — MOTOR: 4HK1195707 — CHASIS: 9GCN1R758FB001629 — VIN:
PLACAS : TTV495 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$	100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$	100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$	100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$	100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	,0	,0
LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :				

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

USA: NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA (CONCEPTO: RESPONSABLE I.V.A. RÉGIMEN COMÚN)

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**SUF-253**
DE	**:**	**ACACIAS**
MARCA	**:**	**CHEVROLET**
MODELO	**:**	**2.009**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**BLANCO VERDE**
CLASE	**:**	**BUSETA**
CAPACIDAD	**:**	**29 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**AVANT COLOMBIA SAS**
No. INTERNO	**:**	**053**

HOJA DE VIDA *VEHICULO 053*

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022053959
Libertad y Orden
PLACA: SUF253
MARCA: CHEVROLET
LÍNEA: NPR
MODELO: 2009
CILINDRADA CC: 4,570
COLOR: BLANCO VERDE
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: BUSETA
TIPO CARROCERÍA: CERRADA
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD KP/PSJ: 29
NÚMERO DE MOTOR: 626845
REG: N
VIN: ******
NÚMERO DE SERIE: 9GCNPR7159B012572
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9GCNPR7159B012572
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): GONZALEZ PAEZ RICHAR EVELIO
IDENTIFICACIÓN: C.C. 1053328698



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 08002111129685
I/E: I
FECHA IMPORT.: 14/04/2008
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - ALEXANDER SALAZAR FLOREZ
FECHA MATRÍCULA: 16/09/2008
FECHA EXP. LIC. TTO.: 19/01/2021
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
INST TTOYTTE ACACIAS

TARJETA DE OPERACIÓN

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	AVANT COLOMBIA SAS	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):	14/08/2021	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):	07/08/2023
NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	255324	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

HOJA DE VIDA VEHICULO 053

SOAT

TECNICOMECACNIO



Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 156722500

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A
NIT: 804017188
No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-064-004
Fecha de expedición: 2021/12/11
Fecha de vencimiento: 2022/12/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SUF253
CLASE: BUSETA
MARCA: CHEVROLET
MODELO: 2009
SERVICIO: Público
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 4570
NRO. MOTOR: 626845
NRO. CHASIS: 9GCNPR71598012572
VIN:
LÍNEA: NPR
COLOR: BLANCO VERDE
NOMBRE PROPIETARIO: RICHAR E. GONZALEZ P.

FIRMA DEL RESPONSABLE
JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930080 / www.runt.com.co

HOJA DE VIDA VEHICULO 053

POLIZAS

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
11101000580	16/03/2022	17/03/2022	17/03/2023	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
13061001279	16/03/2022	17/03/2022	17/03/2023	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
1500152534002	18/03/2021	17/03/2021	17/03/2022	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA *VEHICULO 1060*

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**VEE-738**
DE	**:**	**BOGOTA**
MARCA	**:**	**CHEVROLET**
MODELO	**:**	**2.006**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**BLANCO VERDE**
CLASE	**:**	**BUSETA**
CAPACIDAD	**:**	**25 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.S**
No. INTERNO	**:**	**1060**

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1060



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 1060

TARJETA DE PROPIEDAD







HOJA DE VIDA VEHICULO 1060

TARJETA DE OPERACIÓN

EMPRESA AFILIADORA:

TRANSPORTES PIEDECUESTA SA

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

20/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

19/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

273767

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA



HOJA DE VIDA VEHICULO 1060

SOAT

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 24 HORAS DEL	HASTA LAS 24 HORAS DEL
2021-07-23	2021-07-24	2022-07-23

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
14731400052780	VEE738	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	4570	2006

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
25	CHEVROLET	CERRADA
	LINEA VEHICULO: NPR 729	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
318414	9GCNPR71468007763		0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CALDERON QUINTERO, SERGIO ALEXANDER	3107620510	CC	1102355898	PIEDECUESTA

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PROTECTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONTUR	TASA RUNT
920	$ 930300	$ 465150	$ 1800

TOTAL A PAGAR
$ 1397250

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS LEGALES
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	DIARIOS
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	VIGENTES

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.



HOJA DE VIDA VEHICULO 1060

TECNOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 154298976

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A		
NIT:	804017188	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-CIN-064-004
Fecha de expedición:	2021/08/06	**Fecha de vencimiento:**	2022/08/06

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	VEE738	**CLASE:**	BUSETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2006
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	4570	**NRO. MOTOR:**	318414
NRO. CHASIS:	9GCNPR7146B007763	**VIN:**	
LÍNEA:	NPR 729		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: SERGIO A. CALDERON Q.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ



HOJA DE VIDA VEHICULO 1060

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

1060

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	0	POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: CALDERON QUINTERO SERGIO ALEXANDER — CC: 1102355898

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — NIT: 1200115122

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	DIAS	PERIODO COBRO DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	PERIODO COBRO HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	DIAS
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 49 — CODIGO AGRUPADOR:

CODIGO: 01603036 — MARCA: CHEVROLET — TIPO: NPR [3] 729 [MINIBUSETA MT 4600CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS

MODELO: 2006 — MOTOR: 318414 — CHASIS: 9GCNPR7146B007763 — VIN:

PLACAS : VEE738 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA

LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA

LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO		DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:

SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

TE A UNA FACTURA, NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO, RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN



HOJA DE VIDA VEHICULO 1060

POLIZA CONTRACTUAL

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	0	POLIZA DE FACTURACION	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: CALDERON QUINTERO SERGIO ALEXANDER — CC: 1102355898

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365	03/SEPTIEMBRE/2021	03/SEPTIEMBRE/2022	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 49
CODIGO: 01603036 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR:
TIPO: NPR [3] 729 [MINIBUSETA MT 4600CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2006 — MOTOR: 318414 — CHASIS: 9GCNPR71468007763 — VIN:
PLACAS : VEE738 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$ 100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$ 100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$ INCLUIDO	,0	,0
LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :			

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

TURA. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

DATOS GENERALES

PLACA	:	**XVO-033**
DE	:	**FLORIDABLANCA**
MARCA	:	**HINO**
MODELO	:	**2005**
CARROCERIA	:	**CERRADA**
COLOR	:	**BLANCO VERDE**
CLASE	:	**BUSETA**
CAPACIDAD	:	**27 PASAJEROS**
EMPRESA	:	**DORADO**
No. INTERNO	:	**1868**
SILLETERIA	:	**RECLINABLE**
ESPECIFICACIÓN	:	**AIRE ACONDICIONADO**

HOJA DE VIDA *VEHICULO 1868*

TARJETA DE PROPIEDAD



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017795968

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XVO033	HINO	FB4J	2005

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.000	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	27

NÚMERO DE MOTOR: J05CTE14613
REG: N VIN: ******
NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N NÚMERO DE CHASIS: JHDFB4JJT5XX10322 REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BAYONA MEJIA CARLOS MANUEL
IDENTIFICACIÓN: C.C. 91347231



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******* POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 19067010517590 I/E: I FECHA IMPORT.: 12/01/2005 PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 16/02/2005 FECHA EXP. LIC. TTO.: 13/02/2019 FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

LT03002530298

TARJETA DE OPERACIÓN

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	TRANSPORTES EL DORADO S A S	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):	27/10/2020	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):	27/10/2022
NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	216196	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

HOJA DE VIDA *VEHICULO 1868*

SOAT



★★ Certificado de garantía Grupo Manejar ★★

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

GRUPO EMPRESARIAL CRISTIANO MANEJAR

PBX: 683 2500

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2021 08 05	2021 08 06	2022 08 05

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1060104575401	XVO033	BUSETA	PÚBLICO	5000	2005

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
27	HINO	CERRADA - 8
	LÍNEA VEHICULO: FB4J	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
J05CTE14613	JHDFB4JJT5XX10322	JHDFB4JJT5XX10322	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CARLOS MANUEL BAYONA MEJIA	3178787538	CC	91347231	PIEDECUESTA

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICION
54111	1060	54111	1060104575401	BUCARAMANGA-SANTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION FOSYGA	TASA RUNT
920	$930,300.00	$465,150.00	$1,800.00

TOTAL A PAGAR: $1,397,250.00

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D. GASTOS DE TRANSPORTE	10	DIARIOS VIGENTES

FIRMA AUTORIZADA

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad** y usabilidad, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**

Si quiere conocer estos beneficios y despejar algunas dudas, *le invitamos a ingresar aquí.*

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere actuar a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, dicha en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

HOJA DE VIDA *VEHICULO 1868*

TECNICOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 154273647

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A

NIT: 804017188

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-064-004

Fecha de expedición: 2021/08/05

Fecha de vencimiento: 2022/08/05

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	XVD033	**CLASE:**	BUSETA
MARCA:	HINO	**MODELO:**	2005
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5000	**NRO. MOTOR:**	J05CTE14613
NRO. CHASIS:	JHDFB4JJTSXX10322	**VIN:**	
LÍNEA:	FB4J		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: CARLOS M. BAYONA M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
1003611068501	04/03/2022	02/03/2022	02/03/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	VIGENTE	Detalle

MPT
Asociados S.A.S.

INSPECCIÓN VISUAL EN CAMPO

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	4
		FECHA	may-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	27/05/2022	**PLACA DE VEHICULO:**	XVO-033	**NUMERO INTERNO:**	1868

NOMBRE CONDUCTOR: Edgar Aranda Mendez "Transportes el Dorado"

NOMBRE AUXILIAR:

RUTA: #48 Vereda Buenos Aires - I.E. Nuestra Sra Buena Esperanza

MODELO VEHICULO:	2005	**CAPACIDAD:**	27 Pasajeros

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		05-Ago-2022	10601045754O1
2	FUEC	X		05-Jun-2022	46800541820224820437 3
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL		X		No se evidencian en vehiculo
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		X		No se evidencian en vehiculo
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		04-Sept-2020	Vencida
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		11-Oct-2024	91350597
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		05-Ago-2022	154273647
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			
11	MANTENIMIENTO	X		05/06/2022	

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			Recomendacion letrero de la Ruta
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			Septiembre de 2022
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			Colocar tapa luz de posillo
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

Edgar Aranda

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	4
		FECHA	may-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	27/05/2022	PLACA DE VEHICULO:	SXT 643		NUMERO INTERNO:	1146

NOMBRE CONDUCTOR: Elkin Julian Fuentes Jerez

NOMBRE AUXILIAR:

RUTA: 47 – Colegio Nuestro Señor de la Buena Esperanza

MODELO VEHICULO:	2013	CAPACIDAD:	33

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		25/05/2022	14731400086190
2	FUEC	X		01/06/2022	46800541820224920373
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2022	1000082
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2022	1000115
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		19/11/2023	273790
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		17/02/2024	1102348387
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		27/05/2022	152837369 – Renovar
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			
11	MANTENIMIENTO	X			Solicitar

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			Recomendacion de letrero de Ruta
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			Abril de 2024
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			Revisar
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

Elkin J Fuentes

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	4
		FECHA	may-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	27/05/2022	**PLACA DE VEHICULO:**	XNX036	**NUMERO INTERNO:**	1039

NOMBRE CONDUCTOR: Alonso Sierra Sierra

NOMBRE AUXILIAR:

RUTA: 47 – Colegio Nuestro señor de la Buena Esperanza

MODELO VEHICULO:	2009	**CAPACIDAD:**	29.

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		10/03/2023	14731400079370
2	FUEC	X		01/06/2022	46800541820224820437 2
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2022	1000082
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2022	1000115
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		20/08/2022	5688933 –
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		5688933	
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		09/08/2022	154305063
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			
11	MANTENIMIENTO	X		11/06/2022	

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			Octubre 2022
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	3
		FECHA	abr-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	13/05/2022	**PLACA DE VEHICULO:**		SUF 253	**NUMERO INTERNO:**	053

NOMBRE CONDUCTOR: Sergio Alexander Calderon Quintero

NOMBRE AUXILIAR:

RUTA: Vereda la Navarra, Mesitas de San Javier - Colegio Holanda

MODELO VEHICULO:	2009	**CAPACIDAD:**	29

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		13/11/2022	41550798 00
2	FUEC	X		01/07/2022	46800541820224820440 5
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		17/03/2023	111010005 80
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		17/03/2023	1306100 1279
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		07/08/2023	235324
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		29/10/2024	1102355898
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		11/12/2022	156722500
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			Vigente.
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	3
		FECHA	abr-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	23/05/2022	**PLACA DE VEHICULO:**		TTV495	**NUMERO INTERNO:**	2055

NOMBRE CONDUCTOR: Herme Julian Sachica Maldonado

NOMBRE AUXILIAR:

RUTA: Colegio Holanda

MODELO VEHICULO:	2015	**CAPACIDAD:**	35

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		14/03/2023	14731400079540
2	FUEC	X		28/07/2022	4680841820224820436 4
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2022	1000115
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2022	1000092
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		19/11/2023	273812
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		08/09/2022	13541556
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		08/08/2022	154318210
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			Vigente
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	3
		FECHA	abr-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	13/05/2022	PLACA DE VEHICULO:	SXI029	NUMERO INTERNO:	1111

NOMBRE CONDUCTOR: Oscar Rodrigo Pedraza Rodriguez

NOMBRE AUXILIAR:

RUTA: Colegio Agroecologicco Holanda.

MODELO VEHICULO:	2011	CAPACIDAD:	31

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		21/11/2022	14731400065590
2	FUEC	X		07/06/2022	46800547820224820452B
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2022	7000092
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2022	7000115
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		14/11/2023	273785
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		16/09/2024	91346177
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		11/02/2023	158058301
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			Vigente.
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	3
		FECHA	abr-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	23/05/2022	**PLACA DE VEHICULO:**		TTW087	**NUMERO INTERNO:**	2048

NOMBRE CONDUCTOR: Henry Jaimes Ortiz

NOMBRE AUXILIAR:

RUTA: Colegio Holanda

MODELO VEHICULO:	2015	**CAPACIDAD:**	42

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		23/10/2022	14731400062290
2	FUEC	X		01/06/2022	46805418202248204716
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2022	1000092
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2022	1000115
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		19/11/2023	273813
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		30/09/2024	91347770
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		07/07/2022	153685047
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			Vigente.
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	3
		FECHA	abr-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	13/05/2022	**PLACA DE VEHICULO:**		VEE738	**NUMERO INTERNO:**	1060

NOMBRE CONDUCTOR: Jose Ricardo Castro Rojas

NOMBRE AUXILIAR:

RUTA: Colegio Holanda.

MODELO VEHICULO:	2006	**CAPACIDAD:**	25

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		23/07/2022	147 3190006279O
2	FUEC	X		31/05/2022	46900541820224824704
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2022	1000092
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2022	1000115
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		14/11/2023	273767
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		14/03/2023	79740254
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		06/08/2022	154298476
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			Vigente.
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	3
		FECHA	abr-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	13/05/2022	**PLACA DE VEHICULO:**		TTV511	**NUMERO INTERNO:**	1048	
NOMBRE CONDUCTOR:	Carlos Enrique Sandoval						
NOMBRE AUXILIAR:							
RUTA:	Colegio Holanda.						
MODELO VEHICULO:	2014	**CAPACIDAD:**	25				

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		28/07/2022	14731400052790
2	FUEC	X		28/06/2022	4680054182D2248204405
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		31/12/2022	AA024952
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		31/12/2022	AA024953
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		14/01/2024	286416
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		26/04/2024	91353372
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		08/08/2022	15431676 1
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			Vigente.
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	3
		FECHA	abr-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	13/05/2022	**PLACA DE VEHICULO:**	XVO047	**NUMERO INTERNO:**	1126

NOMBRE CONDUCTOR: Orlando Garcia Manjilla

NOMBRE AUXILIAR:

RUTA: Colegio Holanda.

MODELO VEHICULO:	2005	**CAPACIDAD:**	28

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		16/09/2022	14731400058970
2	FUEC	X		02/06/2022	46800549820224852453 2
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2021	1000092
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2022	1000115
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		19/11/2023	273793
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		16/08/2023	13329953
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		17/09/2022	155107727
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			Vigente.
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	3
		FECHA	abr-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	13/05/2022	**PLACA DE VEHICULO:**		SPR 366	**NUMERO INTERNO:**	1025
NOMBRE CONDUCTOR:	Arcenio Quintero						
NOMBRE AUXILIAR:							
RUTA:	Ruta N° 28 – Colegio Hobnda						
MODELO VEHICULO:	2008		**CAPACIDAD:**	46			

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		14/03/2023	14731400079561
2	FUEC	X		23/07/2022	488005418202248204359.
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2022	1000115
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2022	1000092
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		14/11/2023	273705
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		28/10/2022	91356494
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		12/03/2023	15861348
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			Septiembre 2023
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			~~No Funciona~~ – Funciona.
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	3
		FECHA	abr-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	13/05/2022	**PLACA DE VEHICULO:**		XVU 033	**NUMERO INTERNO:**	1105

NOMBRE CONDUCTOR: Jose David Hernandez

NOMBRE AUXILIAR:

RUTA: Vereda la Navarro, Vereda la Esperanza, Coros — Colegio Holanda.

MODELO VEHICULO:	2006	**CAPACIDAD:**	48

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		24/03/2023	14731400087720
2	FUEC	X		21/07/2022	46800541820224820434 9
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2022	1000115
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2022	1000092
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		19/11/2023	273778
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		26/05/2024	91506246
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		26/03/2023	15882 3991
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			Abril 2023 (vence)
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT
Asociados S.A.S.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Nuestro Señor de la Buena Esperanza	Fecha:	02 05 2022.
Recorrido:	Vereda Guatiquara – Col.	Vehiculo:	1146.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) X Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones Recomiendo hacer las paradas asignadas y no donde el estudiante quiera.
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) X Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) X Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ----------

Observaciones:	Encuestado: Wilson Vidales M. Cargo: Coordinador Firma: ----------	

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Instituto del oriente sede B sevilla	Fecha:	02/Mayo./22
Recorrido:	canelo - pinchote -	Vehiculo:	3159

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------

Observaciones:

Encuestado: Karol Sofia

Cargo: Estudiante

Firma: KarolSofia H.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Faltriqueras Sede A.	Fecha:	Mayo/02/22
Recorrido:	I.C.P. La Loma Faltriqueras	Vehiculo:	3187

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------

Observaciones:

Encuestado: Edgar S. Ardila R.

Cargo: Docente

Firma: [signature]

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Agro ecologico Holanda	Fecha:	3 Mayo 22
Recorrido:	V - La Esperanza – Col.	Vehiculo:	1048

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ---------- ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------

Observaciones:

Encuestado: Carlos A. Arenas

Cargo: Coordinador

Firma: [signature]

COORDINADOR

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Santa Rita.	Fecha:	Mayo03/22
Recorrido:	Curva de la V - Colegio	Vehiculo:	1140

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) __X__ Excelente	Observaciones ---------- ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) __X__ Excelente	Observaciones ---------- ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) __X__ Excelente	Observaciones ---------- ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) __X__ Excelente	Observaciones ---------- ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) __X__ Excelente	Observaciones ---------- ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) __X__ Excelente	Observaciones ---------- ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) __X__ Excelente	Observaciones ---------- ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) __X__ Excelente	Observaciones ---------- ----------

Observaciones:

Encuestado: Doris Reyes.

Cargo: Docente.

Firma:

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

51

Colegio:	CEDECO - BALBINO - NIGERINIS - CABELLANO - NORMAL - CAUCEY	Fecha:	3/05/22
Recorrido:	ciudad Tayna - Pedernalista.	Vehiculo:	2198

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ---------- ---------- ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ---------- ---------- ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ---------- ---------- ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ---------- ---------- ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) X Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ---------- ---------- ---------- ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ---------- ---------- ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ---------- ---------- ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ---------- ---------- ----------

Observaciones:

Encuestado:----------

Cargo: Balbino Garcia sede A

Firma: Jessica Niño D.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Valle del Rio de Oro.	Fecha:	Mayo 04/22
Recorrido:	Hogar Rla Margarita a V.R.O. Mañana	Vehiculo:	5025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) __X__ Excelente	Observaciones ---------- ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) __X__ Excelente	Observaciones ---------- ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) __X__ Excelente	Observaciones ---------- ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) __X__ Excelente	Observaciones ---------- ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) __X__ Excelente	Observaciones ---------- ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) __X__ Excelente	Observaciones ---------- ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) __X__ Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ---------- ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) __X__ Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ---------- ----------

Observaciones:

Encuestado: Luz Stella Flórez

Cargo: Formadora

Firma: Stella Flórez

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Agro Ecologico	Fecha:	Mayo 04/22
Recorrido:	V- El Duende - Col.	Vehiculo:	1105

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente Observaciones ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente Observaciones ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente Observaciones ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente Observaciones ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente Observaciones ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente Observaciones ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente Observaciones ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente Observaciones ----------

Observaciones:

Encuestado: Carlos A. Arenas

Cargo: Coordinador

Firma:

COLEGIO AGROECOLOGICO HDA. LA MARIA
COORDINADOR

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	IE San Francisco.	Fecha:	Mayo 04
Recorrido:	Laguetas - S. Fco Alto - Cd Manana	Vehiculo:	3113

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ---------- ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
Observaciones:		Encuestado: Lady Tatiana Sierra Cargo: Tesorera Firma: ---------- Institución Educativa San Francisco Secretaria	

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Faltriqueras - Sede Granadillo.	Fecha:	Mayo 05/22
Recorrido:	V-Cristales-Los Pinos-Colegio	Vehiculo:	1066.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) ✓ Excelente	Observaciones ---------- ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ✓ Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ---------- ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ✓ Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ---------- ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) ✓ Excelente	Observaciones ---------- ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ✓ Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ---------- ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) ✓ Excelente	Observaciones ---------- ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) ✓ Excelente	Observaciones ---------- ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) ✓ Excelente	Observaciones ---------- ----------

Observaciones:

Encuestado: Jose Alejandro Tarez

Cargo: Docente

Firma: ----------

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	IE San Francisco	Fecha:	Mayo 05 22
Recorrido:	V- Caneyes - Llote el mejoral) Col,	Vehiculo:	5010

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------

Observaciones:

Encuestado: Jady Johana Orozco T.

Cargo: Técnico Operativo

Firma: [signature]

Institución Educativa
San Francisco
Secretaria

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	I.E. SAN FCO. SEDE GUANO	Fecha:	MAYO 05/22
Recorrido:	GUANO GRANDE PARTE ALTA.	Vehiculo:	1081

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------

Observaciones:	Encuestado: ---------- Cargo: Docente Firma: Elbardo Platos	

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	AGROECOLOGICO HOLANDA	Fecha:	May/0 06/22
Recorrido:	MESITAS - Col.	Vehiculo:	1111

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ---------- ---------- ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ---------- ---------- ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ---------- ---------- ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ---------- ---------- ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ---------- ---------- ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ---------- ---------- ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ---------- ---------- ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ---------- ---------- ----------

Observaciones:

Encuestado: Carlos A. Arenas

Cargo: Coordinador

Firma: [signature]

COLEGIO AGROECOLOGICO HOLANDA
COORDINADOR
FUNDACIÓN ALEJANDRO GAVIS

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	IESa Francisco	Fecha:	06/05/22
Recorrido:	V. Canoyes - Restaurante Caracoli - Col.	Vehiculo:	4125

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------

Observaciones:

Encuestado: (10) Johana Sierra T.

Cargo: Técnico Operativo

Firma:

Institución Educativa San Francisco Secretaría

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Instituto del Oriente Sede B Sevilla	Fecha:	Mayo 06/22
Recorrido:	Vegas - la loma. Cristales - Sevilla.	Vehiculo:	1081

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------

Observaciones:

Encuestado: Jhon Angel d.

Cargo: estudiante

Firma: Jhon Angel d.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	IE San Francisco.	Fecha:	09/05/22
Recorrido:	Colorados - Tres Esquinas - Col. Mañana	Vehiculo:	1053

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------

Observaciones:	
	Encuestado: Lady Johanna Sierra J. Cargo: Técnico Operativo. Firma: ---------- Institución Educativa San Francisco Secretaria

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

33

Colegio:	CEDECO - BALBINO - NIGRINIS - CASELLANO - CANIREY	Fecha:	09/05/22
Recorrido:	ciudad Teyuna - piedrevuesta	Vehiculo:	2198

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------

Observaciones:	Encuestado: Karoll Juliana Carvajal Cargo: estudiante. Nigrinis Firma: Karoll Juliana Carvajal.	

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	I.P.S. SEDE EL DIAMANTE	Fecha:	09/05/22
Recorrido:	El Edén – diamante.	Vehiculo:	1148

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------

Observaciones:

Encuestado: ----------

Cargo: Docente

Firma: [signature]

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Agro Ecologico Holanda	Fecha:	10 MAYO 22
Recorrido:	V. Cacaos - Col.	Vehiculo:	1025.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ---------- ----------

Observaciones:

Encuestado: Carlos A. Arenas

Cargo: Coordinador

Firma:

COLEGIO AGROECOLÓGICO HOLANDA
COORDINADOR
FUNDACIÓN EMPRENDEDORES

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	San Francisco	Fecha:	10/05/22
Recorrido:	Guamo pequeño - Col	Vehiculo:	2005.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------

Observaciones:

Encuestado: Leidy Johana Sierra J.

Cargo: Tecnico Operativo.

Firma: Leidy Sierra

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Centro de Comercio Sede B	Fecha:	10052022
Recorrido:	Casa Colegio – Colegio – Casa	Vehiculo:	4229

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones: Si el señor don Jorge es muy respetuoso
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones: Siempre llega temprano
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones: Si siempre tiene tiempo
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones: El espera lo suficiente para bajar o subir la niña
5	Presentación personal del conductor	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones: Excelente presentación personal
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones: En perfectas condiciones.
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones: Si espacio normal y es comodo
8	Aseo del vehículo	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones: Siempre esta el vehiculo aseado.

Observaciones:
Excelente Servicio

Encuestado:----------

Cargo: ----------

Firma: ----------

MPT
Asociados S.A.S.

VERIFICACION Y CONSULTA EN EL SIMIT

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número	**79740254**
Fecha de expedición:	02/06/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 02 de junio de 2022 a las 12:01 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número	**13379953**
Fecha de expedición:	02/06/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 02 de junio de 2022 a las 12:02 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número	**74862077**
Fecha de expedición:	02/06/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 02 de junio de 2022 a las 02:15 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número	**91353372**
Fecha de expedición:	02/06/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 02 de junio de 2022 a las 12:01 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número **91347170**

Fecha de expedición: 02/06/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 02 de junio de 2022 a las 12:00 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número	**91346177**
Fecha de expedición:	02/06/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 02 de junio de 2022 a las 11:59 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número	**91506246**
Fecha de expedición:	02/06/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 02 de junio de 2022 a las 02:17 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número	**91350597**
Fecha de expedición:	02/06/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 02 de junio de 2022 a las 11:57 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número	**5688933**
Fecha de expedición:	02/06/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 02 de junio de 2022 a las 11:57 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número	**91344333**
Fecha de expedición:	02/06/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 02 de junio de 2022 a las 11:58 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número **1102355898**

Fecha de expedición: 02/06/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 02 de junio de 2022 a las 11:58 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número **1102348387**

Fecha de expedición: 02/06/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 02 de junio de 2022 a las 11:50 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

MPT
Asociados S.A.S.

COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

MPT Asociados S.A.S. NIT: 900.792.233-1	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	Código	RH-F-03
		Versión	1
		Fecha	MAYO 2017
		Página	Página 1 de 1

Fecha: 13/05/2022 Ciudad: Piedecuesta Lugar: Colegio Holanda.

Nombre del capacitador: Laura Martinez A. Formación: Profesional SISO

Tema El Alcohol y la conducción / El uso del celular mientras se conduce El sueño y la conducción

Personas capacitadas: 9 Horas efectivas: 45 min

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Sergio A. Calderón Q.	1102355898	OPerador.	
2	Orlando Garcia Martinez	91344333	operador	
3	Oscar Pedraza Rodrigue	91.346.177	OPERADOR	
4	Henry Jaimes	91 347170	operador	
5	JOSE RICARDO CASTRO R	79740254	OPERADOR	
6	Carlos Enrique Galvis	91353372	operador	
7	Cesar A. Villarreal	91299348	Operador	
8	J. David Hernandez A.	91.506.246.	Op. Ser. Esp.	
9	Arsenio Quintero	91.356.494	operador	
10	Miguel Soto Alvarez	13.356.743	Residente Inter	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Comentarios / Sugerencias:

MPT
Asociados S.A.S.

REGISTROS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO E INSPECCIONES PREOPERACIONALES

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**SUF253**	BUSETA	CHEVROLET	2009	BLANCO VERDE	**No. ORDEN:**	**29871 03**
KILOMETRAJE:	461109			MANTENIMIENTO		FECHA:	07/jun./2022
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE:	0			FECHA ORDEN:	07/jun./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO			CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	07/jun./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.			NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001	CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED		NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002	ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
307	jun./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **29871 03**

VARIABLE DE INSPECCION		VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162	IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P


REQUISICIONES DE REPUESTOS

REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
*.Ajustar grapas de muelle trasero derecho
*. Llanta trasera lado derecho lisa
Estado del vehículo: APROBADO

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**SPR366**	BUS	CHEVROLET	2008	BLANCO	**No. ORDEN:**	**29877 03**
KILOMETRAJE:	0			MANTENIMIENTO		FECHA:	07/jun./2022
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE: 0				FECHA ORDEN:	07/jun./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO			CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	07/jun./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.			NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001	CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED		NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002	ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
307	jun./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **29877 03**


VARIABLE DE INSPECCION		VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162	IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P

REQUISICIONES DE REPUESTOS

REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: Sin novedad
Estado del vehículo: APROBADO

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**SXI029**	BUS	CHEVROLET	2011	BLANCO VERDE	**No. ORDEN:**	**29873 03**
KILOMETRAJE:	396900			MANTENIMIENTO		FECHA:	07/jun./2022
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE:	0			FECHA ORDEN:	07/jun./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO			CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	07/jun./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.			NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001	CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED		NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002	ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
3	07/jun./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **29873 03**

VARIABLE DE INSPECCION		VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162	IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P

REQUISICIONES DE REPUESTOS


REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
1. No tiene aire
2. Re Fuga de aceite en caja de cambios
3. Rayones ,fisuras en faldones y defensa

Estado del vehículo: APROBADO

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**SXT643**	RIGIDO 4 EJES	CHEVROLET	2013	BLANCO VERDE	**No. ORDEN:**	**29870 03**
KILOMETRAJE:	245711			MANTENIMIENTO		FECHA:	07/jun./2022
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE: 0				FECHA ORDEN:	07/jun./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO			CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	07/jun./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.			NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001	CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED		NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002	ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
3	07/jun./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **29870 03**

VARIABLE DE INSPECCION	VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162 IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P

REQUISICIONES DE REPUESTOS


REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
1. Pasta direccional trasera izquierda partida
2. Fuga de aceite en transmisión
3. Juego en macho y hembra del cardan
4. Ajustar soportes del exhosto

Estado del vehículo: APROBADO

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**VEE738**	BUSETA	CHEVROLET	2006	BLANCO VERDE	**No. ORDEN:**	**29874 03**
KILOMETRAJE:	475061			MANTENIMIENTO		FECHA:	07/jun./2022
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE: 0				FECHA ORDEN:	07/jun./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO			CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	07/jun./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.			NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001	CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED		NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002	ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				FECHA CIERRE:	07/jun./2022

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
307	jun./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **29874 03**

VARIABLE DE INSPECCION		VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162	IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P

REQUISICIONES DE REPUESTOS


REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
1. Hoja # 3 partida muelle delantero derecho
2. Holgura terminal barra corta
3. Holgura terminal derecho barra larga
4. Llanta trasera lado derecho lisa de afuera

EL VEHICULO REALIZO TODOS SUS CORRECTIVOS
ESTADO DEL VEHICULO : APROBADO SIN PENDIENTES

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**XVU033** BUS	MERCEDES BE 2006 BLANCO VERDE		**No. ORDEN:**	**29880 03**
KILOMETRAJE:	617552	MANTENIMIENTO		FECHA:	07/jun./2022
REMOLQUE:	0 KILOMETRAJE: 0			FECHA ORDEN:	07/jun./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO	CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	07/jun./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.	NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001 CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED	NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002 ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
1	07/jun./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **29880 03**


VARIABLE DE INSPECCION	VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162 IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P

REQUISICIONES DE REPUESTOS

REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:
2.Amortiguador traseros fuga visibles
3 tapas opacas de las unidades traseras
4.cambiar bombona de suspensión trasera derecha
Estado del vehículo: APROBADO

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**XVO047**	BUSETA	CHEVROLET	2005	BLANCO VERDE	**No. ORDEN:**	**29876 03**
KILOMETRAJE:	859745			MANTENIMIENTO		FECHA:	07/jun./2022
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE: 0				FECHA ORDEN:	07/jun./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO			CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	07/jun./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.			NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001	CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED		NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002	ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
307	jun./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **29876 03**

VARIABLE DE INSPECCION		VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162	IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P


REQUISICIONES DE REPUESTOS

REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
1. Fuga de aceite en transmisión
2. Sin aire
Estado del vehículo: APROBADO

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**XVO033**	BUS	CHEVROLET	2005	BLANCO VERDE	**No. ORDEN:**	**29881 03**
KILOMETRAJE:	607306			MANTENIMIENTO		FECHA:	07/jun./2022
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE:	0			FECHA ORDEN:	07/jun./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO			CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	07/jun./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.			NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001	CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED		NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002	ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
1	07/jun./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **29881 03**


VARIABLE DE INSPECCION	VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162 IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P

REQUISICIONES DE REPUESTOS

REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: VEHICULO SIN NOVEDAD
ESTADO DEL VEHICULO:APROBADO SIN PENDIENTES

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**TTV511**	BUSETA	CHEVROLET	2014	BLANCO VERDE	**No. ORDEN:**	**29875 03**
KILOMETRAJE:	256555			MANTENIMIENTO		FECHA:	07/jun./2022
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE:	0			FECHA ORDEN:	07/jun./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO			CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	06/jul./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.			NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001	CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED		NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002	ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
307	jun./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **29875 03**


VARIABLE DE INSPECCION		VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162	IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P

REQUISICIONES DE REPUESTOS

REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES: VEHICULO SIN NOVEDAD
ESTADO DEL VEHICULO: APROBADO SIN PENDIENTES

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**TTV495** BUS	CHEVROLET 2014 BLANCO VERDE		**No. ORDEN:**	**29872 03**
KILOMETRAJE:	239268	MANTENIMIENTO		FECHA:	07/jun./2022
REMOLQUE:	0 KILOMETRAJE: 0			FECHA ORDEN:	07/jun./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO	CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	07/jun./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.	NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001 CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED	NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002 ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
307	jun./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **29872 03**


VARIABLE DE INSPECCION	VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162 IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P

REQUISICIONES DE REPUESTOS

REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: seguimiento a las bandas delanteras
Estado del vehículo: APROBADO

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta SA


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: VEE738 - Placa:1060	Fecha Creado: 2022-05-23 04:24:42	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVU033 - Placa:1105	Fecha Creado: 2022-05-23 09:42:41	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: SXI029 - Placa:1111	Fecha Creado: 2022-05-23 14:05:29	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVO047 - Placa:1126	Fecha Creado: 2022-05-23 05:21:11	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: SXT643 - Placa:1146	Fecha Creado: 2022-05-23 20:10:49	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: TTW087 - Placa:2048	Fecha Creado: 2022-05-23 08:36:57	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta SA


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: TTV495 - Placa:2055	Fecha Creado: 2022-05-23 06:36:16	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: SPR366 - Placa:1025	Fecha Creado: 2022-05-24 05:21:49	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVX036 - Placa:1039	Fecha Creado: 2022-05-24 06:16:01	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	No Aplica	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	No Aplica	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta SA


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: VEE738 - Placa:1060	Fecha Creado: 2022-05-24 04:08:31	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVU033 - Placa:1105	Fecha Creado: 2022-05-24 06:54:56	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: SXI029 - Placa:1111	Fecha Creado: 2022-05-24 06:54:44	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta SA


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: TTV495 - Placa:2055	Fecha Creado: 2022-05-24 05:01:21	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: SPR366 - Placa:1025	Fecha Creado: 2022-05-25 05:45:28	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVX036 - Placa:1039	Fecha Creado: 2022-05-25 07:00:59	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	No Aplica	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	No Aplica	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: VEE738 - Placa:1060	Fecha Creado: 2022-05-25 04:20:28	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVU033 - Placa:1105	Fecha Creado: 2022-05-25 05:46:19	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: SXI029 - Placa:1111	Fecha Creado: 2022-05-25 07:18:18	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVO047 - Placa:1126	Fecha Creado: 2022-05-25 04:08:22	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: SXT643 - Placa:1146	Fecha Creado: 2022-05-25 08:38:47	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	No Aplica	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	No Aplica	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: TTW087 - Placa:2048	Fecha Creado: 2022-05-25 07:56:52	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: TTV495 - Placa:2055	Fecha Creado: 2022-05-25 04:48:33	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVX036 - Placa:1039	Fecha Creado: 2022-05-26 07:02:43	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	No Aplica	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	No Aplica	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVX036 - Placa:1039	Fecha Creado: 2022-05-26 07:02:43	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	No Aplica	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	No Aplica	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta SA


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: VEE738 - Placa:1060	Fecha Creado: 2022-05-26 04:25:57	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVU033 - Placa:1105	Fecha Creado: 2022-05-26 05:49:52	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: SXI029 - Placa:1111	Fecha Creado: 2022-05-26 05:35:18	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVO047 - Placa:1126	Fecha Creado: 2022-05-26 04:13:10	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: TTV495 - Placa:2055	Fecha Creado: 2022-05-26 04:46:59	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: SPR366 - Placa:1025	Fecha Creado: 2022-05-27 05:03:56	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVX036 - Placa:1039	Fecha Creado: 2022-05-27 06:15:25	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	No Aplica	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	No Aplica	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta SA


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: VEE738 - Placa:1060	Fecha Creado: 2022-05-27 04:04:16	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVU033 - Placa:1105	Fecha Creado: 2022-05-27 05:49:48	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: SXI029 - Placa:1111	Fecha Creado: 2022-05-27 07:42:25	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta SA


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVO047 - Placa:1126	Fecha Creado: 2022-05-27 04:28:32	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA


Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: TTW087 - Placa:2048	Fecha Creado: 2022-05-27 08:52:00	Aprobado: SI
FIRMA DE RECEPCION		



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta SA


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: TTV495 - Placa:2055	Fecha Creado: 2022-05-27 04:51:15	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVX036 - Placa:1039	Fecha Creado: 2022-05-29 07:27:15	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	No Aplica	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	No Aplica	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta SA


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: VEE738 - Placa:1060	Fecha Creado: 2022-05-30 04:42:24	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVX036 - Placa:1039	Fecha Creado: 2022-05-31 06:32:13	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	No Aplica	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	No Aplica	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: VEE738 - Placa:1060	Fecha Creado: 2022-05-31 04:12:48	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVU033 - Placa:1105	Fecha Creado: 2022-05-31 05:56:37	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: SXI029 - Placa:1111	Fecha Creado: 2022-05-31 05:42:21	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: XVO047 - Placa:1126	Fecha Creado: 2022-05-31 04:00:35	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta SA


Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Viernes 03 de Junio de 2022

Detalle De Formulario

Unidad: TTV495 - Placa:2055	Fecha Creado: 2022-05-31 05:14:12	Aprobado: SI

FIRMA DE RECEPCION



	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
	DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO					
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR					
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
	LUCES					
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		
18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA						
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		

41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen estado y aseados**	Bien	Positivo	critico		
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		

67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		
	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

MPT
Asociados S.A.S.

ENCUESTAS DE SINTOMAS

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

Fecha	Nombre y Apellido	Numero de Cédula	Empresa	¿Área a la que pertenece? (aplica solo para empleados de Transpiedecuesta S.A)	1. ¿En los últimos dos días ha presentado alguno de los siguientes síntomas ?	Otra?	3. ¿Ha estado con alguna persona (familiar, compañero, vecino, entre otros) que tenga COVID-19 confirmado hace 10 días?	En que país estuvo ?	3. ¿Ha tenido contacto en el ultimo mes con personas extranjeras o que hayan estado fuera del país?	5. ¿Ha asistido en las ultimas 12 horas algún centro medico por alguna razón?	¿Hace cuantos días?	2. ¿Lo han diagnosticado con COVID-19?	¿Que cargo desempeña su familiar que trabaja en el sector salud ?	Otra?	Resultado medición de temperatura	¿Esta laborando en modalidad?	Esta iniciando o finalizando la jornada laboral?	4. ¿Ha estado con alguna persona (familiar, compañero, vecino, entre otros) que sea caso sospechoso de COVID-19 hace 10 días?	Cual?	¿Hace cuantos días?	2.1. ¿En caso de ser afirmativo la pregunta anterior, cumplió con los días de cuarentena exigidos por su EPS?	6. ¿Le han aplicado la vacuna contra el COVID-19?	6.1. ¿En caso de ser afirmativo la pregunta anterior, conteste cuantas dosis le han aplicado?
02/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
02/05/2022	Oscar Orlando florez Guerrero	5774118	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
02/05/2022	Henry Mantilla Jaimes	91253489	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	No	Dosis de refuerzo
02/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
02/05/2022	jennifer jaimes	1102362128		Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
02/05/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
03/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
03/05/2022	Henry Mantilla Jaimes	91253489	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
03/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
03/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
03/05/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
04/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
04/05/2022	Henry Mantilla Jaimes	91253489	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
04/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
04/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
04/05/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
04/05/2022	Oscar orlando florez Guerrero	5774118	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
05/05/2022	Juan Alberto castellanos 7949738y	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
05/05/2022	Henry Mantilla Jaimes	91253489	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
05/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
05/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
05/05/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
05/05/2022	Oscar orlando florez Guerrero	5774118	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
06/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
06/05/2022	John pimiento	74862077	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Única dosis
06/05/2022	Oscar orlando florez Guerrero	5774118	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
06/05/2022	Henry Mantilla Jaimes	91253489	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
06/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
06/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
07/05/2022	Oscar orlando florez Guerrero	5774118	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
07/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
07/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
07/05/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
07/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
08/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
09/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
09/05/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
09/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
10/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
10/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
10/05/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
10/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
11/05/2022	Oscar orlando florez Guerrero	5774118	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
11/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
11/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
11/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
11/05/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
12/05/2022	Oscar orlando florez Guerrero	5774118	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
12/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis de refuerzo
12/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
12/05/2022	PAOLAANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
13/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
13/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis de refuerzo
14/05/2022	Oscar rosas prada	91343775	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		Sí				Oficina (presencial)		NO			Sí	Sí	Dosis de refuerzo
14/05/2022	Odilio Corzo	91274008		Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
14/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis de refuerzo
16/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis de refuerzo
16/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
17/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis de refuerzo
17/05/2022	Henry Mantilla Jaimes	91253489	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo

17/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
17/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
17/05/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
17/05/2022	YULDOR CONTRAMAESTRE MONSALVE	1098642251	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		Sí				Oficina (presencial)		NO			Sí	Sí	Segunda dosis
18/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis de refuerzo
18/05/2022	Henry Mantilla Jaimes	91253489	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
18/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
18/05/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
18/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
19/05/2023	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis de refuerzo
19/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
20/05/2022	Oscar orlando florez Guerrero	5774118	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
20/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis de refuerzo
20/05/2022	YULDOR CONTRAMAESTRE MONSALVE	1098642251	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		Sí				Oficina (presencial)		NO			Sí	Sí	Segunda dosis
20/05/2022	Henry Mantilla Jaimes	91253489	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
20/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis
20/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
20/05/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
21/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
21/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO			No	Sí	Segunda dosis de refuerzo
22/05/2032	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis de refuerzo
23/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis de refuerzo
23/05/2022	Henry Mantilla Jaimes	91253489	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Única dosis
23/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
23/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
23/05/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
24/05/2022	Oscar orlando florez Guerrero	5774118	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
25/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis de refuerzo
24/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
24/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
24/05/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
25/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis de refuerzo
25/05/2022	Oscar orlando florez Guerrero	5774118	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
25/05/2022	Henry Mantilla jaimws	91253489	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
25/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
25/05/2022	Yuldor contramaestre Monsalve	1098642251	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		Sí				Oficina (presencial)		NO			Sí	Sí	Segunda dosis
25/05/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
25/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	No	Dosis de refuerzo
26/05/2022	Oscar orlando florez Guerrero	5774118	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
26/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis de refuerzo
26/05/2022	Henry Mantilla Jaimes	91253489	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
26/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			Sí		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
26/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
26/05/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
26/05/2022	Yuldor contramaestre Monsalve	1098642251	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		Sí				Oficina (presencial)		NO			Sí	Sí	Segunda dosis
27/05/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis de refuerzo
27/05/2022	Oscar orlando florez Guerrero	5774118	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
27/05/2022	Henry Mantilla Jaimes	91253489	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
27/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
27/05/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
27/05/2022	Yuldor contramaestre Monsalve	1098642251	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		Sí				Oficina (presencial)		NO			Sí	Sí	Segunda dosis
28/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
28/05/2022	Henry Mantilla Jaimes	91253489	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	No	Dosis de refuerzo
28/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
29/05/2022	Oscar orlando florez Guerrero	5774118	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
31/05/2021	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis de refuerzo
31/05/2022	Henry Mantilla Jaimes	91253489	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
31/05/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
31/05/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	No	Dosis de refuerzo
31/05/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo
01/06/2022	Oscar orlando florez Guerrero	5774118	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
01/06/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis de refuerzo
01/06/2022	Henry Mantilla Jaimes	91253489	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
01/06/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
01/06/2022	jennifer jaimes	1102362128	Tercero	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo
01/06/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Dosis de refuerzo

01/06/2022	Yuldor contramaestre Monsalve	1098642251	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		Sí				Oficina (presencial)		NO			Sí	Sí	Segunda dosis
02/06/2022	Juan Alberto castellanos cerinza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Remota (virtual)		NO				Sí	Segunda dosis de refuerzo
02/06/2022	Odilio Corzo	91274008	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO				Sí	Segunda dosis
02/06/2022	JENNIFER JAIMES	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno		NO			No		No				Oficina (presencial)		NO			No	Sí	Dosis de refuerzo

MPT
Asociados S.A.S.

PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

Transpiedecuesta	REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS			
	TALENTO HUMANO			
	CÓDIGO	VIGENCIA	VERSIÓN	PAGINA
	F-TH-21	16/08/2021	5	1 DE 1

Los abajo firmantes autorizamos a TRANSPIEDECUESTA S.A. para la realización de la prueba de alcoholimetría teniendo en cuenta que hemos sido informados claramente sobre el procedimiento a realizar y que conforme a los resultados de dichas pruebas, se tomen las decisiones administrativas y/o disciplinarias estabiecidad en el reglamento interno de trabajo.

FECHA:

EQUIPO UTILIZADO PARA LA MEDICIÓN: ☐ AT 8800 ☐ FIT 333-T ☐ FIT 240 ☐ Prueba de alcohol en aliento

FECHA VENCIMIENTO DE CERTIFICADO

N°	HORA	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO / VEHÍCULO	FIRMA TRABAJADOR	RESULTADO
1			06/05/22		
2	18:40	Ludwing Velandia	operador		Negativo
3	19:33	Alejandro Bonilla M.	operador		Negativo.
4	19:40	Henry Jaimes	operador		Negativo
5	19 50	Orlando Cancino	operador		Negativo
6					
7			12-05-2022		
8	1030	Alexis Jaimes Pabon	operador 088		Negativo
9	1040	Alexis Jaimes Pabon	operador 088		Negativo
10					
11			16/05/2022		
12	07:40	Jorge Suarez Pabón	operador 1143		Negativo
13			21/05/2022		
14	11:40	Jorge Suarez	operador		Negativo.
15					
16			22/05/2022		
17	607	Simon Pinto	2329		Negativo
18	914	Cesar Bonilla	5025		Negativo
19	751	Miguel Angel Lopez	2055		
20					
21			29/05/2022		
22	432	Arley Morales Reyes	1081	Arley Morales	Negativo
23	4:51	JOSE RICARDO CASTRO R	1060		Negativo
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					

NOMBRE QUIEN REALIZA LA PRUEBA		FIRMA	
FECHA DE VENCIMEINTO DE CERTIFICADO		C.C.	
NOMBRE QUIEN REALIZA LA PRUEBA		FIRMA	
FECHA DE VENCIMEINTO DE CERTIFICADO		C.C.	