INFORME DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN BÁSICA	
PERIODO	JUNIO 2022
FUNCIONARIO	NATALIA LUCIA MENDEZ URINA
IDENTIFICACIÓN	32759410
No. CONTRATO	CD-57-2022-1371

2. FUNCIONES REALIZADAS

(Enumere las funciones realizadas durante el periodo)

1. VISITAS TÉCNICAS (13)
2. APOYO EN OPERATIVOS (0)
3. GESTIÓN DE PQRSDT (1)
4. VISITA CABLEADO (0)

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES REALIZADAS

(Describa en detalle cada una de las funciones realizadas durante el periodo señalando la información de cada campo)

FUNCIÓN	FECHA	DIRECCIÓN	RADICADO	MOTIVO
VISITA TECNICA	02-06-2022	K 47 79 129	N/A	REACCION INMEDIATA
GESTION PQRS	04/06/2022	K 73 75 80	EXT-QUILLA 22-111037	RECIBO DEOBRA
VISITA TECNICA	07/06/2022	C 39 39 69	QUILLA 22-097280	EDIFICACION IMPACTO NEGATIVO
VISITA TECNICA	07/06/2022	K 51B 82 176	QUILLA 22-100525	ACTO COMISORIO INSPECCION 29
VISITA TECNICA	07/06/2022	K 52 70 91	QUILLA-22-108566	ACTO COMISORIO INSPCCION 29
VISITA TECNICA	14/06/2022	K 73 75 152	QUILLA-22-111980	INSPECCION 29-ACTO COMISORIO
VISITA TECNICA	14/06/2022	AV. CIRCUNVALAR K43 Y 46	QUILLA 22-105363	ACTO COMISORIO INSPCCION 30
VISITA TECNICA	14/06/2022	C 72 60 11	QUILLA-22-118032	ACTO COMISORIO INSPECCION 29
VISITA TECNICA	14/05/2022	K 75 79B 51	QUILLA 22-050427	ACTO ACTO COMISORIO INSPECCION 29
VISITA TECNICA	15/06/2022	C 73 VIA 40 267	N/A	REACCION INMEDIATA
VISITA TECNICA	28/06/2022	C 79 51 26	QUILLA 22-078114	ACTO ACTO COMISORIO INSPECCION 29
VISITA TECNICA	28/06/2022	K 56 84 154	QUILLA 22-083928	ACTO ACTO COMISORIO INSPECCION 29
VISITA TECNICA	28/06/2022	K 59 74 12	QUILLA 22-088114	ACTO ACTO COMISORIO INSPECCION 29

4. ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

























Cordialmente,

C.C. No. 32.759.410 BARRANQUILLA