El futuro es de todos · Mininterior	PROCESO CONTRATACION Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Inspeccion de sitio No. ____

LUGAR:	Vereda San Miguel - Paez
FECHA:	Abril 28 de 2022
CONTRATO No.:	--
OBJETO:	-
CONTRATISTA:	-
INTERVENTOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos Ariel Peña	Comunero	
Frank. I Peña V.	Presidente	Frank. I Peña V.
Yudi Alexandra Pardo	Tesorera	Yudi A. Pardo Vargas
Pedro Nel Cerón	Transportador	
Fernando Isaac Cerón R.	Apoyo Sup. CNK.	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita de inspección de sitio para recolección de información básica preliminar que nos permita tomar algunos datos estimados necesarios para la proyección de recursos con el fin de desarrollar los estudios de preinversión para el sistema de alcantarillado de esta localidad. Se realiza recorrido y reconocimiento del sistema de alcantarillado actual en la vereda de San Miguel, en compañía de personas de la comunidad, donde se observa el mal estado de la PTAR existente la cual no cuenta con un sistema filtrante, ni techo de secados, solamente un tanque séptico, además de pérdida de tapas las cuales representan un peligro para moradores del sitio, por otra parte se tiene dentro el incremento de beneficiarios con la construcción de algunos lotes y casas nuevas, y otras en obra que representan un aumento en el sistema actual a tener en cuenta, en total existen 36 viviendas con 40 familias y 9 lotes a construir, proyectados a conectarse al sistema de alcantarillado actual. El recorrido proyectado para los colectores sobre todo en la parte central y ramales en concentraciones de viviendas abarca aproximadamente 470 m de longitud.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Escaneado con CamScanner