Código: MM-SE-GR-F-24

REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NOMBRE CONTRATISTA	MARLON HERIBERTO PEREZ BERNAL	CONTRATO NO.	CD-25-2022-0825
ACTIVIDADES INGENIERO CIVIL	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EVIDENCIAS**	**VOBO**
1. Coordinar capacitaciones de la comunidad.			
2. Asesorar a los planteles educativos en los Planes Escolares de Gestión del Riesgo, en las comunidades intervenidas.			
3. Apoyar en la elaboración de planes comunitarios en gestión del riesgo.			
4. Apoyar en el seguimiento progresivo a comunidades vulnerables.			
5. Asesorar en la evaluación de condiciones de estabilidad y riesgo en las inspecciones realizadas en las comunidades intervenidas.			
6. Apoyar en la elaboración de planes de contingencia.			
7. Apoyar en las capacitaciones en gestión del riesgo en la comunidad.			
8. Apoyar en las entregas de suministro a los consejos locales de gestión del riesgo.			

Fecha de Aprobación 03/03/2022
Versión: 1

9. Asesorar y Elaborar planes de emergencia familiar de gestión del riesgo.			
10. Prestar apoyo en la recolección de evidencias para la elaboración de los planes comunitarios de gestión de riesgo.	31-03-2022 29-04-2022	CENTRO COMERCIAL BUENAVISTA I • Informe tecnico 519 de 2022 • Oficio de seguimiento QUILLA-22-110245	
	31-03-2022 29-04-2022	CENTRO COMERCIAL BUENAVISTA II • Informe tecnico 517 de 2022 • Oficio de seguimiento QUILLA-22-110220	
	31-03-2022 29-04-2022	CENTRO COMERCIAL MALLPLAZA BUENAVISTA • Informe tecnico 520 de 2022 • Oficio de seguimiento QUILLA-22-110280	
	31-03-2022 29-04-2022	CENTRO COMERCIAL BUENA MIRAMAR • Informe tecnico 514 de 2022 • Oficio de seguimiento QUILLA-22-110101	
	31-03-2022 29-04-2022	CENTRO COMERCIAL PALMAS MALL • Informe tecnico 510 de 2022 • Oficio de seguimiento QUILLA-22-109930	
	31-03-2022 29-04-2022	CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL PARQUE • Informe tecnico 516 de 2022 • Oficio de seguimiento QUILLA-22-110207	
	31-03-2022 29-04-2022	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	

		• Informe tecnico 515 de 2022 • Oficio de seguimiento QUILLA-22-110165	
	31-03-2022 29-04-2022	CENTRO COMERCIAL UNICO • Informe tecnico 513 de 2022 • Oficio de seguimiento QUILLA-22-044876	
	31-03-2022 29-04-2022	CENTRO COMERCIAL BUENA VILLA COUNTRY • Informe tecnico 511 de 2022 • Oficio de seguimiento QUILLA-22-109937	
	31-03-2022 29-04-2022	CENTRO COMERCIAL VIVA BARRANQUILLA • Informe tecnico 512 de 2022 • Oficio de seguimiento QUILLA-22-109963	
11. Elaborar un informe pormenorizado de la actividad realizada.			

12. Las demás que se relacionen con la necesidad del servicio conforme a la misión y visión de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres.	01-05 -2022	• **QUILLA-22-113439** FRANK CHAPMAN PATIÑO RESPUESTA QUILLA-21-273470 • **QUILLA-22-112255** U.N.G.R.D. RESPUESTA EXT-QUILLA-22-067584 • **QUILLA-22-109818** ENRIQUE FAJARDO ALMANZA RESPUESTA EXT-QUILLA-22-031 • **QUILLA-22-121025** CENTRO COMERCIAL MALLPLAZA BUENAVISTA FRACTURA DE VIDRIO LAMINADO PISO 3 • **QUILLA-22-123675** YOLAINE CUELLAR RESPUESTA EXT-QUILLA-21-258255 • **QUILLA-22-123887** TRIPLE A – SOLICITUD DE INSPECCION POR COMPETENCIA EXT-QUILLA-21-258255	